


TORO®**Spanningsomzetter****Workman® GTX elektrisch multifunctioneel werkvoertuig**

Modelnr.: 133-0959

Installatie-instructies**⚠ WAARSCHUWING****CALIFORNIË****Proposition 65 Waarschuwing**


Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

De machine voorbereiden en de minkabel loskoppelen


De omzetterplaat monteren



1x




1x



4x




4x



g096093


De kabelboom leiden



g036097

De kabelboom aansluiten op de machine

Schemareferentie	Beschrijving connector	Aanduiding
J01	Geïsoleerde platte connector 6,3 mm	Naar cabine, +12V-stroom
J02	Geïsoleerde aansluiting 6,3 mm	Naar cabine, 12V-aarding
J03	Niet-geïsoleerde aansluiting 6,3 mm	Naar 48V-zekeringhouder
J04	Geïsoleerde ringconnector (nr. 8)	Naar 48V-aardingsblok
P01	4 contacten	Naar cabineomzetter
J38	Geïsoleerde platte connector 6,3 mm	Cabinevoeding




g036133


Opmerking: Gebruik kabelbinders om de kabelboom uit de buurt van scherpe of bewegende onderdelen te bevestigen.

De kabelboom op de voorste omzetter aansluiten


Schemareferentie	Beschrijving connector	Aanduiding
P36	4 contacten	Geen aanduiding.
P02	4 pinnen	Naar connector van machineomzetter
P03	4 contacten	Naar machineomzetter



A




B



g036134


Opmerking: Gebruik kabelbinders om de kabelboom uit de buurt van scherpe of bewegende onderdelen te bevestigen.

Het relais bevestigen aan de omzetter



Opmerking: Gebruik kabelbinders om de kabelboom uit de buurt van scherpe of bewegende onderdelen te bevestigen.

De minkabel aansluiten



Opmerkingen:



Count on it.