

TORO®


电源转换器套件
Workman® GTX 电动多功能工作车
型号 133-0959

安装说明**⚠ 警告**

加利福尼亚州

第65号提案中警告称：


此产品包含加利福尼亚州已知的能致癌、致出生缺陷或损害生殖系统的化学物质。

准备机器并断开负极接线


组装转换器板



1x




1x



4x




4x




g096093

布置线束



将线束连接至机器



图表参考	接头描述	标签
J01	绝缘叉形端子 6.3mm	To Cab +12V Power
J02	绝缘插座 6.3mm	To Cab 12V Ground
J03	非绝缘插座 6.3mm	To 48V Fuse Block
J04	绝缘环形端子 (8 号)	To 48V Ground Block
P01	4 插槽	To Cab Converter
J38	绝缘叉形端子 6.3mm	Cab Power



注意：用扎带固定线束，使其远离锋利或活动的零件。

将线束连接至前转换器


图表参考	接头描述	标签
P36	4 插槽	未附带标签。
P02	4 针	连接机器转换器接头
P03	4 插槽	连接机器转换器



g036134


注意：用扎带固定线束，使其远离锋利或活动的零件。

将继电器安装到转换器总成



注意：用扎带固定线束，使其远离锋利或活动的零件。

连接负极接线



备注：



Count on it.