



Комплект для переустановки датчика бурового насоса

Установка направленного бурения DD4045

Номер модели 137-5226

Инструкции по монтажу

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

КАЛИФОРНИЯ

Положение 65, Предупреждение


В соответствии с информацией, имеющейся в распоряжении компетентных органов штата Калифорния, данное вещество содержит химическое соединение (соединения), отнесенные к категории канцерогенных, способных вызвать врожденные пороки и оказывающих вредное воздействие на репродуктивную систему человека.

Подготовка автомобиля


1. Установите машину на горизонтальную поверхность.
2. Выключите двигатель и выньте ключ.
3. Установите переключатель отсоединения аккумулятора в положение OFF (Выкл.).

Установка комплекта


Комплект отдельных деталей




5 шт.




1 шт.



1 шт.



1 шт.



1 шт.



Отсоединение датчика




Рисунок 1

g212364

- Найдите датчик под перегородкой, непосредственно над блоком передачи сигнала топливного бака ([Рисунок 1](#)).
- Отсоедините жгут проводов от штуцера датчика (Вид А на [Рисунок 2](#)).
- Снимите и сохраните установленные на машине узел датчика и штуцер (вид А на [Рисунок 2](#)).
- Установите крышку на отверстие (вид В на [Рисунок 2](#)); затяните ее с моментом 79 – 98 Н·м.
- Подсоедините имеющиеся жгуты проводов к новому жгуту проводов (вид С на [Рисунок 2](#)).

Внимание: Не прокладывайте жгут проводов рядом с движущимися частями.

- Прикрепите жгут проводов с помощью кабельной стяжки.





Рисунок 2

g215301


Установка датчика



g215620

Рисунок 3

1. Отсоедините шланг от штуцера на заднем сварном узле системы управления (Вид А на Рисунок 4).




g215621

Рисунок 4

2. Снимите штуцер с заднего сварного узла системы управления и сохраните штуцер (вид В на Рисунок 4).
3. Установите тройник на задний сварной узел системы управления (вид С на Рисунок 4); затяните тройник с моментом 301 – 336 Н·м.
4. Подсоедините шланг к тройнику (Вид Д на Рисунок 4).
5. Установите штуцер (вид А на Рисунок 5), который был снят при выполнении пункта 2 (показанный на виде В на Рисунок 4).

Затяните штуцер с моментом 301 – 336 Н·м.



g213032

Рисунок 5

6. Установите переходник и уплотнительные кольца (вид В на Рисунок 5); затяните переходник с моментом 301 – 336 Н·м.

- Установите узел датчика (вид С на [Рисунок 5](#)), снятый при выполнении пункта 3 в разделе [Отсоединение датчика \(страница 2\)](#).
- Затяните переходник датчика с моментом 79 – 98 Н·м и датчик с моментом 46 – 57 Н·м.
- Проложите жгут проводов вдоль имеющихся жгутов проводов к датчику ([Рисунок 6](#)).

Внимание: Не прокладывайте жгут проводов рядом с движущимися частями.




Рисунок 6

- Прикрепите жгут проводов с помощью кабельных стяжек ([Рисунок 7](#)).




Рисунок 7
Схема прокладки жгута проводов