

TORO®

EU 充電器コネクタキット
Groundsmaster® e3200またはe3200のトラクションユニット
モデル番号 161-5101

取り付け要領

取り付け

付属部品

すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

手順	内容	数量	用途
1	必要なパーツはありません。	–	マシンの準備を行う。
2	必要なパーツはありません。	–	既存のチャージャのコネクタを取り外す。
3	チャージャのコネクタ コネクタプレート ねじ (5/16")	1 1 2	チャージャコネクタを取り付ける。

1

2

マシンの準備を行う

必要なパーツはありません。

手順

1. 平らな場所に駐車する。
2. 駐車ブレーキが掛かっていることを確認する。
3. 機械の電源を切り、キーを抜き取る。
4. バッテリー遮断スイッチを OFF にする。

既存のチャージャのコネクタの取り外し

必要なパーツはありません。

手順

1. マシン(図 1)左側にカバーを固定しているボルトとネジを取り外し、カバーを取り外す。



* 3 4 7 0 - 2 0 4 *

3

チャージャコネクタの取り付け

この作業に必要なパーツ

1	チャージャのコネクタ
1	コネクタプレート
2	ねじ (5/16")




図1

g515696

1. ボルト
2. ねじ
3. カバー

2. チャージャコネクタとコネクタプレートをフレームパネルに固定しているハードウェアを取り外す(図2)。




図2

g515709

1. コネクタプレート
2. チャージャのコネクタ
3. ボルト
4. ねじ

3. チャージャコネクタをチャージャワイヤーハーネスコネクタから抜き、チャージャコネクタをマシンから取り外す。

手順

1. ネジ2本 (5/16") とチャージャコネクタの既存ネジ、ワッシャー、ナットを使って、コネクタとコネクタプレートをフレームパネルに固定する(図3)。





図3

g515516

1. ナット
2. 平ワッシャ
3. ロックワッシャ
4. コネクタプレート
5. チャージャのコネクタ
6. ねじ
7. ねじ (5/16")

2. チャージャコネクタのワイヤーハーネスコネクタを次のように取り付ける
 - **P02**というラベルの付いたコネクタP31(チャージャポート相互接続)というラベルの付いたマシンワイヤーハーネスコネクタに接続する。
 - **P03**というラベルの付いたコネクタP02(ACチャージポート)というラベルの付いたACインレットコネクタに接続する。
 3. 以前取り外したネジとボルトを使って、カバーをマシンの左側に固定する(図4)。



4

- | | |
|--------|--------|
| 1. ボルト | 3. カバー |
| 2. ねじ | |



Count on it.