



Kit de conector de cargador UE

Unidad de tracción Groundsmaster® e3200 o e3300

Nº de modelo 161-5101

Instrucciones de instalación

Instalación

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Procedimiento	Descripción	Cant.	Uso
1	No se necesitan piezas	–	Preparación de la máquina.
2	No se necesitan piezas	–	Retire el conector del cargador existente.
3	Conector del cargador Chapa de conexión Tornillo (5/16")	1 1 2	Instale el conector del cargador.

1

Preparación de la máquina

No se necesitan piezas

Procedimiento

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Asegúrese de que el freno de estacionamiento está puesto.
3. Apague la máquina y retire la llave.
4. Gire el interruptor de desconexión de las baterías a la posición de APAGADO.

2

Retirada del conector del cargador existente

No se necesitan piezas

Procedimiento

1. Retire los pernos y los tornillos que fijan la cubierta en el lado izquierdo de la máquina ([Figura 1](#)) y retire la cubierta.



3

Instalación del conector del cargador

Piezas necesarias en este paso:

1	Conector del cargador
1	Chapa de conexión
2	Tornillo (5/16")




Figura 1

g515696

1. Pernos
2. Tornillos
3. Cubierta

2. Retire los herrajes que fijan el conector del cargador y la placa del conector al panel del bastidor (Figura 2).




Figura 2

g515709

1. Chapa de conexión
2. Conector del cargador
3. Perno
4. Tornillo

3. Desenchufe el conector del cargador del conector del arnés de cables del cargador y retire el conector del cargador de la máquina.

Procedimiento

1. Utilice 2 tornillos (5/16") y los tornillos, las arandelas y las tuercas existentes en el conector del cargador para fijar el conector y la placa del conector al panel del bastidor (Figura 3).




Figura 3

g515516

1. Tuerca
2. Arandela plana
3. Arandela de freno
4. Chapa de conexión
5. Conector del cargador
6. Tornillo
7. Tornillo (5/16")

2. Instale los conectores del arnés de cables para el conector del cargador del siguiente modo:
 - Conector con la etiqueta **P02**: conéctelo al conector del arnés de cables de la máquina con la etiqueta P31 (CHARGER PORT INTERCONNECT, INTERCONEXIÓN DEL PUERTO DEL CARGADOR).
 - Conector con la etiqueta **P03**: conéctelo al conector de entrada de CA con la etiqueta P02 (AC CHARGE PORT, PUERTO DE CARGA CA).
3. Utilice los tornillos y los pernos que se retiraron anteriormente para fijar la cubierta al lado izquierdo de la máquina ([Figura 4](#)).




Figura 4

- | | |
|--------------|-------------|
| 1. Pernos | 3. Cubierta |
| 2. Tornillos | |



Count on it.