



Set met connector voor EU-oplader

Groundsmaster® e3200 of e3300 tractie-eenheid

Modelnr.: 161-5101

Installatie-instructies

Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	–	De machine voorbereiden op de montage.
2	Geen onderdelen vereist	–	De bestaande laderconnector verwijderen.
3	Laderaansluiting Connectorplaat Schroef (5/16")	1 1 2	De laderconnector monteren.

1

De machine voorbereiden op de montage

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Zorg dat de parkeerrem in werking is gesteld.
3. Schakel de machine uit en verwijder het contactsleuteltje.
4. Draai de afkoppelschakelaar van de accu op UIT.

2


De bestaande laderconnector verwijderen

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Verwijder de bouten en schroeven waarmee de kap aan de linkerkant van de machine is bevestigd ([Figuur 1](#)) en verwijder de kap.






Figuur 1

g515696

1. Bouten
2. Schroeven

3. Kap

2. Verwijder het bevestigingsmateriaal waarmee de laderconnector en de connectorplaat aan het framepaneel is bevestigd (Figuur 2)



Figuur 2

g515709

1. Connectorplaat
2. Laderaansluiting

3. Bout
4. Schroef

3. Koppel de laderconnector los van de connector van de kabelboom van de oplader en verwijder de laderconnector van de machine.

3


De laderconnector monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Laderaansluiting
1	Connectorplaat
2	Schroef (5/16")

Procedure

1. Gebruik 2 schroeven (5/16") en de bestaande schroeven, ringen en moeren op de laderconnector om de connector en de connectorplaat aan het framepaneel te bevestigen (Figuur 3).




Figuur 3

g515516

1. Moer
2. Platte ring
3. Borgring
4. Connectorplaat

5. Laderaansluiting
6. Schroef
7. Schroef (5/16")

2. Monteer de kabelboomconnectoren voor de laderconnector als volgt:
 - Connector met aanduiding **P02**: Sluit aan op de connector van de machinekabelboom met aanduiding P31 (CHARGER PORT INTERCONNECT) (verbinding laadpoort).
 - Connector met aanduiding **P03**: Sluit aan op de connector voor AC-ingang met aanduiding P02 (AC CHARGE PORT) (AC laadpoort).
3. Gebruik de eerder verwijderde schroeven en bouten om de kap aan de linkerkant van de machine te bevestigen ([Figuur 4](#)).



g515696

Figuur 4

- | | |
|--------------|--------|
| 1. Bouten | 3. Kap |
| 2. Schroeven | |



Count on it.