Form No. 3403-982 Rev A

# Kit de soporte para soplador

## Cortacéspedes series CT, LT, LT-F o unidad de tracción Groundsmaster® 3400

**Nº de modelo 02921—Nº de serie 316000001 y superiores**

**Instrucciones de instalación**

## Instalación del kit

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada y ponga el freno de estacionamiento. Pare el motor y retire la llave del interruptor de encendido. Aplique los cierres de transporte de la unidad de corte.

**⚠ ADVERTENCIA**

**Si deja la llave en el interruptor de encendido, alguien podría arrancar la máquina accidentalmente y causar lesiones graves a usted o a otras personas.**

**Retire la llave del interruptor de encendido antes de realizar ninguna operación de mantenimiento.**

2. Abra el capó.
3. Alinee los 4 orificios en el soporte del soplador con los 4 orificios en el chasis de la máquina (Figura 1).





**Figura 1**

4. Fije el soporte del soplador a la máquina con 4 pernos, 8 arandelas grandes y 4 contratuercas grandes (Figura 1).
5. Instale el protector del sistema de escape en el soporte del soplador con 2 tornillos de caperuza, 4 arandelas pequeñas y 2 contratuercas pequeñas (Figura 2).





**Figura 2**

6. Cierre la cubierta del motor.

© 2016—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registre su producto en www.Toro.com.

CE

Traducción del original (ES)
Impreso en el Reino Unido
Reservados todos los derechos

*3403-982* A

# Operación

## Uso del soporte del soplador

Capacidad de transporte: 5 kg





**Figura 3**