Form No. 3440-855 Rev A

Kit de portador para soplador

LT2240, cortacésped de molinete triple LT3340 o cortacésped desbrozador triple LT-F3000

Nº de modelo 02925—Nº de serie 400000000 y superiores

Instrucciones de instalación

Preparación de la máquina

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Baje las unidades de corte.
3. Accione el freno de estacionamiento.
4. Apague el motor y retire la llave.
5. Espere a que se detengan todas las piezas en movimiento.
6. Deje que el motor se enfríe por completo.


⚠ ADVERTENCIA

Si deja la llave en el interruptor, alguien podría arrancar la máquina accidentalmente y causar lesiones graves a usted o a otras personas.

Retire la llave del interruptor antes de realizar cualquier operación de mantenimiento.

Instalación del kit

1. Abra el capó.
2. Alinee los 4 orificios en el portador del soplador con los 4 orificios en el chasis de la máquina (Figura 1).



g345027

Figura 1

3. Fije el portador del soplador a la máquina con 4 pernos (M10 x 30 mm) y 4 tuercas (M10), tal y como se muestra en la Figura 1.
4. Sujete el soporte del soplador al soporte del portador con 4 pernos (M8 x 25 mm) y 4 tuercas (M8), tal y como se muestra en la Figura 2.


© 2021—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registre su producto en www.Toro.com.

CE

Traducción del original (ES)
Impreso en el Reino Unido
Reservados todos los derechos

3440-855




g344359

Figura 2

1. Perno (M8 x 25)
2. Soporte del soplador
3. Soporte del portador
4. Tuerca (M8)

Importante: **Oriente el soporte del soplador sobre el soporte del portador, tal y como se muestra en la Figura 3.**



g344361

Figura 3

1. Orientación para LT3340 / LT-F3000
2. Orientación para LT2240


5. Cierre la cubierta del motor.

Operación

Uso del portador del soplador

Capacidad de transporte: 5 kg

Utilice las 2 correas de goma proporcionadas para fijar el soplador en su lugar.



G037502

g037502

Figura 4