Form No. 3410-902 Rev A

Sada závaží

69 cm žací jednotky Groundsmaster® modelové řady 3500, 4500 nebo 4700

Číslo modelu 136-2881

Návod k instalaci

⚠ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ


CALIFORNIA
Důležité upozornění, poučka 65

Tento výrobek obsahuje chemikálii nebo chemikálie, které jsou státu Kalifornie známy jako karcinogenní, mutagenní nebo reprotoxické.

Bezpečnost

Bezpečnostní a instrukční štítky

Bezpečnostní štítky a pokyny jsou umístěny na viditelném místě v blízkosti každého prostoru představujícího možné poškození. V případě ztráty nebo poškození původní nálepky nahraďte nálepku novou.



decal121-3627

121-3627

1. Nastavení výšky sekání

© 2017—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.Toro.com.

Překlad originálu (CS)
Vytištěno v USA
Všechna práva vyhrazena

3410-902 A

Instalace

Vyjímatelné díly


Pro ověření, že byly dodány všechny součásti, použijte tabulku níže.

Popis	Množ-ství	Použití
Deska závaží	8	Namontujte desky závaží.
Šroub se zářezem v hlavě	2	
Matice s nákružkem	2	
Štítek výšky sekání	1	

Montáž desek závaží

Důležité: Sadu závaží je možné namontovat jen, když na žací jednotce jsou namontována kola předního válce UHMW. Pokud se rozhodnete namontovat litinová kola válce, sadu závaží je nutné demontovat ze sekací plošiny.


1. Odstavte stroj na rovném povrchu, snižte žací jednotky, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vyjměte klíč ze spínače zapalování.
2. Podle uvedených rozměrů (viz Obrázek 1) vyznačte a vyvrtejte otvory o poloměru 11 mm skrze žací jednotku.



Obrázek 1

1. 6,05 cm
2. Vyvrtejte otvor – průměr 11 mm
3. 18,39 cm
4. 8,23 cm

3. Do každého vyvrtaného otvoru vložte šroub se zářezem v hlavě (Obrázek 2).



Obrázek 2

1. Štítek výšky sekání
2. Matice s nákružkem
3. Deska závaží
4. Šroub se zářezem v hlavě

4. Pomocí matic s nákružkem připevněte desky závaží k žací jednotce (Obrázek 2).

   Poznámka: Je doporučeno, abyste na žací jednotku namontovali každou desku závaží (8). V zájmu zajištění správného vyvážení žací jednotky je však množství možné podle potřeby upravit.

5. Připevněte štítek výšky sekání k zadní části žací jednotky (Obrázek 2).