
FORM NO. 3321–394

TORO®

MODEL NO. 30590–80001 & UP

PARTS CATALOG

COLD STARTING KIT
GROUNDSMASTER® 580D



T–3034


KIT–COLD START

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
1	98–9014	Bracket–Injector	1
2	3256–23	Washer–Flat	2
3	3253–4	Washer–Lock	2
4	33114–020	Screw–HH	2
5	77–2900	Asm–Valve	1
6	77–2910	Canister–Fluid, Starting	1
7	2412–128	Clamp–Canister, Fuel	1
8	77–2920	Nozzle	1
9	98–9012	Tube–Cold Start	1
10	77–2940	Gasket–Dirt	1
11	3290–378	Tie–Cable	1
12	77–5010	Asm–Fuse	1
13	77–5000	Switch–Temperature	1
14	43–2640	Tube–Fuel, Starting	1
15	99–2309	Elbow	1
16	321–4	Screw–HH	4
17	3296–42	Nut–Lock	4
*	99–2337	Kit–Ether (Incl. Ref. #5–8 & 10–15)	1

* Not Illustrated

© The TORO Company – 1998
All Rights Reserved

TPS



T−3035

VALVE−CARTRIDGE ASM

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
†1		O−Ring	6
†2		O−Ring	6
†3		O−Ring	6
4	95−5636	Valve−Cartridge (Incl. Ref. #1−3)	3

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
*	95−5644	Kit−Cartridge Valve Seal (Incl. Ref. #1−3)	6

† Not serviced separately.
*Not Illustrated