Form No. 3428-932 Rev A

Kit de banco Premium

Groundsmaster® 3500-D/3505-D e Reelmaster® 3100-D

Modelo nº 30629

Instruções de instalação

⚠ AVISO

CALIFÓRNIA
Proposição 65 Aviso

É do conhecimento do Estado da Califórnia que a utilização deste produto pode causar exposição a químicos que podem provocar cancro, defeitos congénitos ou outros problemas reprodutivos.

Instalação

1

Preparação da máquina

Nenhuma peça necessária

Procedimento

1. Estacione a máquina numa superfície plana.
2. Engate o travão de estacionamento.
3. Desligue o motor e retire a chave.

2

Remoção do banco existente

Nenhuma peça necessária

Procedimento

1. Retire os quatro parafusos e anilhas que fixam as correias de suporte do banco ao depósito de combustível (Figura 1).

   Nota: Guarde os parafusos e anilhas para a instalação do novo banco.

2. Desligue a cablagem elétrica do interruptor do banco da parte inferior do banco.
3. Remova e deite fora os parafusos e anilhas que fixam o cinto de segurança ao banco existente (Figura 1).

   Nota: Guarde o cinto de segurança para instalar o novo banco.

4. Remova e deite fora as quatro porcas de bloqueio que fixam o banco às correias de suporte existentes (Figura 1).


   Nota: Pode deitar fora as correias do banco.

© 2019—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registe o seu produto em www.Toro.com.

Tradução do original (PT)
Impresso nos E.U.A.
Todos os direitos reservados

3428-932 A



g220545

Figura 1

1. Banco
2. Cinto de segurança
3. Correia de suporte

3

Instalação do banco

Peças necessárias para este passo:

1	Banco
2	Correia de suporte (4 furos)
2	Correia de suporte (3 furos)
2	Parafuso
4	Porca flangeada
2	Anilha plana (½")
2	Anilha plana (9/16")
4	Espaçador

Procedimento

1. Monte o cinto de segurança no banco com dois parafusos, duas anilhas chatas (½") e duas anilhas chatas (9/16"); consulte Figura 2.


   Nota: Monte o retrator do cinto de segurança no lado esquerdo do banco.

2. Aperte os parafusos com 66 a 83 N·m.
3. Monte o novo banco nas correias de suporte do banco com as quatro porcas de bloqueio e quatro espaçadores existentes (Figura 2).

   Importante: **Para máquinas Reelmaster 3100-D: Utilize as correias com o padrão de três furos no centro.**

   Importante: **Para máquinas Reelmaster 3500-D/3505-D: Utilize as correias com o padrão de quatro furos no centro.**

   Nota: Utilize o conjunto de furos frontais interiores nas correias de suporte do banco.
4. Aperte as porcas com 20 a 26 N·m.
5. Ligue a cablagem elétrica ao interruptor do banco da parte inferior do banco.
6. Monte as correias de suporte do banco no depósito de combustível com os parafusos e anilhas anteriormente retirados (Figura 2).
7. Aperte os parafusos com 37 a 45 N·m.



g220508

Figura 2

Mostrada máquina Greensmaster 3500-D

1. Banco
2. Retrator do cinto de segurança
3. Correia de suporte
4. Espaçador