Form No. 3433-750 Rev A

Onderhoudsset voor sensor van vloeistofstroom-meter

Multi Pro® spuitmachine

Modelnr.: 138-6260

Installatie-instructies

Veiligheid

Lees de veiligheidsinstructies en gebruiksaanwijzingen in de *Gebruikershandleiding* van de machine.

⚠ WAARSCHUWING

Chemische stoffen die worden gebruikt in het spuitsysteem kunnen gevaarlijk en giftig voor de gebruiker, omstanders, dieren, planten, de bodem of eigendommen zijn.

- **U moet de waarschuwingsetiketten en de veiligheidsinformatiebladen (SDS) voor alle gebruikte chemische stoffen zorgvuldig lezen en in acht nemen en uzelf beschermen volgens de instructies van de fabrikant van de chemische stoffen. Bijvoorbeeld, draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen zoals gezichts- en oogbescherming, handschoenen of andere middelen ter bescherming tegen lichamelijk contact met chemische stoffen.**
- **Denk eraan dat er meerdere chemische stoffen kunnen zijn gebruikt, en zorg ervoor dat u informatie over elke stof krijgt.**
- **Weiger de machine te gebruiken of te bedienen als deze informatie niet beschikbaar is.**
- **Voordat u een spuitsysteem in gebruik neemt, moet het systeem drie keer zijn gespoeld en geneutraliseerd volgens de instructies van de fabrikant(en) van de chemische stoffen.**
- **Controleer of er voldoende water en zeep in de buurt is, en als u in contact komt met chemische stoffen, moet u deze onmiddellijk afspoelen.**

Chemische veiligheid

Chemische stoffen die worden gebruikt in het spuitsysteem kunnen gevaarlijk en giftig zijn voor de gebruiker, omstanders en dieren en kunnen planten, de bodem of eigendommen beschadigen.

- Lees de informatie over de chemische stoffen. Weiger de machine te gebruiken of te bedienen als deze informatie niet beschikbaar is.
- Voordat u onderhoud uitvoert aan een spuitsysteem, moet u ervoor zorgen dat dit drie keer is gespoeld en geneutraliseerd volgens de instructies van de fabrikant(en) van de chemische stoffen en moeten alle kleppen 3 cyclussen hebben doorlopen.
- Controleer of er voldoende water en zeep in de buurt is, en als u in contact komt met chemische stoffen, moet u deze onmiddellijk afspoelen.
- U moet de waarschuwingsetiketten en de veiligheidsinformatiebladen voor alle gebruikte chemische stoffen zorgvuldig lezen en in acht nemen, en uzelf beschermen volgens de instructies van de fabrikant van de chemische stoffen.
- Bescherm altijd uw lichaam als u chemische stoffen gebruikt. Om te voorkomen dat u in aanraking komt met chemische stoffen, dient u geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) te gebruiken, zoals:
  - oogbescherming, veiligheidsbril en/of gelaatsscherm
  - een chemicaliënpak
  - een stof- of filtermasker
  - handschoenen die bestand zijn tegen chemicaliën
  - rubberen laarzen of ander stevig schoeisel
  - schone reservekleding, zeep en wegwerphanddoeken om uzelf schoon te maken

© 2019—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registreer uw product op www.Toro.com. Vertaling van de oorspronkelijke tekst (NL)

Gedrukt in de VS.
Alle rechten voorbehouden

3433-750 A

- Zorg ervoor dat een goede training hebt gekregen voordat u omgaat met chemische stoffen.
- Gebruik de juiste chemische stof voor het werk.
- Houd u aan de instructies van de fabrikant voor het veilig gebruik van de chemische stof. Overschrijd de aanbevolen systeembedrijfsdruk niet.
- De machine niet vullen, kalibreren of reinigen wanneer er mensen, in het bijzonder kinderen, of huisdieren in de buurt zijn.
- Zorg voor een goede ventilatie van de ruimte waar u werkt met chemische stoffen.
- Niet eten, drinken of roken als u in de buurt van chemische stoffen werkt.
- Spuitdoppen niet schoonmaken door erin te blazen of ze in uw mond te nemen.
- Was uw handen en andere onbedekte lichaamsdelen altijd zo snel mogelijk nadat u met chemische stoffen hebt gewerkt.
- Bewaar chemische stoffen in hun originele verpakking op een veilige plaats.
- Voer ongebruikte chemische stoffen en verpakkingen voor chemische stoffen af volgens de instructies van de fabrikant en de plaatselijk geldende voorschriften.
- Chemische stoffen en dampen in de tank zijn gevaarlijk; blijf altijd buiten de tank en houd uw hoofd nooit boven of in de opening van een tank.
- Volg alle plaatselijke voorschriften met betrekking tot het strooien of spuiten van chemicaliën op.

Installatie

De machine klaarmaken voor de montage

⚠ VOORZICHTIG


Chemische stoffen zijn gevaarlijk en kunnen lichamelijk letsel veroorzaken.

- **Lees de aanwijzingen op het fabrieksetiket voordat u gaat werken met chemische stoffen, en neem alle aanbevelingen en voorzorgsmaatregelen van de fabrikant in acht.**
- **Zorg ervoor dat uw huid niet in contact komt met chemische stoffen. Als dit toch gebeurt, moet u de desbetreffende plek grondig afspoelen met zeep en schoon water.**
- **Draag een veiligheidsbril of andere beschermende uitrusting volgens de aanbevelingen van de fabrikant van de chemische stoffen.**


1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Zet de transmissie in NEUTRAAL (handgeschakelde transmissie) of de PARKEERSTAND (automatische transmissie).
3. Stel de parkeerrem in werking.
4. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.
5. Wacht tot alle onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurdersstoel verlaat.
6. Maak de spuitmachine schoon; raadpleeg het hoofdstuk De spuitmachine reinigen in de *Gebruikershandleiding* van de machine.
7. Laat de componenten van de machine afkoelen.

De sensor van de vloeistofstroommeter verwijderen

1. Koppel de stekker met 3 pinnen op de sensor van de vloeistofstroommeter af van de connector met 3 contacten op de kabelboom van de machine (Figuur 1).



g290117




g290118

Figuur 1

1. Connector met 3 contacten (machinekabelboom)
2. Stekker met 3 pinnen (kabelboom van sensor van vloeistofstroommeter)

2. Verwijder de bout waarmee de sensor bevestigd is aan de behuizing van de vloeistofstroommeter (Figuur 2).



g290119

Figuur 2


1. Bout
2. Sensor van vloeistofstroommeter
3. Contramoer
4. Behuizing van vloeistofstroommeter

3. Zet de contramoer van de sensor los en schroef de sensor uit de behuizing van de vloeistofstroommeter (Figuur 2).

De sensor van de vloeistofstroommeter monteren

De sensor voorbereiden op de montage

1. Verwijder de steunklem van de kabelboom van de oude sensor (Figuur 3).



g290120

Figuur 3

1. Steunklem
2. Oude sensor
3. Contramoer
4. Nieuwe sensor


2. Verwijder de contramoer van de oude sensor (Figuur 3).

   Opmerking: Gooi de oude sensor weg.

3. Monteer de steunklem op de kabelboom van de nieuwe sensor (Figuur 3).
4. Schroef de contramoer helemaal op de nieuwe sensor (Figuur 3).

De sensor op de vloeistofstroom-meter monteren

1. Schroef de sensor rechtsom in de behuizing van de vloeistofstroommeter tot de sensor de bodem van de opening raakt (Figuur 4).




g290132

Figuur 4

1. Behuizing van vloeistofstroommeter
2. Sensor van vloeistofstroommeter

2. Draai de sensor indien nodig linksom tot het uitlijningsteken bovenop de sensor op één lijn ligt met de uitlijningspijl op de behuizing van de vloeistofstroommeter (Figuur 5).




g290131

Figuur 5

1. Sensor van vloeistofstroommeter
2. Uitlijningsteken (sensor)
3. Contramoer
4. Pijl (behuizing van vloeistofstroommeter)

3. Hou de sensor tegen en draai tegelijk de contramoer (Figuur 5) aan met 2,26 tot 2,82 N·m.
4. Bevestig de kabelboom van de vloeistofstroommeter met de bout aan de behuizing van de vloeistofstroommeter (Figuur 6).



g290146

Figuur 6

1. Bout
2. Steunklem
3. Connector met 3 contacten (machinekabelboom)
4. Stekker met 3 pinnen (kabelboom van sensor van vloeistofstroommeter)

5. Sluit de stekker met 3 pinnen op de sensor van de vloeistofstroommeter aan op de connector met 3 contacten op de kabelboom van de machine (Figuur 6).

De software van de machine bijwerken

1. Raadpleeg de tabel om na te gaan of u de software van uw machine dient bij te werken.
2. Als de software van uw machine moet worden bijgewerkt, neem dan contact op met uw erkende Toro distributeur.

Tabel software-updates

Model	Modelnr.:	Serienr.:
Multi Pro 5800 ExcelaRate—Benzine	41394	316000001–05060197
Multi Pro 5800 ExcelaRate—Diesel	41393	316000001–404847104
Multi Pro 1750	41188	314000001-405240880
Multi Pro WM	41240	314000001-404696508
Alle andere machines	41240	314000001-404696508
Maak voor alle andere machines gebruik van de CAL-nummers van de nieuwe vloeistofstroommeter of sensor om de controllers en het display te kalibreren; raadpleeg de gebruikershandleiding van uw display. ***Belangrijk:*** **De software van de machine moet worden bijgewerkt om ervoor te zorgen dat het sproeisysteem met de nieuwe vloeistofstroommeter werkt.**		

Opmerkingen:

Opmerkingen:



Count on it.