Form No. 3433-797 Rev C

X25 GeoLink®-presisjonsspredersystemsett
Programvareversjon 4.04

Quick Start Guide

Kontakt Toro NSN på 1-844-GEOLINK (1-844-436-5465) eller GeoLinkNSNTech@toro.com for kundeservice.

Merk: Skjermen er i STANDARDMODUS etter oppstart. Hvis du vil endre modi, se GeoLink-*brukerhåndboken*.

Merk: Bruk maskinens tenningsnøkkel til å kjøre eller slå av skjermen, mottakeren og seksjonskontrolleren.

Bruke berøringsskjermen


Sprederinformasjon legges til på skjermen når du berører og aktiverer de individuelle ikonene.

- Trykk på et av ikonene på skjermen for å se hva som vises på skjermen.
- Trykk på et ikon for å velge en funksjon; tilknyttede alternativer vises.
- Trykk på ønskede alternativer, og trykk på ikonet med grønt hakemerke for den nye skjermen.



g294063

Figur 1



g294048

Figur 2

Startskjerm i standardmodus vist

1. Systeminformasjonsikon
2. Veiledningsikon
3. GPS-ikon
4. Jobbinformasjonsikon
5. Ikon for automatisk seksjonskontroll
6. Sprederkontrollerikon
7. Lagerstyringsikon
8. Oppsettsikon
9. Vis dashbord
10. Masterbryterikon
11. Mottakerkalibreringsikon
12. Jobbmenyikon
13. Arealmenyikon
14. Hurtigstartikon
15. Zoomfunksjonsikon
16. Skjermvisningsikon
17. Kartlagikon
18. Sentrert kartvisning
19. Grensevalgsikon
20. Seksjonsvisningsikon

© 2020—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrer ditt produkt på www.Toro.com.

Oversettelse av originalen (NO)
Trykt i USA
Med enerett

3433-797
C

Identifisere programvare-versjonen

Trykk på Toro-ikonet øverst til venstre hjørne på skjermen for å vise programvareversjonen.




g294808

Figur 3

Bruke Hurtigstart

Trykk på hurtigstartikonet (Figur 2). En veiviser vil lede deg gjennom trinnene i denne veiledningen.



g294615


Figur 4

1. Hurtigstartikon
2. Veiviser

Opprette et areal

Merk: Opprett et separat areal for hver egenskap. Hvert areal kan inneholde flere grenser.

1. Trykk på arealmenyikonet.
2. Trykk på ikonet for nytt areal.
3. Trykk på arealnavnikonet, skriv inn navnet til arealet, og trykk på ikonet med grønt hakemerke (Figur 5).




g294047

Figur 5

1. Arealmenyikon
2. Arealnavnikon
3. Ikon for nytt areal

Opprette en ny arealgrense


Merk: Grensen opprettes ved den ytre, midtre siden av venstre fordekk.



g294392

Figur 6

1. Kjør til arealet på jobbområdet.
2. Trykk på arealmenyikonet.



g294470

Figur 7

1. Arealmenyikon
2. Ikon for midlertidig stopp av registrering
3. Ikon for fullføring av registrering
4. Registrering av arealgrense


3. Trykk på ikonet for registrering av arealgrense.
4. Kjør maskinen rundt omkretsen av arealet (grensen).
5. Når du er nær begynnelsen av arealgrensen, trykker du på ikonet for fullføring av registrering.

Gi navn til og kategorisere en arealgrense

Merk: Grensene du oppretter og lagrer, er kun nøyaktige og repeterbare hvis grensen blir opprettet ved hjelp av RTK-korrigering.

1. Når du har opprettet grensen, hold fingeren på grenselinjen.
2. Når grenselinjen er fremhevet, kan du fjerne fingeren fra skjermen. Grenseredigeringsmenyen åpnes.
3. Trykk på navnikonet, skriv inn navnet til grensen, og trykk på ikonet med grønt hakemerke.

4. Trykk på ikonet for områdetype, og velg et kategorisert område, arbeidsområde, ekskludert område eller deaktivert.
5. Trykk på kategoriikonet, og velg en forhåndsinnstilt kategori eller opprett en ny kategori.
6. Trykk på ikonet med grønt hakemerke




Figur 8

1. Velg grensen med fingeren
2. Grense
3. Meny for redigering av grense
4. Ikon for sletting av grense
5. Kategoriikon
6. Ikon for sletting av kategori
7. Grensenavnikon

Opprette et produkt og tankvolum

Merk: Påse at måleenhetene er korrekt for bruken. Se avsnittet om å velge korrekte måleenheter i GeoLink-*brukerhåndboken*.

1. Fyll spredertanken med rent vann.
2. Trykk på ikonet for sprøytemengdekontrolleren, og utvid miniatyrvisningen av sprøytemengde-kontrolleren (Figur 9).
3. Trykk på Velg produkt-ikonet.
4. I popup-vinduet trykker du på produktnavnikonet, og velger et programmert produkt eller et nytt produkt.
5. Når du trykker på ikonet for nytt produkt og ikonet med grønt hakemerke, startes du veiviseren for konfigurering av et nytt produkt.
6. I vinduet for konfigurering av nytt produkt trykker du på ikonene for tilpasset produkt og høyrepil.
7. Trykk på produktnavnikonet, skriv inn det nye produktnavnet med å bruke skjermtastaturet, trykk på ikonet med grønt hakemerke og deretter på høyrepilikonet.
8. Trykk på ikonet for mengdeintervaller, skriv inn hvor mye du vil øke sprøytemengden med, og trykk på ikonet med grønt hakemerke.
9. Trykk på ikonet for produktmengde 1 eller 2, skriv inn sprøytemengde for produktet, og trykk på ikonet med grønt hakemerke, og klikk deretter på høyrepilikonet.
10. I popup-vinduet for lagring av produktinnstilling trykker du på ikonet med grønt hakemerke.
11. I popup-vinduet for fylling av tank trykker du på Ja- eller Nei-ikonet for å velge det nye produktet for spredertanken.



Figur 9

1. Ikon for sprøytemengde-kontroller
2. Utvidelsesikon
3. Velg produkt-ikon
4. Produktnavnikon
5. Nytt produkt (konfigurering)-ikon

Sprøyting av en grense

1. Trykk på jobbikonet på høyre side av skjermen (Figur 11).
2. Trykk på navnet for jobben (Figur 11).

   Merk: Kun for 1750-spredere: Kjør ventilbalanseveiviseren før du velger et munnstykke.
3. Trykk på riktig dyse (Figur 12).
4. Utvid Automatisk seksjonskontroll (ASC)-skjermen, og trykk på ASC PÅ (Figur 13).
5. Velg arbeidsområdet (Figur 10) du vil sprøyte (f.eks. fairway, green, tee osv.).
6. Velg ekskluderte områder (områder som ikke skal sprøytes) (bunkere, trær, farer osv.), som vist i Figur 10.



g294469

Figur 10

1. Velg arbeidsområdene
2. Velg ekskluderte områder

7. Trykk på masterbryterikonet (kun Multi Pro 5800).
8. For å starte sprøyting, trykk masterbryteren til PÅ-stilling (Figur 16).
9. Vri seksjonsbryterne (mellom setene) til PÅ-stilling (Figur 16).

   Merk: Maskinen starter å sprøyte når sprederen krysser over grensen til det korrekte sprøyteområdet.

   Merk: Sprøyt med ønsket sprøytehastighet basert på sprøytemengde og maskinens munnstykker. Se *veiledningen for valg av munnstykke*.

Sprøyting mens maskinen står stille

1. Trykk på jobbikonet øverst til høyre på skjermen (Figur 11).
2. Trykk på ikonet for ny jobb.




g294394

Figur 11

1. Angi et nytt navn
2. Velg munnstykket

3. Skriv inn et nytt navn for jobben.


   Merk: Kun for 1750-spredere: Kjør ventilbalanseveiviseren før du velger et munnstykke. Se GeoLink-*brukerhåndboken*.
4. Velg det korrekte munnstykket.



g294466

Figur 12


5. Utvid miniatyrvisningen for konfigurering av Automatisk seksjonskontroll (ASC), og trykk på ASC AV-ikonet.



g294467

Figur 13

Merk: Displayet viser områder som skal sprøytes, i lys grå, og områder som ikke skal sprøytes, i mørk grå. Hvis displayet viser alt som lys grå, kan du sprøyte hele området.




g294061

Figur 14

1. ASC AV
2. ASC PÅ


6. Utvid miniatyrvisningen for sprederkontrolleren, trykk på ikonet for manuell hastighet, og skriv inn testhastigheten.



g294468

Figur 15

7. Trykk på masterbryterikonet (kun multi Pro 5800), vist i Figur 2.
8. For å starte å sprøyte, vri seksjonsbryterne (mellom setene) til PÅ-stilling (Figur 16).



Figur 16

1. Seksjonsbrytere
2. Masterbryter

Merk: Sprøyt med ønsket sprøytehastighet basert på sprøytemengde og maskinens munnstykker. Se *veiledningen for valg av munnstykke*.

Notat:

Notat:



Count on it.