Form No. 3433-798 Rev C

Kit do sistema de pulverização de precisão GeoLink® X25
Versão de software 4.04

Quick Start Guide

Entre em contacto com a Toro® NSN pelo número 1-844-GEOLINK (1-844-436-5465) ou pelo e-mail GeoLinkNSN@toro.com para obter assistência ao cliente.


Nota: O ecrã encontra-se no MODO PADRÃO após o arranque. Para mudar de modo, consulte o *Manual do utilizador* do GeoLink.

Nota: Utilize a chave da ignição da máquina para ligar ou desligar o ecrã, recetor e controlador da secção.

Utilização do ecrã tátil

São mostradas informações do pulverizador no ecrã quando toca e ativa os ícones individuais.

- Pressione qualquer ícone do ecrã para visualizar o que é apresentado no ecrã.
- Pressione qualquer ícone para selecionar uma função e surgem as opções relacionadas.
- Pressione as opções requeridas e pressione o ícone verde da caixa de verificação para o novo ecrã.



g294063


Figura 1

© 2020—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registe o seu produto em www.Toro.com.

Tradução do original (PT)
Impresso nos EUA
Todos os direitos reservados

3433-798 C



g294048

Figura 2

Mostrado o Ecrã inicial do modo padrão

1. Ícone de informações do sistema
2. Ícone de orientação
3. Ícone GPS
4. Ícone de informação do trabalho
5. Ícone de controlo de auto-secção
6. Ícone do controlador do pulverizador
7. Ícone do gestor de inventário
8. Ícone de configuração
9. Ecrã painel de controlo
10. Ícone do interruptor principal
11. Ícone de calibração do recetor
12. Ícone do menu de trabalhos
13. Ícone do menu de setor
14. Ícone de arranque rápido
15. Ícone de função de ampliação
16. Ícone de visualização do ecrã
17. Ícone de camadas do mapa
18. Vista do mapa central
19. Ícone de seleção de limites
20. Ícone de visualização de secção

Identificar a versão do software

Pressione o ícone Toro no canto superior esquerdo do ecrã para mostrar a versão do software.




g294808

Figura 3

Utilizar o arranque rápido

Pressione o ícone de arranque rápido (Figura 2) e um assistente orienta-o ao longo dos passos neste guia.



g294615


Figura 4

1. Ícone de arranque rápido
2. Assistente

Criação de um setor

Nota: Crie um setor separado para cada propriedade. Cada setor contém vários limites.

1. Pressione o ícone de menu de setor.
2. Pressione o ícone de novo setor.
3. Pressione o ícone do nome do setor, escreva o nome do setor e pressione o ícone verde da caixa de verificação (Figura 5).




g294047

Figura 5

1. Ícone do menu de setor
2. Ícone do nome do setor
3. Ícone de novo setor

Criação de um novo limite de setor


Nota: O limite é criado no exterior, centro do pneu frontal esquerdo.



g294392

Figura 6

1. Conduza para a área do setor do local de trabalho.
2. Pressione o ícone de menu de campo.



g294470

Figura 7


1. Ícone do menu de setor
2. Ícone de registo de pausa
3. Ícone de registo completo
4. Ícone de limite de registo

3. Pressione o ícone de limite de setor-registo.
4. Conduza a máquina pelo perímetro do limite.
5. Quando está perto do início do perímetro do limite, pressione o ícone de limite completo.

Nomeação e definição da categoria de um limite de setor

Nota: Os limites que cria e guarda são precisos e repetíveis apenas se o limite for criado utilizando a correção RTK.

1. Depois de criar um limite, mantenha o dedo na linha de limite.
2. Quando a linha do limite estiver realçada, retire o dedo do ecrã e abre-se o menu de edição de limite.
3. Pressione o ícone do nome, escreva o nome do limite e pressione o ícone verde da caixa de verificação.
4. Pressione o ícone do tipo de região e selecione uma região categorizada, região de trabalho, região excluída ou desativada.
5. Pressione o ícone de categoria e selecione uma categoria predefinida ou crie uma nova categoria.
6. Prressione o ícone verde da caixa de verificação.



g294821

Figura 8


1. Selecione o limite com o dedo.
2. Limite
3. Menu de edição de limite
4. Ícone eliminar o limite
5. Ícone de categoria
6. Ícone de eliminação de categoria
7. Ícone do nome do limite

Criar um produto e volume do depósito

Nota: Certifique-se de que as unidades estão corretas para a sua utilização; consulte as unidades de medida corretas no *Manual do utilizador* do GeoLink.

1. Encha o depósito de pulverização com água limpa.

2. Pressione o ícone do controlador da taxa do pulverizador e aumente a vista reduzida do controlador da taxa (Figura 9).
3. Pressione o ícone de selecionar produto.
4. Na janela emergente, pressione o ícone nome do produto e selecione um produto programado ou um novo produto.
5. Pressionar um novo produto e ícones verdes da caixa de verificação inicia o assistente de configuração de novo produto.
6. Na janela de configuração de novo produto, pressione os ícones de produto personalizado e da seta direita.
7. Pressione o ícone de nome de produto, escreva o nome de novo produto com a janela emergente do teclado, pressione o ícone verde da caixa de verificação e, em seguida, o ícone da seta direita.
8. Pressione o ícone de incrementos da taxa, escreva a quantidade em que deseja aumentar a taxa de aplicação e pressione o ícone verde da caixa de verificação.
9. Pressione os ícones 1 ou 2 da taxa de produto, escreva a taxa de aplicação do produto e pressione o ícone verde da caixa de verificação e, em seguida, o ícone da seta direita.
10. Na janela emergente de definição de guardar produto, pressione o ícone verde da caixa de verificação.
11. Na janela emergente de encher depósito, pressione o ícone sim ou não para selecionar o novo produto para o depósito do pulverizador.



g294540

Figura 9

1. Ícone do controlador da taxa de pulverização
2. Expanda o ícone
3. Ícone de seleção de produto
4. Ícone de nome de produto
5. Ícone de (configuração) novo produto

Pulverizar um limite

1. Pressione o ícone do trabalho no lado direita do ecrã (Figura 11).
2. Pressione o nome do trabalho (Figura 11).

   Nota: Apenas para os pulverizadores 1750, execute o assistente de equilíbrio de válvulas antes de selecionar um bico.
3. Selecione o bico correto (Figura 12).
4. Aumente o ecrã de configuração do Controlo de auto-secção (ASC) e pressione ASC LIGADO (Figura 13).
5. Selecione a região de trabalho (Figura 10) que está a pulverizar (ou seja, fairway, green, tee, etc.).
6. Selecionar as regiões excluídas que não pulveriza (bunkers, árvores, perigos, etc.) como se mostra na Figura 10.



g294469

Figura 10

1. Selecionar as regiões de trabalho
2. Selecionar as regiões excluídas

7. Pressione o ícone do interruptor principal (apenas Multi Pro 5800).


8. Para começar a pulverizar, pressione o interruptor principal para a posição LIGAR (Figura 16).
9. Pressione os interruptores de secção (localizados entre os bancos) para a posição LIGAR (Figura 16).

   Nota: A máquina inicia a pulverização quando o pulverizador entrar na área de pulverização correta.

   Nota: Pulverize na velocidade adequada com base na taxa de aplicação desejada e bicos na máquina; consulte o *Guia de seleção de bicos*.

Pulverizar enquanto parado

1. Pressione o ícone de trabalhos na parte superior direita do ecrã (Figura 11).
2. Selecione o ícone de novo trabalho.




g294394

Figura 11

1. Introduza um novo nome
2. Selecione o bico

3. Introduza um novo nome para o trabalho.

   Nota: Apenas para os pulverizadores 1750, execute o assistente de equilíbrio de válvulas antes de selecionar um bico; consulte o *Guia do utilizador* do GeoLink.
4. Selecione o bico correto.



g294466

Figura 12


5. Aumente o ecrã de configuração do Controlo de auto-secção (ASC) e pressione o ícone ASC DESLIGADO.



g294467

Figura 13

Nota: O ecrã mostra as áreas ativas de pulverização a sombreado cinzento claro e as áreas de não pulverização a sombreado cinzento escuro. Se o visor apresentar todas as áreas em cinzento claro, todas podem ser pulverizadas.




g294061

Figura 14

1. ASC DESLIGADO
2. ASC LIGADO

6. Aumente a mini vista do controlador do pulverizador, pressione o ícone de velocidade manual e introduza a velocidade de teste.



g294468

Figura 15

7. Pressione o ícone do interruptor principal (apenas Multi Pro 5800), mostrado em Figura 2.
8. Para começar a pulverizar, pressione os interruptores de secção (localizados entre os bancos) para a posição LIGAR (Figura 16).




Figura 16

1. Interruptores de secção 2. Interruptor principal

Nota: Pulverize na velocidade adequada com base na taxa de aplicação desejada e bicos instalados na máquina; consulte o *Guia de seleção de bicos*.

Notas:



Count on it.