Form No. 3449-869 Rev A

Kit de extensión del manillar

Máquina HoverPro® 450/550

Nº de modelo 02628

Instrucciones de instalación

Instalación

Documentación y piezas adicionales

Descripción	Cant.	Uso
Extensión del manillar	1	Instalación del kit de extensión del manillar.
Cable del control de presencia del operador	1	
Pomos	2	
Perno en U	2	
Brida	3	

Nota: Conserve todas las piezas que se retiren para su posterior instalación, a menos que se indique lo contrario.

1. Apague el motor, retire la llave (si está equipada), espere a que se detenga todo movimiento y deje que máquina se enfríe.
2. Retire el cable del control de presencia del operador del manillar (Figura 1).




Figura 1

1. Perno (¼" x 1¾")
2. Manillar superior
3. Acoplamiento del manillar
4. Contratuerca (¼")

3. Desconecte el cable que ha retirado del soporte de la barra de presencia del operador colocando en ángulo el acoplamiento del cable para liberarlo (Figura 2).




Figura 2

1. Soporte de barra de presencia del operador
2. Acoplamiento del cable

4. Retire el otro extremo del cable extraído del motor.

   Importante: **Anote cómo está conectado el cable al motor, ya que el nuevo cable se instala del mismo modo.**


   Nota: Puede desechar el cable del control de presencia del operador que ha retirado.
5. Retire los 2 pomos, las arandelas y los pernos en U que fijan el manillar superior al manillar inferior (Figura 3).

© 2021—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registre su producto en www.Toro.com.

Traducción del original (ES)
Impreso en el Reino Unido.
Reservados todos los derechos

3449-869




g364684

Figura 3

1. Manillar inferior
2. Pomo
3. Arandela (6mm)
4. Manillar superior
5. Perno en U

6. Sujete la extensión del manillar al manillar inferior con los 2 pomos y los 2 pernos en U (Figura 4).




g373226

Figura 4

1. Cable del control de presencia del operador
2. Pomo
3. Perno en U
4. Extensión del manillar

7. Con los 2 pomos y los 2 pernos en U que retiró en el paso 5, fije el manillar superior a la extensión del manillar (Figura 3).
8. Con las fijaciones de montaje que retiró en el paso 2, fije el cable de control de presencia del operador más largo suministrado al manillar superior (Figura 1).
9. Conecte el cable que acaba de instalar en el soporte de la barra de presencia del operador, tal y como se muestra en la Figura 2.
10. Enganche el acoplamiento del cable suelto en el nuevo cable y en la palanca de freno del volante y, a continuación, tire del cable de control del freno hasta que esté tenso y deslícelo en el soporte, tal y como se muestra en la Figura 5



g018582

Figura 5

1. Palanca del freno del volante
2. Soporte
3. Cable de control del freno
4. Acoplamiento del cable suelto

11. Con las bridas suministradas, fije el cable a las secciones superior e inferior del manillar.
12. Utilice la máquina y asegúrese de que la barra de presencia del operador apaga la máquina cuando se suelta; consulte el *Manual del operador* de HoverPro.

    Importante: **Cuando suelta la barra de presencia del operador, el motor y el disco de corte deben detenerse en 3 segundos o menos. Si no se paran correctamente, deje de usar la máquina inmediatamente y póngase en contacto con un Servicio Técnico Autorizado o con un distribuidor autorizado Toro.**

    Nota: Extreme la precaución al maniobrar la máquina, ya que el manillar más largo puede hacer que las maniobras sean más difíciles.

    Tenga cuidado al desplazar o almacenar la máquina para evitar que se rompa el mecanismo de enganche.



Count on it.