Form No. 3449-873 Rev A

ハンドル延長キット

HoverPro® 450/550 刈り込み機

モデル番号 02628

取り付け要領

取り付け

その他の付属品

内容	数量	用途
延長ハンドル	1	
オペレータプレゼンスコントロールのケーブル	1	
ハンドホイールのノブ	2	ハンドルバー延長キットを取り付ける。
ボルト	2	
ケーブルタイ	3	

注 以下、特に記載がない限り、取り外した部品はすべて再使用します。

1. エンジンを停止させ、キーを使用するマシンではキーを抜き取り、各部が冷えるのを待つ。
2. ハンドルバーからオペレータプレゼンスコントロールのケーブルを外す図 1。




図 1

1. ボルト¼" x 1¾"
2. 上側ハンドルバー
3. ハンドルバーのフィッティング
4. ロックナット¼"

3. 外したケーブルを、オペレータプレゼンスコントロールのベイルブラケットから外す図 2。




図 2

1. オペレータベイルのブラケット
2. ケーブルフィッティング

4. 外したケーブルのもう一方の端をエンジンから外す。

   重要 **ケーブルとエンジンの接続方法をメモしておいてください新しいケーブルも同じ方法で取り付けます。**


   注 取り外したケーブルは廃棄して構いません。
5. 上側ハンドルバーを下側ハンドルバーに固定しているハンドホイールノブ2個、ワッシャ、Uボルトを外す図 3。

© 2021—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

製品の登録は www.Toro.com.

この文書は翻訳です。 (JA)
Printed in the UK.
禁無断転載

3449-873




g364684

図 3

1. 下側ハンドルバー
2. ハンドホイールのノブ
3. ワッシャ6 mm
4. 上側ハンドルバー
5. ボルト

6. 下部ハンドルに、延長ハンドルを取り付け、ハンドホイール2個とキット付属の U ボルト2本で固定する図 4。




g373226

図 4

1. オペレータプレゼンスコントロールのケーブル
2. ハンドホイール
3. ボルト
4. 延長ハンドル

7. ステップ5で外したハンドホイール 2 個と U ボルト 2 本を使用して、上側ハンドルバーを延長部に固定する図 3。
8. ステップ 2 で取り外した締結具を使って、キット付属の長いオペレータプレゼンスコントロールケーブルを上部ハンドルに固定する図 1。
9. 新しく取り付けたケーブルを、オペレータプレゼンスベイルのブラケットに図 2のように接続する。
10. 新しく取り付けたケーブルについているフィッティングを、フライホイールブレーキレバーに取り付け、ブレーキコントロールケーブルを引いてゆるみを無くし、図 5のようにブラケットに入れる。



g018582

図 5

1. フライホイールブレーキレバー
2. ブラケット
3. ブレーキコントロールケーブル
4. ケーブルフィッティング

11. キット付属のケーブルタイを使用してケーブルを上下のハンドルバーに固定する。
12. マシンの試運転を行い、オペレータプレゼンスベイルから手を離すとマシンが規定時間以内に停止することを確認するホバープロの *オペレーターズマニュアル*を参照。

   ***重要*オペレータベイルから手を離離すと、エンジンと刈り込みディスクの両方が 3 秒以内に停止するのが正常です。もし正しく停止しない場合には、直ちに機械の使用を停止し、代理店または Toro 正規ディストリビュータにご連絡ください。**

   注 ハンドルが長くなるとマシンの取り回しが難しくなります。十分注意してお使いください。

   移動や格納保管に際し、ラッチ部分を破損させないように注意してください。



Count on it.