Form No. 3449-876 Rev A

Forlengelsessett for håndtak

HoverPro®-maskin 450/550

Modellnr. 02628

Installasjonsveiledning


Montering

Media og ekstradeler

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Håndtaksforlengelse	1	Monter forlengelsessettet for håndtak.
Dødmannskontrollkabel	1	
Håndsveivknotter	2	
U-bolt	2	
Kabelfeste	3	

Merk: Behold alle demonterte deler for senere montering med mindre annet er angitt.


1. Slå av motoren, ta ut nøkkelen (hvis utstyrt med dette), vent til alle bevegelige deler har stoppet, og la maskinen kjøle seg ned.
2. Fjern dødmannskontrollkabelen fra håndtaket (Figur 1).



Figur 1

1. Bolt (¼ x 1¾ tomme)
2. Øvre håndtak
3. Håndtaksmonteringsenhet
4. Låsemutter (¼ tomme)

3. Koble den fjernede kabelen fra braketten for dødmannsbøylen ved å vinkle kabelfestet fritt (Figur 2).



Figur 2

1. Brakett for dødmannsbøyle
2. Kabelfeste

4. Fjern den andre enden av den fjernede kabelen fra motoren.

   Viktig: **Legg merke til hvordan kabelen er koblet til motoren. Den nye kabelen skal monteres på samme måte.**


   Merk: Du kan kaste den fjernede dødmannskontrollkabelen.
5. Fjern de to håndsveivknottene, skivene og U-boltene som fester det øvre håndtaket til det nedre håndtaket (Figur 3).

© 2021—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrer ditt produkt på www.Toro.com.

Oversettelse av originalen (NO)
Trykt i Storbritannia.
Med enerett

3449-876




g364684

Figur 3

1. Nedre håndtak
2. Håndsveivknott
3. Skive (6 mm)
4. Øvre håndtak
5. U-bolt

6. Fest håndtaksforlengelsen til det nedre håndtaket med de to håndsveivene og de to U-boltene som fulgte med (Figur 4).




g373226

Figur 4

1. Dødmannskontrollkabel
2. Håndsveiv
3. U-bolt
4. Håndtaksforlengelse

7. Bruk de to håndsveivene og de to U-boltene du fjernet i trinn 5, og fest det øvre håndtaket til håndtaksforlengelsen (Figur 3).
8. Bruk monteringsfestene du fjernet i trinn 2, og fest den medfølgende lengre dødmannskontrollkabelen til det øvre håndtaket (Figur 1).
9. Koble den nylig monterte kabelen til braketten for dødmannsbøylen, som vist i Figur 2.
10. Hekt det løse kabelfestet på den nye kabelen inn i svinghjulbremsespaken, stram deretter til bremsestyrekabelen og skyv den inn i braketten som vist i Figur 5.



g018582

g018582

Figur 5

1. Svinghjulbremsespak
2. Brakett
3. Bremsestyrekabel
4. Løst kabelfeste

11. Bruk de medfølgende kabelfestene til å feste kabelen til håndtakets øvre og nedre deler.
12. Prøv maskinen og påse at dødmannsbøylen slår av maskinen når den frigis. Se *brukerhåndboken* for HoverPro.

Viktig: **Når du slipper dødmannsbøylen, skal både motoren og klippeskiven stanse innen tre sekunder. Hvis de ikke stopper som de skal, skal du umiddelbart slutte å bruke maskinen. Kontakt et autorisert forhandlerverksted eller en autorisert Toro-forhandler.**

Merk: Vær forsiktig når du manøvrerer maskinen da det lengre håndtaket kan gjøre manøvrering vanskeligere.

Vær forsiktig når du flytter eller oppbevarer enheten, slik at låsemekanismen ikke skades.