Form No. 3419-937 Rev B

Set voor CE-sluiting

Groundsmaster® 3500/3505/4500/4700- en Reelmaster® 3100-serie tractie-eenheden

Modelnr.: 119-2004

Installatie-instructies


Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Vergrendelbeugel (Onderdeelnr. 119-2003)	1	De set monteren.
Popnagel (Onderdeelnr. 107-0333)	2	
Ring (Onderdeelnr. 3296-10)	2	
Schroef, ¼" x 2" (Onderdeelnr. 322-10)	1	
Borgmoer, ¼" (Onderdeelnr. 3296-47)	1	
CE-sticker	1	

De set monteren


1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Haal de parkeerrem aan.
3. Zet de motor af en verwijder het sleuteltje.
4. Haak de motorkapvergrendeling los van de beugel van de motorkapvergrendeling (Figuur 1).



Figuur 1

1. Motorkapvergrendeling

5. Verwijder de popnagels waarmee de beugel van de motorkapvergrendeling aan de motorkap is bevestigd (Figuur 2). Verwijder de beugel van de motorkapvergrendeling van de motorkap.



Figuur 2

1. Beugel van motorkapvergrendeling
2. Popnagels


© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registreer uw product op www.Toro.com.

Vertaling van de oorspronkelijke tekst (NL)
Gedrukt in de VS
Alle rechten voorbehouden

3419-937

6. Plaats de beugel van de CE-vergrendeling en de beugel van de motorkapvergrendeling op de motorkap en lijn de montageopeningen uit. De beugel van de vergrendeling moet zich tegen de motorkap aan bevinden (Figuur 3). Verwijder de bout en moer niet van de arm van de vergrendelbeugel.




g012629

Figuur 3

1. Beugel van CE-vergrendeling
2. Bout en moer

7. Lijn de ringen uit met de openingen aan de binnenzijde van de motorkap.
8. Bevestig de beugels en de ringen met de popnagels aan de motorkap (Figuur 3).
9. Haak de sluiting op de vergrendelbeugel van de motorkap (Figuur 4).




g012630

Figuur 4

1. Motorkapvergrendeling

10. Schroef de bout in de andere arm van de vergrendelbeugel om de sluiting te vergrendelen (Figuur 5). De bout stevig aandraaien, maar de moer niet.




g012631

Figuur 5

1. Bout
2. Moer
3. Arm van vergrendelbeugel

11. Breng de CE-sticker op een zichtbare plaats aan in de buurt van de grendel op de motorkap (Figuur 6).



g233997

Figuur 6

1. CE-sticker
2. CE-vergrendeling