Form No. 3462-533 Rev A

Kit de montagem universal

Cortador de relva com operador montado Profissional Z Master® Série 2000 ou 4000

Modelo nº 147-6346


Instruções de instalação

Importante: **Se o kit de depósito de recolha estiver instalado na máquina, não poderá instalar o kit de montagem universal.**

Segurança

Autocolantes de segurança e de instruções


Os autocolantes de segurança e instruções estão facilmente visíveis para o operador e situam-se próximos das zonas de potencial perigo. Substitua todos os autocolantes danificados ou perdidos.



decal136-1672

136-1672

1. Aviso—Não subir; não transportar passageiros.



decal136-1680

136-1680

1. O peso máximo é de 11 kg

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registe o seu produto em www.Toro.com.

Tradução do original (PT)
Impresso nos EUA
Todos os direitos reservados

3462-533

Instalação

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Descrição	Quanti-dade	Utilização
Nenhuma peça necessária	–	Prepare a máquina.
Suporte principal Suporte superior Placa de suporte inferior Suporte superiorpára-choques Parafuso de carroçaria (5/16 pol. x ⅞ pol.) Porca (5/16 pol.) Manípulo Suporte da dobradiça Porca (¼ pol.) Parafuso (¼ x 4¼ pol.)	1 1 1 1 4 3 1 1 1 1	Instale o kit.
Parafuso (5/16 x pol.) Porca (5/16 pol.) Parafuso de carroçaria (1/4 pol. x 1 pol.) Porca (¼ pol.)	2 2 1 1	Montagem do kit na máquina.
Kit de pesos frontal (vendido em separado)	1	Instala um kit de pesos frontal (se necessário).

Preparação da máquina

1. Estacione a máquina numa superfície nivelada.
2. Mova as alavancas de controlo do movimento para a posição de BLOQUEIO EM PONTO MORTO.
3. Engate o travão de estacionamento.
4. Desligue o motor, retire a chave e aguarde até que todo o movimento pare, antes de sair da posição de operação.
5. Deixe a máquina arrefecer antes de a ajustar, lhe fazer a manutenção, limpar ou armazenar.

Montagem do kit

Monte o kit como se mostra na Figura 1. Não aperte em demasia o parafuso (¼ x 4¼ pol.) e porca (¼ pol.); o suporte da dobradiça tem de se movimentar livremente.

Importante: **Prenda a placa de suporte inferior à máquina antes de instalar o suporte da dobradiça.**





Figura 1

1. Suporte da dobradiça	5. Suporte principal	9. Parafuso de carroçaria (1/4 pol. x 1 pol.)	13. Parafuso (¼ x 4¼ pol.)
2. Porca (¼ pol.)	6. Manípulo	10. Porca (5/16 pol.)	
3. Parafuso de carroçaria (5/16 pol. x ⅞ pol.)	7. Placa de suporte superior	11. Placa de suporte inferior	
4. Suporte superior	8. Porca (¼ pol.)	12. Parafuso (5/16 x pol.)	

Montagem do kit na máquina

Locais de montagem

Pode montar este kit em dois locais na máquina (Figura 2). Consulte os seguintes procedimentos para montar o kit no local desejado.



g437410

Figura 2

1. Lateral da proteção do motor

Montagem do kit na lateral da proteção do motor


⚠ AVISO

O motor pode ficar muito quente. Tocar num motor quente pode causar queimaduras graves.

Deixe o motor arrefecer completamente antes de prestar assistência ou fazer reparações em volta da área do motor.

1. Prenda o conjunto de montagem à proteção traseira lateral utilizando um parafuso de carroçaria (¼ x 1 pol.) e uma porca (¼ pol.) como se mostra na Figura 3 ou Figura 4.
2. Prenda a parte inferior do suporte principal à proteção do motor utilizando dois parafusos (5/16 x 3 pol.) e duas porcas (5/16 pol.) como se mostra na Figura 3 ou Figura 4.

   Nota: Retire os dois parafusos que prendem a proteção traseira lateral para ter espaço para o suporte de montagem.




g437354

Figura 3

Montagem do kit no lado esquerdo da proteção do motor

1. Parafuso (5/16 x 3 pol.) e porca (5/16 pol.)
2. Parafuso de carroçaria (¼ x 1 pol.) e porca (¼ pol.)

Importante: **Se estiver a montar no lado direita de uma máquina Z Master 4000, retire o parafuso existente que prende o depósito de expansão à estrutura. Descarte o parafuso e utilize as ferramentas do kit para prender o suporte à estrutura.**



g437355

Figura 4

Montagem do kit no lado direito da proteção do motor

1. Parafuso (5/16 x 3 pol.) e porca (5/16 pol.)
2. Parafuso de carroçaria (¼ x 1 pol.) e porca (¼ pol.)

Instalação do kit de pesos frontais

Para máquinas com dois kits de montagem de acessórios

Se adicionar dois kits de montagem de acessórios (por exemplo, o kit de balde ou o kit de montagem universal) em ambos os locais de montagem mostrados na Figura 5, adicione um kit de pesos frontal. Contacte um representante de assistência autorizado para encomendar um kit de pesos frontal.




Figura 5

1. Adicione um kit de pesos frontal quando são instalados dois kits de montagem de acessórios nestas posições.

Funcionamento

Acessórios de montagem

Utilize unicamente engates e acessórios aprovados pela Toro. A capacidade máxima é de 11,3 kg.

Utilize o suporte superior e suporte da dobradiça para a montagem dos acessórios; prenda-os utilizando os furos no suportes de montagem.

Prenda o suporte da dobradiça quando não estiver a ser utilizado; consulte a Prender o suporte da dobradiça (página 8).

Montagem de um balde

Nota: Se desejar, pode remover o suporte da dobradiça e monte o balde utilizando o suporte de apoio soldado.

1. Desaperte o manípulo e eleve o balde superior. Aperte o manípulo para o segurar no sítio (Figura 6).
2. Se tiver removido o suporte da dobradiça, coloque a borda inferior do balde sobre o bordo inferior do suporte de apoio soldado (Figura 6).
3. Desaperte o manípulo e desça o suporte superior o mais possível sobre o aro do balde. Aperte o manípulo (Figura 6).




Figura 6

1. Manípulo
2. Suporte superior sobre o aro do balde
3. Bordo inferior do suporte de apoio

Prender o suporte da dobradiça

1. Eleve o suporte da dobradiça
2. Desaperte o manípulo e desça o suporte superior, inserindo a patilha na ranhura no suporte da dobradiça (Figura 7).
3. Aperte o manípulo.




Figura 7

1. Patilha do suporte superior
2. Ranhura do suporte da dobradiça