Form No. 3462-961 Rev A

ハンドル延長キット

eHoverPro™ 450 および 550 60V 芝刈り機用

モデル番号 02630

取り付け要領

取り付け

その他の付属品

内容	数量	用途
延長ハンドル	1	ハンドルバー延長キットを取り付ける。
オペレータプレゼンスコントロールのケーブル	1	
ハンドホイールのノブ	2	
ボルト	2	
電気スタート用延長コード	1	
ケーブルタイ	3	

注 以下、特に記載がない限り、取り外した部品はすべて再使用します。

1. マシンを停止させ、電気スタートボタンを外し、各部が停止して冷えるのを待つ。
2. ハンドルバーからオペレータプレゼンスコントロールのケーブルを外す図 1。




図 1

1. ボルトM6 x 1-1/6"
2. 上側ハンドルバー
3. ハンドルバーのフィッティング
4. ワッシャ
5. ロックナット¼"

3. 外したケーブルを、オペレータプレゼンスコントロールのベイルブラケットから外す図 2。




図 2

1. オペレータベイルのブラケット
2. ケーブルフィッティング

4. 外したケーブルのもう一方の端をモータから外す。

   重要 **ケーブルとモータの接続方法をメモしておいてください新しいケーブルも同じ方法で取り付けます。**


5. 上側ハンドルバーを下側ハンドルバーに固定しているハンドホイールノブ2個、ワッシャ、Uボルトを外す図 3。

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

製品の登録は www.Toro.com.

この文書は翻訳です。 (JA)
Printed in the UK.
禁無断転載

3462-961




g435610

図 3

1. 下側ハンドルバー
2. ハンドホイールのノブ
3. ワッシャ
4. 上側ハンドルバー
5. ボルト

6. 下部ハンドルに、延長ハンドルを取り付け、ハンドホイール2個とキット付属の U ボルト2本で固定する図 4。




g435603

図 4

1. オペレータプレゼンスコントロールのケーブル
2. ハンドホイール
3. ボルト
4. 延長ハンドル

7. ステップ5で外したハンドホイール 2 個と U ボルト 2 本を使用して、上側ハンドルバーを延長部に固定する図 3。
8. ステップ 2 で取り外した締結具を使って、キット付属の長いオペレータプレゼンスコントロールケーブルを上部ハンドルに固定する図 1。
9. 新しく取り付けたケーブルを、オペレータプレゼンスベイルのブラケットに図 2のように接続する。
10. 新しく取り付けたケーブルについているフィッティングを、ブレードコントロールレバーに取り付け、ブレードコントロールケーブルを引いてゆるみを無くし、図 5のようにブラケットに入れる。



g435627

図 5

1. ブラケット
2. ブレードコントロールレバー
3. ケーブルフィッティング
4. ブレードコントロールケーブル

11. マシン前部にある電気スタートコネクタを外す。




図 6

1. 電気スタートコネクタ

12. 電気スタート用延長コードのコネクタを電気スタートコネクタに取り付け図 7、図 6のようにマシン前部に接続する。




図 7

1. 延長コード
2. 電気スタートコネクタ

13. キット付属のケーブルタイを使用してケーブルを上下のハンドルバーに固定する。

14. マシンの試運転を行い、オペレータプレゼンスベイルから手を離すとマシンが規定時間以内に停止することを確認するeHoverPro の *オペレーターズマニュアル*を参照。

    ***重要*オペレータベイルから手を離離すと、モータと刈り込みディスクの両方が 3 秒以内に停止するのが正常です。もし正しく停止しない場合には、直ちに機械の使用を停止し、代理店または Toro 正規ディストリビュータにご連絡ください。**

    注 ハンドルが長くなるとマシンの取り回しが難しくなります。十分注意してお使いください。

    移動や格納保管に際し、ラッチ部分を破損させないように注意してください。



Count on it.