Form No. 3462-970 Rev A

# Súprava nadstavcov riadidla

## Kosačka eHoverPro™ 450 alebo 550 60 V

**Číslo modelu 02630**

**Návod na inštaláciu**


# Inštalácia

## Médiá a doplnky

| Popis | Množstvo | Použitie |
|---|---|---|
| Nadstavec riadidla | 1 | Namontujte súpravu nadstavcov riadidla. |
| Ovládacie lanko vyžadujúce prítomnosť operátora | 1 | |
| Gombíky ručného kolieska | 2 | |
| Strmeňová skrutka | 2 | |
| Predlžovací kábel elektrického štartéra | 1 | |
| Zväzovací remienok na káble | 3 | |

**Poznámka:** Ak nie je uvedené inak, všetky demontované diely si odložte na neskoršiu montáž.


1. Vypnite stroj, demontujte tlačidlo elektrického štartéra, počkajte, kým sa nezastaví pohyb všetkých pohyblivých častí, a nechajte stroj vychladnúť.
2. Demontujte z riadidla ovládacie lanko vyžadujúce prítomnosť operátora (Obrázok 1).




**Obrázok 1**

1. Skrutka (M6 x 1 1/6")
2. Vrchná časť riadidla
3. Úchytka na riadidle
4. Podložka
5. Poistná matica (¼")

3. Odpojte demontovaný kábel z konzoly na ovládacej rukoväti operátora tak, že uvoľníte koncovku lanka (Obrázok 2).




**Obrázok 2**

1. Konzola na ovládacej rukoväti operátora
2. Koncovka lanka

4. Demontujte druhý koniec demontovaného kábla z motora.

***Dôležité:*** **Poznačte si, ako je kábel pripojený k motoru. Nový kábel sa montuje rovnako.**


5. Demontujte 2 gombíky ručného kolieska, podložky a strmeňové skrutky, ktoré zaisťujú vrchnú časť riadidla na spodnej časti (Obrázok 3).

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Zaregistrujte svoj výrobok na adrese www.Toro.com.

Preklad originálu (SK)
**Vytlačené v Spojenom kráľovstve.**
**Všetky práva vyhradené**

*3462-970*





g435610

**Obrázok 3**

1. Spodná časť riadidla
2. Gombík ručného kolieska
3. Podložka
4. Vrchná časť riadidla
5. Strmeňová skrutka

6. Pomocou 2 dodaných ručných koliesok a 2 strmeňových skrutiek zaistite nadstavec riadidla na spodnej časti riadidla (Obrázok 4).





g435603

**Obrázok 4**

1. Ovládacie lanko vyžadujúce prítomnosť operátora
2. Ručné koliesko
3. Strmeňová skrutka
4. Nadstavec riadidla

7. Pomocou 2 ručných koliesok a 2 strmeňových skrutiek demontovaných v kroku 5 zaistite vrchnú časť riadidla na nadstavec riadidla (Obrázok 3).
8. Pomocou montážnych úchytiek demontovaných v kroku 2 zaistite dodané dlhšie ovládacie lanko vyžadujúce prítomnosť operátora na vrchnú časť riadidla (Obrázok 1).
9. Pripojte nové namontované lanko na konzolu na ovládacej rukoväti operátora, ako je znázornené na Obrázok 2.
10. Voľnú koncovku lanka zaháknite na nové lanko do páky na ovládanie čepelí, potom natiahnite kábel ovládania čepelí a zasuňte ho do konzoly, ako je znázornené na Obrázok 5.





g435627

**Obrázok 5**

1. Konzola
2. Páka na ovládanie čepelí
3. Voľná koncovka lanka
4. Kábel ovládania čepelí


11. Odpojte konektor elektrického štartéra z prednej časti stroja.




**Obrázok 6**

1. Konektor elektrického štartéra

12. Pripojte predlžovací kábel elektrického štartéra ku konektoru elektrického štartéra (Obrázok 7) a zapojte ho do prednej časti stroja, ako je znázornené na Obrázok 6.




**Obrázok 7**

1. Predlžovací kábel
2. Konektor elektrického štartéra

13. Pomocou dodaných zväzovacích remienkov na káble zaistite káble na vrchnej a spodnej časti riadidla.
14. Naštartujte stroj a uistite sa, že ovládacia rukoväť operátora po uvoľnení vypína stroj. Pozrite si *používateľskú príručku* ku kosačke eHoverPro.

   ***Dôležité:*** **Po uvoľnení ovládacej rukoväti operátora by sa mali motor aj rezací kotúč kosačky do 3 sekúnd zastaviť. Ak sa nezastavia správne, prestaňte stroj okamžite používať a obráťte sa na autorizovaného servisného predajcu alebo autorizovaného distribútora spoločnosti Toro.**

   **Poznámka:** Pri manévrovaní so strojom postupujte opatrne. Dlhšia rukoväť môže manévrovanie sťažiť.

Pri presúvaní alebo skladovaní jednotky buďte opatrní a zabráňte poškodeniu mechanizmu západky.




**Count on it.**