Form No. 3463-530 Rev A

LED Çakar Kiti

ProLine H600 Döner Çim Biçme Makinesi

Model Numarası 31047

Montaj Talimatları

Montaj

Sökülü Parçalar

Bütün parçaların gönderildiğini doğrulamak için aşağıdaki tabloyu kullanın.

Prosedür	Açıklama	Adet	Kullanım
1	Hiçbir parça gerekmiyor	–	Kurulum için hazırlanın.
2	Çakar ışığı	1	Çakarı kurun.
	Çakar ışığı kablo demeti	1	
	Çakar çubuğu	1	
	Elektrik konnektörü	1	
	Cıvata	2	
	Küçük levha	1	
	Somun	4	
	Rakor bağlantısı	1	
	U-cıvata	1	
	Rondela	4	
	Cıvata	1	
	Belleville rondelası	2	
	Rondela	2	
	Somun	2	
	Destek braketi	2	
	Kauçuk tapa	1	
	Devre anahtarı	1	
	Çakar anahtarı	1	
3	Kablo demeti	1	Kablo demetini takın.
	Kablo bağları	8	

1

Kuruluma Hazırlık

Hiçbir Parça Gerekmiyor

Prosedür

Not: Aksi belirtilmediği takdirde, çıkarılan tüm parçaları daha sonra takmak üzere saklayın.

1. Makineyi düz bir zemine park edin, ataşmanı indirin, motoru kapatın, park frenini etkinleştirin ve anahtarı çıkarın.

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Kayıt adresi: www.Toro.com.

Özgün Belgenin Çevirisi (TR)
ABD'de basılmıştır
Tüm Hakları Saklıdır
3463-530

2. Negatif (-) akü kablosunu aküden ayırın; çekiş ünitesi *Kullanma Kılavuzunun* elektrik sistemi bakımı bölümüne bakın.

2

Çakarın Kurulması

Bu prosedür için gerekli parçalar:

1	Çakar ışığı
1	Çakar ışığı kablo demeti
1	Çakar çubuğu
1	Elektrik konnektörü
2	Cıvata
1	Küçük levha
4	Somun
1	Rakor bağlantısı
1	U-cıvata
4	Rondela
1	Cıvata
2	Belleville rondelası
2	Rondela
2	Somun
2	Destek braketi
1	Kauçuk tapa
1	Devre anahtarı
1	Çakar anahtarı

Prosedür

1. Destek braketini U cıvatayı, 2 rondelayı ve 2 somunu kullanarak denge çubuğunun sağ tarafına takın.


   Not: Braketin üst yüzeyi denge çubuğunun ön tarafından yaklaşık 180 mm uzaklıkta olmalıdır.

2. Destek braketini bir vida, 2 rondela, 2 Belleville rondelası ve bir somun (Şekil 1) ile montaj destek braketine takın.

   Not: Destek braketinin yönü için Şekil 1 bölümüne bakın.

3. Çakarı elektrik konnektörü, lastik tapa, çakar çubuğu ve rakor bağlantı parçası ile birleştirin (Şekil 1).


4. Çakar grubunu 2 cıvata, küçük plaka, 2 pul ve 2 somun (Şekil 1) ile destek braketine takın.



Şekil 1

1. Çakar ışığı
2. Elektrik konnektörü
3. Kauçuk tapa
4. Çakar çubuğu
5. Rakor bağlantısı
6. Rondela
7. Cıvata
8. Somun
9. Rondela
10. Destek braketi
11. Rondela
12. Belleville rondelası
13. Destek braketi
14. U-cıvata
15. Somun
16. Cıvata
17. Küçük levha

5. Çakar anahtarını ve devre anahtarını takın (Şekil 2).



Şekil 2

1. Devre anahtarı
2. Çakar anahtarı

3


Kablo Demetinin Takılması

Bu prosedür için gerekli parçalar:

1	Kablo demeti
8	Kablo bağları

Prosedür


1. Kablo demetini rakor bağlantı parçasından (Şekil 1) geçirin.
2. Kırmızı ve siyah kabloyu 2 uçlu tutucuya yönlendirin ve sabitleyin.
3. 2 uçlu konnektörü elektrik konnektörüne bağlayın.
4. Kablo demetini aşağıdaki konumlarda gösterilen kablo bağlarıyla sabitleyin:



g466349

Şekil 3

1. Kablo demetini denge çubuğuna sabitleyin
2. Kablo demetini buraya sabitleyin




g466350

Şekil 4

1. Kablo bağları

5. Çakar kablo demetinden gelen 2 uçlu konnektörü PLH600 makine kablo demeti üzerindeki konnektöre bağlayın.




g466351

Şekil 5

1. 2 uçlu konnektör

6. Konsol plakasını gevşetin, fişi çıkarın ve devre anahtarını takın; ardından da çakar anahtarını konsola takın.
7. 2 uçlu konnektörü çakar anahtarına bağlayın ve konsol plakasını daha önce çıkarılan cıvatalarla sabitleyin.



g466352

Şekil 6

1. Konsol plakasına monte edilmiş çakar anahtarı

8. Aküyü bağlayın; çekiş ünitesi *Kullanma Kılavuzunun* elektrik sistemi bakımı bölümüne bakın.

Çalıştırma

Kontroller

Çakar Anahtarı

Çakarı etkinleştirmek için çakar anahtarına basarak AÇIK konuma getirin.



g466353


Şekil 7

Bakım

- Aşınmış veya hasar görmüş tüm parçaları orijinal Toro parçalarıyla değiştirin.
- Tüm lambaların çalışıp çalışmadığını periyodik olarak kontrol edin.
- Farların doğru ayarlandığından emin olun.
- Işıkları her gün temizleyin.

  Önemli: **Solvent bazlı temizlik ürünleri kullanmayın.**

Şema



g467531

Şekil 8