Form No. 3463-537 Rev A

Kit de mulching

Segadora rotativa ProLine H600

Nº de modelo 31048

Instrucciones de instalación

Nota: Los lados derecho e izquierdo de la máquina se determinan desde la posición normal del operador.

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Procedimiento	Descripción	Cant.	Uso
1	No se necesitan piezas	–	Preparación de la máquina.
2	No se necesitan piezas	–	Retire los conjuntos de cuchillas de aletas existentes.
3	Tapa del conducto de descarga Tapade la placa Varilla Contratuerca Arandela	1 1 1 1 1	Instale la tapa del conducto de descarga.
4	Cuchilla de mulching (izquierda) Cuchilla de mulching(derecha) Espaciador de la cuchilla de mulching	1 1 2	Instale las cuchillas de mulching.

1

Preparación de la máquina

No se necesitan piezas

Procedimiento

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Desengrane la toma de fuerza y baje los accesorios.
3. Accione el freno de estacionamiento.
4. Apague el motor y retire la llave.
5. Espere a que se detengan todas las piezas en movimiento y deje que se enfríe la máquina.
6. Gire la unidad de corte a la posición de mantenimiento; consulte el *Manual del operador* de la máquina.
7. Limpie a fondo la unidad de corte. Elimine cualquier residuo para que la tapa se ajuste correctamente contra la unidad de corte.

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registre su producto en www.Toro.com.

Traducción del original (ES)
Impreso en EE. UU.
Reservados todos los derechos

3463-537

2

Retirada de los conjuntos de cuchillas de aletas existentes

No se necesitan piezas

Procedimiento

1. Retire los conjuntos de cuchillas de aletas existentes; consulte la sección sobre mantenimiento de la carcasa de corte en el *Manual del operador* de la máquina.

   Guarde los pernos, las arandelas elásticas y las arandelas curvas para el procedimiento de instalación de las cuchillas de mulching.

   Importante: **El perno del conjunto de la cuchilla derecha tiene rosca a izquierdas. Gire el perno de la cuchilla en sentido antihorario para aflojarlo.**
2. Guarde los conjuntos de cuchillas de aletas existentes para cuando utilice la tolva para la recogida.

3

Instalación de la tapa del conducto de descarga

Piezas necesarias en este paso:

1	Tapa del conducto de descarga
1	Tapade la placa
1	Varilla
1	Contratuerca
1	Arandela

Procedimiento

1. Eleve la tolva, asegúrela y retire el conducto de hierba; consulte el *Manual del operador* de la máquina.

   Nota: Guarde el conducto para cuando retire este kit.
2. Monte la varilla en el soporte de la tapa usando la contratuerca y la arandela, como se muestra en la Figura 1.
3. Instale el soporte de la tapa en la parte superior del orificio del conducto en la unidad de corte, como se muestra en la Figura 1.




Figura 1

Sección ilustrada

1. Tapón del conducto de descarga
2. Pestaña de la tapa
3. Varilla
4. Soporte de la tapa
5. Contratuerca y arandela

4. Alinee la tapa del conducto de descarga debajo de la unidad de corte y enganche la varilla en la pestaña de la tapa (Figura 1).
5. Apriete la contratuerca de la varilla para sujetar la tapa a la unidad de corte.

4

Instalación de las cuchillas de mulching

Piezas necesarias en este paso:

1	Cuchilla de mulching (izquierda)
1	Cuchilla de mulching(derecha)
2	Espaciador de la cuchilla de mulching

Procedimiento

1. Sujete un extremo del conjunto de la cuchilla usando un trapo o un guante grueso.

2. Utilice las piezas que retiró anteriormente del procedimiento de retirada de las cuchillas de aletas (pernos, arandelas elásticas y arandelas curvas) y espaciadores para instalar los conjuntos de cuchillas en sus lados respectivos (Figura 2).




Figura 2

1. Perno
2. Arandela elástica
3. Arandela curva
4. Cuchilla de mulching (derecha)
5. Espaciador
6. Cuchilla de mulching (izquierda)

3. Gire las cuchillas a mano para comprobar que la tapa no obstaculice su funcionamiento; ajuste la posición de la tapa según sea necesario.
4. Apriete los pernos de las cuchillas a 53 N·m (39 pies-libra).



Count on it.