Form No. 3465-921 Rev C


TORO®

Count on it.

Kasutusjuhend

eHoverPro™ 450 60 V niiduk

Mudeli nr 02614T—Seeria nr 400000000 ja edasi



Registreeritud aadressil www.Toro.com.
Tõlge originaalist (ET)

CE UK CA

3465-921

⚠ HOIATUS

KALIFORNIA
Probleem 65 Hoiatus
Selle toote toitejuhe sisaldab pliid, mis Kalifornia osariigi andmete põhjal põhjustab sünnifefekte ja mõjub kahjulikult reproduktiivsusele. Pärast käsitsemist pesta käed puhtaks.

Käesolevat toodet kasutades võib puutuda kokku kemikaalidega, mis põhjustavad California osariigile teadaolevalt vähki ja sünnidefekte või muud kahju viljakusele.

Sissejuhatus


Masin on ette nähtud palgatöötajatele ärilisel eesmärgil kasutamiseks muru hooldamiseks kallakutel, järskudel tõusudel ja langustel, vee lähedal olevatel aladel või aukude servadel. See on mõeldud kasutamiseks Toro 60 V liitiumioon-akupakkidega. Neid akupakke võib laadida ainult Toro 60 V liitiumioonakude laadijaga. Toote mittesihipärane kasutamine võib olla teile ja kõrvalolijatele ohtlik.

Toote õigeks kasutamiseks ja hooldamiseks ning vigastuste ja toote kahjustamise vältimiseks lugege seda teavet tähelepanelikult. Teie vastutate toote nõuetekohase ja ohutu kasutamise eest.

Lisateavet, sealhulgas ohutusnõuannete, koolitusmaterjalide, lisaseadmete, edasimüüja leidmise või toote registreerimise kohta leiate veebisaidilt www.https://www.toro.com/en-GB.

Kui vajate hooldust, Toro originaalvaruosi või lisainfot, võtke ühendust volitatud hooldusfirmaga või Toro klienditeenindusega ning vaadake valmis toote mudel ja seerianumber. Joonis 1 näitab tootel mudeli- ja seerianumbri asukohta. Kirjutage numbrid selleks ette nähtud tühjale alale.

Tähtis: **Garantiiteabele, varuosadele ja muule tooteteabele juurdepääsuks võite skannida mobiilseadmega seerianumbri sildil oleva QR-koodi (kui olemas).**



g414362

Joonis 1

1. Mudeli- ja seerianumbri asukoht

Kirjutage toote mudeli- ja seerianumber allolevasse lahtrisse:

Mudeli nr _____

Seeria nr _____

Hoiatussümbol

Nii selles juhendis kui ka masinal näidatud hoiatussümbol (Joonis 2) tähistab olulisi ohutusteated, mida peate õnnetuste vältimiseks järgima.



g000502

Joonis 2
Hoiatussümbol

Hoiatussümbol asub teabe kohal, mis hoiatab teid ohtlike tegevuste või olukordade eest ning millele järgnevad sõnad **OHTLIK**, **HOIATUS** või **ETTEVAATUST**.

OHTLIK tähistab vahetult ohtlikku olukorda, mille vältimata jätmine **põhjustab** surma või raske kehavigastuse.

HOIATUS tähistab potentsiaalselt ohtlikku olukorda, mille vältimata jätmine **võib** põhjustada surma või raske kehavigastuse.

© 2024—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Võtke meiega ühendust aadressil www.Toro.com.
Prinditud Suurbritannias
Kõik õigused reserveeritud

ETTEVAATUST tähistab potentsiaalselt ohtlikku olukorda, mille vältimata jätmine **võib** põhjustada kergeid või mõõdukaid vigastusi.

Selles juhendis kasutatakse veel kahte sõna teabe esiletõstmiseks. „**Oluline**” juhib tähelepanu spetsiifilisele mehaanikateabele ja „**Märkus**” rõhutab üldist teavet, millele tuleks erilist tähelepanu pöörata.

Sisukord

Hoiatussümbol 2
Ohutus 3
OLULISED OHUTUSMEETMED 3
Ohutus- ja juhendsildid 6
Paigaldus 8
1 Käepideme fiksaatori paigaldamine 8
2 Käepideme paigaldamine 8
Seadme ülevaade 12
Juhtimisseadised 12
Tehnilised andmed 12
Laadimise, kasutamise ja hoiustamise temperatuurivahemikud 12
Tarvikud/lisaseadmed 12
Enne kasutamist 13
Akupaki paigaldamine masinasse 13
Kasutamise ajal 14
Masina kasutamine 14
Masina väljalülitamine 14
Akupaki eemaldamine masinast 15
Käepideme toestamine fiksaatoriga 15
Lõikekõrguse reguleerimine 15
Kasutusnõuanded 17
Pärast kasutamist 17
Akupaki laadimine 17
Hooldus 19
Soovitatav hooldusgraafik 19
Hoolduseks ettevalmistamine 19
Tera hooldus 19
Masina puhastamine 21
Hoiulepanemine 21
Masina ettevalmistamine hoiustamiseks 21
Masina ettevalmistamine tööks 21
Veaotsing 22

Ohutus

OLULISED OHUTUSMEETMED

⚠ HOIATUS

Elektriliste muruniidukite kasutamisel tuleb alati järgida peamisi ettevaatusabinõusid, et vähendada tule-, elektrilöögi- ja kehavigastuste ohtu, sh järgmisi abinõusid.

Lugege kõiki juhiseid

I. Väljaõpe

1. Masina kasutaja vastutab igasuguste õnnetuste või ohtude eest, mis juhtuvad teistega või ohustavad nende vara.
2. Ärge lubage lastel masinat, akupakki ja akulaadijat kasutada ega nendega mängida; kohalikud eeskirjad võivad masina kasutaja vanust piirata.
3. Ärge lubage lastel või väljaõppeta isikutel seadet kasutada ega hooldada. Lubage seadet kasutada või hooldada vaid vastutavatel, väljaõppega, juhistega tutvunud ning füüsiliselt võimekatel inimestel.
4. Enne seadme, akupaki ja akulaadija kasutamist lugege läbi kõik juhised ja toodetel märgitud hoiatusmärgistused.
5. Tutvuge masina, akupaki ja akulaadija juhtimisseadmete ja õige kasutamisega.

II. Ettevalmistus

1. Hoidke kõrvalised isikud, eriti lapsed ja lemmikloomad tööalast väljaspool.
2. Ärge töötage masinaga, kui kõik selle kaitse- ja turvaseadmed, näiteks deflektor ja murukoguja, pole paigas ega tööta masinal korralikult.
3. Vaadake üle ala, kus hakkate masinat kasutama, ja eemaldage kõik esemed, mis võivad masina tööd segada või masinalt viskuda.
4. Enne masina kasutamist veenduge, et tera, tera kinnituspolt ega terakoost poleks kulunud ega kahjustunud. Asendage kõik kahjustunud või loetamatud sildid.
5. Kasutage ainult Toro määratud akupakki. Teiste tarvikute ja lisaseadmete kasutamine võib suurendada vigastuste ja süttimise ohtu.
6. Akulaadija ühendamine pistikupesaga, mille pingevahemik ei ole õige, võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi. Muud tüüpi ühenduse puhul kasutage vajaduse korral pistikupesa jaoks sobivat pistikuadapterit.

7. Ärge kasutage kahjustatud või muudetud akupakki või akulaadijat, mis võib käituda ettearvamatult, põhjustades tulekahju, plahvatuse või vigastuse ohtu.
8. Kui akulaadija toitejuhe on kahjustunud, pöörduge selle vahetamiseks volitatud Toro edasimüüja poole.
9. Laadige akupakki ainult Toro määratud akulaadijaga. Ühele tüübile akupakile sobiv laadija võib teise akupakiga kasutamisel tekitada tuleohtu.
10. Laadige akupakki ainult hästi ventileeritavas kohas.
11. Järgige kõiki laadimisjuhiseid ja ärge laadige akupakki väljaspool juhendis määratletud temperatuurivahemikku. Vastasel juhul võite akupakki kahjustada ja suurendada tuleohtu.
12. Riietuge korrektselt – kandke sobivat riietust, sh kaitseprille, pikki pükse, hea libisemiskindlusega jalatseid (ärge olge paljajalu ega kandke sandaale) ja kuulmiskaitset. Pange pikad juuksed kinni ning ärge kandke avaralõikelisi riideid või lahtisi ehteid, mis võivad liikuvate osade vahele kinni jääda. Tolmustes tingimustes töötades kandke tolmumaski. Kummikinnaste kandmine on soovitatav.

III. Kasutamine

1. Kokkupuude liikuva teraga põhjustab tõsiseid vigastusi. Hoidke oma käed ja jalad niidupiirkonnast ja kõigist masina liikuvatest osadest eemal. Hoidke tühjendusavad puhtana.
2. Selle masina kasutamine muudel kui ettenähtud otstarvetel võib osutuda ohtlikuks teile ja kõrvalseisjatele.
3. Lahutage edasivedamise ajam (kui paigaldatud) enne masina käivitamist.
4. Ärge kallutage masinat mootori käivitamisel.
5. Vältige tahtmatut käivitamist: hoolitsege selle eest, et enne akupaki ühendamist ja masina käsitsemist oleks elektriline käivitusnupp elektrilisest käivituslülitist eemaldatud.
6. Olge võimalikult tähelepanelik masina töötamise ajal. Ärge tegelege tegevustega, mis juhivad tähelepanu kõrvale; vastasel korral võivad tekkida vigastused või varaline kahju.
7. Enne masina seadistamist, hooldamist, puhastamist või hoiustamist seisake masin, eemaldage elektriline käivitusnupp ja võtke akupakk masinast välja ning oodake ära kogu liikumise lõpp.
8. Eemaldage masinast akupakk ja elektriline käivituslüliti alati, kui jätate selle järelevalveta või enne tarvikute vahetamist.
9. Ärge sundige masinat: masin töötab paremini ja ohutumalt kiirusel, milleks see oli ette nähtud.
10. Olge valvas: jälgige oma tegevusi ja kasutage tervet mõistust masinaga töötamisel. Ärge kasutage masinat haigena, väsinuna või alkoholi ja ravimite mõju all.
11. Ärge kasutage akutoitel muruniidukit vihma käes.
12. Kasutage masinat ainult hea nähtavuse ja sobivate ilmastikutingimuste korral. Ärge kasutage masinat, kui esineb äikeseoht.
13. Olge äärmiselt tähelepanelik masinaga tagurdamisel või enda poole tõmbamisel.
14. Hoidke oma jalgealune ja tasakaal stabiilne, eriti nõlvadel. Niitke nõlvadel risti liikudes, mitte kunagi üles- või allamäge. Olge äärmiselt tähelepanelik, muutes nõlvadel suunda. Ärge niitke kallakul üle 45°. Kõndige, ärge kunagi jookske masinaga.
15. Ärge suunake väljapaisatavat materjali kellegi poole. Vältige materjali väljalaskmist seina või takistuste vastu; materjal võib teie vastu tagasi põrgata. Peatage tera(d), kui ületate muid pindu peale muru.
16. Olge ettevaatlik aukude, vagude, küngaste, kivide ja muude peidetud objektide suhtes. Ebatasane pinnas võib põhjustada teie tasakaalu või kindla jalgealuse kaotust.
17. Märg muru ja märjad lehed võivad põhjustada tõsiseid vigastusi, kui libastute ja tera vastu puutute. Ärge niitke märgades tingimustes. Ärge niitke vihmasaju ajal.
18. Kui masin tabab mõnda eset või hakkab vibreerima, lülitage see viivitamatult välja, eemaldage elektriline käivitusnupp, eemaldage akupakk ja oodake, kuni kogu liikumine lõpeb, enne kui hakkate uurima masinat kahjustuste suhtes. Enne tööde jätkamist tehke kõik vajalikud parandustööd.
19. Enne masina laadimist transportimiseks peatage masin ja eemaldage elektriline käivituslüliti.
20. Ebasoodsates tingimustes võib akupakist lekkida vedelikke; vältige kontakti. Vedelikuga kokkupuutumisel loputage veega. Vedeliku sattumisel silma pöörduge arsti poole. Akupakist lekkinud vedelik võib põhjustada ärritust või põletust.

IV. Hooldus ja hoiustamine


1. Enne masina seadistamist, hooldamist, puhastamist või hoiustamist seisake masin, eemaldage elektriline käivitusnupp ja võtke akupakk masinast välja ning oodake ära kogu liikumise lõpp.

2. Ärge proovige masinat ise remontida, välja arvatud juhistes näidatud viisil. Masina hooldust laske teostada Toro edasimüüjal, kasutades identseid varuosi.
3. Masina hooldamisel kandke kindaid ja kaitseprille.
4. Tasakaalu säilitamiseks teritage nüri tera mõlemat serva. Puhastage tera ja veenduge, et see on tasakaalus.
5. Asendage tera, kui see on paindunud, kulunud või mõranenud. Tasakaalust väljas tera tekitab vibratsiooni, mis võib kahjustada mootorit või põhjustada tervisekahjustusi.
6. Tera hooldamisel pidage meeles, et tera võib endiselt liikuda, isegi kui toiteallikas on välja lülitatud.
7. Parima jõudluse tagamiseks kasutage ainult Toro originaalvaruosi ja -tarvikuid. Muud varuosad ja tarvikud võivad osutuda ohtlikuks ning selline kasutamine võib toote garantii tühistada.
8. Hooldage masinat – parima ja ohutuima töövõime saavutamiseks hoidke lõikeservad teravad ja puhtad. Hoidke käepidemed kuivad, puhtad ning õli- ja määrdevabad. Hoidke kaitseseadmed paigas ja töökorras. Hoidke tera teravana. Kui tera on vaja asendada, kasutage ainult identset tera.
9. Kontrollige, kas masinal on kahjustunud osi – kui kaitsed või muud osad on kahjustunud, tehke kindlaks, kas masin töötab korralikult. Kontrollige, kas on valesti joondatud või kinnikiiluvaid liikuvaid osi, katkisi osi, paigaldust ja muid tingimusi, mis võivad selle tööd mõjutada. Kui juhistes pole öeldud teisiti, laske volitatud Toro edasimüüjal parandada või asendada kahjustunud kaitseseade või selle osa.
10. Kui akupakk ei ole kasutuses, hoidke see eemal metallist esemetest, nagu kirjaklambrid, mündid, võtmed, naelad ja kruvid, mis võivad klemmid lühistada. Aku klemmide lühistamine võib põhjustada põletusi või tulekahju.
11. Kontrollige tera ja mootori kinnituspoltide pingulolekut sagedasti.
12. Kui te masinat ei kasuta, hoidke seda siseruumis, kuivas ja turvalises, lastele kättesaamatus kohas.
13. Kaitske akupakki ja masinat kokkupuute eest lahtise leegi ja äärmuslike temperatuuridega. Kokkupuude leegi või temperatuuriga üle 130 °C võib põhjustada plahvatuse.
14. ETTEVAATUST! Valesti koheldud akupakk võib põhjustada tulekahju, plahvatuse või keemilise põletuse ohu.
    - Ärge võtke akupakki lahti.
    - Asendage akupakk ainult Toro akupakiga; teist tüüpi akupaki kasutamine võib põhjustada tulekahju või vigastuse.
    - Hoidke akupakke lastele kättesaamatus kohas ja originaalpakendis, kuni olete valmis neid kasutama.

HOIDKE NEED JUHISED

Ohutus- ja juhendsildid

Ohutusmärgid ja juhised on kasutajale lihtsasti nähtavad ning asuvad iga võimaliku ohtliku koha lähedal. Asendage kõik kahjustatud või puuduvad märgised.



decal111-9826

111-9826

1. Kätte või jalga lõikamise oht, lõikurseade – hoidke käed ja jalad liikuvatest osadest eemal.
2. Lugege *kasutusjuhendit*.




decal133-8054

133-8054



decal94-8072


94-8072



g017410

H295159

1. Mootori seiskamine(välja lülitamine)



decal134-4551

134-4551

1. Enne masina käivitamist lugege *kasutusjuhend* läbi.
2. Masina käivitamiseks sisestage elektrikäivitusnupp elektrikäiviti lülitisse, suruge tera juhtimise hoob vastu käepidet ja vajutage elektrikäivitusnupule.
3. Masina väljalülitamiseks vabastage tera juhtimise hoob.



decal134-8067

134-8067

1. Hoiatus – lugege *kasutusjuhendit*; enne masina kasutamist tuleb kõiki kasutajaid koolitada.
2. Hoiatus! Kandke kuulmiskaitset ja kaitseprille.
3. Viskuvate esemete oht – hoidke kõrvalseisjad eemal.
4. Hoiatus! Lugege *kasutusjuhendit*.
5. Käte või jalgade lõiketrauma-/amputatsioonioht, niiduki tera – enne hooldustööde alustamist lülitage masin välja ja eemaldage võti; hoidke liikuvatest osadest eemale.

Paigaldus

1


Käepideme fiksaatori paigaldamine

Selleks toiminguks vajalikud osad:

1	Alumine käepide
1	Fiksaator
2	Seib (6 mm)
1	Lukustusmutter (6 mm)

Toiming


Märkus: Saate fiksaatorit käepideme vertikaalses asendis toestamiseks kasutada ainult siis, kui paigaldate käepideme madalamasse asendisse kõrgusel 103,4 cm.



Joonis 3

1. Käepideme madal asend
2. Üles liikumise tõkesti
3. Fiksaator
4. Käepideme kõrge asend

1. Määrake käepideme kõrgus, kui fiksaator on kinnitatud üles liikumise tõkesti (Joonis 3) külge.
2. Seadke fiksaatori auk kohakuti alumise käepideme poldiga (Joonis 4).



Joonis 4

1. Alumine käepide
2. Fiksaator
3. Seib (6 mm)
4. Lukustusmutter (6 mm)

3. Kinnitage fiksaator käepideme külge kahe seibi (6 mm) ja lukustusmutriga (6 mm).
4. Keerake lukustusmutter kinni.

   Märkus: Veenduge, et saaksite fiksaatorit pöörata.

2


Käepideme paigaldamine

Selleks toiminguks vajalikud osad:

4	Puksid
2	Polt (6 × 55 mm)
7	Seib (6 mm)
2	Lukustusmutter (6 mm)
1	Ülemine käepide
2	U-polt
2	Nupp
1	Lamepeakruvi
1	Trossiklamber
1	Lukustusmutter
2	Kaablikinnitus

Alumise käepideme masinale paigaldamine

1. Paigaldage kaks puksi niiduki korpusel käepideme äärikute sisse (Joonis 5).




g367117

Joonis 5

1. Puksid
2. Käepideme äärikud (niiduki korpus)

2. Seadke käepideme fiksaator kohati korpuse küljes oleva üles liikumise tõkestiga (Joonis 6).




g414364

Joonis 6

1. Üles liikumise tõkesti
2. Fiksaator

3. Seadke käepidemes olev auk kohakuti pukside aukudega (Joonis 7) ja kinnitage käepide poldi (6 × 55 mm), kahe seibi (6 mm) ja lukustusmutri (6 mm) abil masina külge.



g367302


Joonis 7

1. Alumine käepide
2. Polt (6 × 55 mm)
3. Seib (6 mm)
4. Lukustusmutter (6 mm)

4. Korrake sammu 3 masina teisel küljel.

Ülemise ja alumise käepideme kokkupanemine

1. Seadke ülemise käepideme augud kohakuti alumise käepideme aukudega (Joonis 8).




Joonis 8

1. Alumine käepide
2. Nupp
3. Seib (6 mm)
4. Ülemine käepide
5. U-polt

2. Kinnitage ülemine käepide kahe U-poldi, kahe seibi (6 mm) ja kahe nupuga alumise käepideme külge.


Kaabli paigaldamine operaatori kohaloleku turvahoovale

1. Pigistage operaatori kohaloleku turvahoova otsa, kuni saate selle ülemise käepideme küljest lahti, ning eemaldage turvahoob masina küljest (Joonis 9).



Joonis 9


2. Sisestage kaabliarmatuur läbi operaatori kohaloleku turvahoova kronsteini augu, nagu näidatud joonisel Joonis 10.



Joonis 10

1. Kronstein (operaatori kohaloleku turvahoob)
2. Kaabliarmatuur

3. Sisestage operaatori kohaloleku turvahoova ots käepideme sisse, pigistage turvahoova teist otsa kergelt ja lükake turvahoob käepideme sisse (Joonis 11).




g367358

Joonis 11

Elektrilise käivituslüliti paigaldamine

1. Paigaldage elektriline käivituslüliti käepidemele nagu on näidatud (Joonis 12).

   Märkus: Kasutage käepidemel olevaid kahte alumist paigaldusava.



g462046


Joonis 12

1. Lamepeakruvi
2. Elektriline käivituslüliti
3. Ülemine käepide
4. Ärge kasutage seda auku.
5. Tross (operaatori kohaloleku turvahoob)
6. Trossiklamber
7. Lukustusmutter

2. Joondage operaatori kohaloleku turvahoova kaabel elektrilise käivituslüliti ülemisse kaabli soonde.
3. Joondage trossiklamber kaabli ja lüliti külge.
4. Kasutage lamepeakruvi ja kinnitusmutrit ning kinnitage klamber, kaabel ja lüliti ülemise käepideme külge.

Kaablite kinnitamine käepideme külge

Kinnitage kaablid käepideme külge kasutades kaablikinnitusi nagu on näidatud Joonis 13.




g465529

Joonis 13

1. Kaablikinnitus

Seadme ülevaade



Joonis 14

1. Käepide
2. Operaatori kohaloleku turvahoob
3. Elektriline käivitusnupp/lüliti
4. Akukambri kate
5. Niiduki korpus
6. Käepideme fiksaator
7. Käepideme nupud

Juhtimisseadised

Operaatori kohaloleku turvahoob

Operaatori kohaloleku turvahoob (Joonis 14) juhib mootori toidet.

- Mootori käivitamiseks vajutage turvahoob vastu käepidet.
- Mootori välja lülitamiseks laske turvahoob käepideme küljest lahti.

Elektriline käivitusnupp

Elektriline käivitusnupp (Joonis 14) sisestatakse elektrilisse käivituslülitisse ja koos kasutatakse neid elektrimootori toite juhtimiseks.

Tehnilised andmed

Masina tehnilised andmed

Mudel	Lõikelaius	Masina laius
02614T	465 mm	575 mm

Laadimise, kasutamise ja hoiustamise temperatuurivahemikud

Temperatuurivahemikud

Akupaki laadimine või hoiustamine	Akupaki kasutamine	Masina kasutamine
5 °C kuni 40 °C	–30 °C kuni 49 °C	0 °C kuni 49 °C*

*Laadimisaeg pikeneb, kui te ei lae akupakki lubatud temperatuurivahemikus.

Hoiustage masinat, akupakki ja akulaadijat suletud, puhtas ja kuivas kohas.

Tarvikud/lisaseadmed

Masinale on selle võimekuse suurendamiseks saadaval mitmeid Toro heakskiidetud tarvikuid ja lisaseadmeid. Heakskiidetud tarvikute ja lisaseadmete loendit küsige volitatud hooldusfirmast või ametlikult Toro edasimüüjalt või vaadake seda veebisaidil www.Toro.com.

Masina optimaalse jõudluse ja püsiva ohutuse tagamiseks kasutage ainult Toro originaalvaruosi ja lisaseadmeid. Teiste tootjate varuosad ja lisaseadmed võivad olla ohtlikud.

Kasutamine


Enne kasutamist

Akupaki paigaldamine masinasse

Tähtis: **Kasutage akupakki ainult sobivas temperatuurivahemikus; vt Tehnilised andmed (lehekülg 12)**

1. Eemaldage elektriline käivitusnupp elektrilisest käivituslülitist; vt Masina kasutamine (lehekülg 14).
2. Veenduge, et akupaki tuulutusavades ei oleks tolmu ega prahti.
3. Avage akukambri kate (Joonis 15).
4. Joondage akupaki elektrikontaktid akukambris olevate akukontaktidega.
5. Paigaldage akupakk akukambri elektrikontaktide külge nii, et aku lukustub tugevalt oma kohale.
6. Pange akukambri kate kinni.

   Märkus: Kui akukambri kate ei lähe korralikult kinni, ei ole aku täielikult oma kohale paigaldatud ja akukambrisse lukustunud.



g414371


Joonis 15

1. Akupaki elektrikontaktid
2. Akukambri elektrikontaktid

Kasutamise ajal

Masina kasutamine

1. Sisestage elektriline käivitusvõti elektrilisse käivituslülitisse (Joonis 16).




g367528

Joonis 16

2. Võtke käepidemest ja operaatori kohaloleku turvahoovast kinni ning fikseerige turvahoob käepideme külge (Joonis 16).
3. Vajutage käivitusnupule.
4. Enne masinaga liikumise alustamist oodake, kuni mootor saavutab täispöörded.

Masina väljalülitamine

1. Vabastage operaatori kohaloleku turvahoob (Joonis 17).




g367527

Joonis 17

2. Hoidke operaatori kohaloleku turvahoovast kinni, kuni mootor on täielikult seiskunud.
3. Eemaldage elektriline käivitusvõti elektrilisest käivituslülitist.

Akupaki eemaldamine masinast

1. Lülitage masin välja; vt Masina väljalülitamine (lehekülg 14).
2. Avage akukambri kate (Joonis 18).
3. Akupaki vabastamiseks ja selle eemaldamiseks vajutage akupaki riivile.
4. Pange akukambri kate kinni.




g414370

Joonis 18

Käepideme toestamine fiksaatoriga

Madalamasse asendisse paigaldatud käepide

Märkus: Kui paigaldasite käepideme madalasse asendisse kõrgusele 103 cm, kasutage fiksaatorit käepideme toestamiseks vertikaalses asendis..



g367257

Joonis 19

1. Ettepoole pööratud fiksaator
2. Tahapoole pööratud fiksaator

- Käepideme vabastamiseks tõstke käepidet ja keerake fiksaatorit ettepoole (Joonis 19).
- Käepideme toestamiseks seadke käepide soovitud asendisse ja keerake fiksaatorit tahapoole.

Lõikekõrguse reguleerimine


⚠ HOIATUS

Lõikekõrguse reguleerimisel võite kokku puutuda liikuva teraga, mis põhjustab tõsiseid vigastusi.

- **Vabastage operaatori kohaloleku hoob ja oodake, kuni kõik liikuvad osad on seiskunud.**
- **Kandke tera käsitsemise ajal lõikekindlaid kindaid.**

Tera eemaldamine


1. Lülitage mootor välja, eemaldage elektriline käivitusnupp ja eemaldage aku; vt Masina väljalülitamine (lehekülg 14).
2. Kallutage masin külili.



g414372

Joonis 20

3. Kasutage puutükki, et hoida tera stabiilsena (Joonis 21).



g364888

Joonis 21


4. Tera eemaldamiseks kasutage mutrivõtit, keerates polti vastupäeva (Joonis 21).

   Tähtis: **Tera eemaldamisel kandke kaitseprille ja lõikekindlaid kindaid.**

Tera vahepukside paigaldamine

Muutke vahepukside asukohta, et reguleerida lõikekõrgust, nagu näidatud joonisel Joonis 22.

Märkus: Iga vahepuks muudab tera lõikekõrgust 6,3 mm võrra.



g364990


Joonis 22

1. Koonusekujuline vahepuks
2. Vahepuksid
3. Tera
4. Lukustusdetail
5. Polt

Tera paigaldamine

1. Joondage tera kumerad servad niiduki korpusega ning paigaldage tiivikule poldi abil lukustusdetail, tera, vahepuksid ja koonusekujuline vahepuks.

   Tähtis: **Alati paigaldage koonusekujuline vahepuks otse tiiviku alla ja lukustusdetail poldi pea alla.**




g364923

Joonis 23

1. Tiivik
2. Koonusekujuline vahepuks
3. Lukustusdetail
4. Polt

2. Keerake tera kinnituspolt kinni pingutusmomendiga 75 Nm.

   Tähtis: **Pingutusmomendiga 75 Nm kinnikeeratud polt on väga kõvasti kinni. Samal ajal, kui tera on puutükiga fikseeritud, suruge kogu keharaskusega dünamomeetrilisele võtmele ja keerake polt kinni.**



g364889


Joonis 24

3. Tõstke masin püsti.

Kasutusnõuanded

Üldised näpunäited niitmiseks

- Masina juhitavuse suurendamiseks asetage fiksaatori aas üles liikumise tõkesti alla.



g367278

Joonis 25

- Vaadake üle ala, kus hakkate masinat kasutama, ja eemaldage kõik esemed, mis võivad masinalt viskuda.
- Vältige tera kokkupuudet kõvade esemetega. Ärge niitke tahtlikult kunagi ühegi eseme kohal.
- Kui masin läheb mingi eseme vastu või hakkab vibreerima, lülitage mootor kohe välja, eemaldage elektriline käivitusvõti ja kontrollige, et masin poleks kahjustunud.
- Parima töövõime tagamiseks kontrollige enne niitmishooaja algust, et tera oleks terav.
- Vahetage kahjustatud tera uue Toro asendustera vastu välja.

Muru niitmine

- Lõigake korraga vaid umbes kolmandik rohulible pikkusest. Ärge lõigake madalama kui 30 mm lõikekõrgusega, välja arvatud juhul, kui muru on hõre või käes on hilissügis, kui murukasv hakkab aeglustuma.
- Ärge niitke kõrgemat muru kui 15 cm, sest masin võib ummistuda või mootor seiskuda.
- Märg muru ja lehed kipuvad aias klompi tõmbama ning võivad põhjustada masina ummistumist või mootori seiskumist. Võimaluse korral niitke ainult kuivades tingimustes.

⚠ HOIATUS

Märg muru ja märjad lehed võivad põhjustada tõsiseid vigastusi, kui libastute ja lõiketera vastu puutute.

Võimaluse korral niitke ainult kuivades tingimustes.

- Arvestage väga kuivades tingimustes võimaliku tuleohuga, järgige kõiki kohalikke tulehoiatusi ning hoidke masin puhas kuivast rohust ja leherisust.
- Kui muruplatsi lõplik välimus ei ole rahuldav, proovige mõnda järgnevatest.
  - Kontrollige lõikurseadet ja/või vahetage lõiketera välja.
  - Kõndige niites aeglasemalt.
  - Suurendage masina lõikekõrgust.
  - Niitke muru sagedamini.
  - Sõitke niidetud alast uuel möödumisel osaliselt uuesti üle, mitte ärge võtke korraga ette tervenisti uut niidurida.

Lehtede niitmine

- Pärast muru niitmist veenduge, et pool murust paistab läbi niidetud lehtede katte. Üle lehtede niitmisel võib olla vajalik neist mitu korda üle sõita.
- Üle 15 cm kõrguse muru niitmine ei ole soovitatav. Kui lehekate on liiga paks, võib masin ummistuda ja põhjustada mootori seiskumist.
- Aeglustage niitmiskiirust, kui masin ei haki lehti piisavalt peeneks.

Pärast kasutamist


Akupaki laadimine

Tähtis: **Akupakk pole selle ostmise ajal täielikult laetud. Enne tööriista esmakordset kasutamist paigutage akupakk laadijasse ja laadige seda, kuni LED-ekraan näitab, et akupakk on täielikult laetud. Lugege kõiki ettevaatusabinõusid.**

Tähtis: **Laadige akupakki ainult sobival ümbritseval temperatuuril lubatud temperatuurivahemikus; vt Laadimise, kasutamise ja hoiustamise temperatuurivahemikud (lehekülg 12).**

Märkus: Akupaki hetkelise laetuse (LED-indikaatorid) kuvamiseks vajutage sellel laadimisnäidiku nuppu.

1. Veenduge, et aku ja laadija tuulutusavades poleks tolmu ega prügi.



Joonis 26

1. Akupaki õõnsus
2. Akupaki õhutusalad
3. Akupaki elektrikontaktid
4. Aku laetuse indikaatori nupp
5. LED-indikaatorid (hetkeline laetuse tase)
6. Käepide
7. Laadija LED-indikaatortuli
8. Laadija õhutusalad
9. Adapteriga laadija

2. Joondage akupaki õõnsus (Joonis 26) laadija keelega.
3. Libistage akupakk laadijasse, kuni see on korralikult paigas (Joonis 26).
4. Oodake kuni aku laeb; akulaadija oleku tõlgendamiseks vaadake allolevat akulaadija oleku tabelit.

Akulaadija oleku tabel

LED-indikaatortuli	Näitab
Ei põle	Akupakki ei ole paigaldatud
Vilgub roheliselt	Akupakk laeb
Roheline	Akupakk on laetud
Punane	Akupakk ja/või akulaadija on väljaspool lubatud temperatuurivahemikku
Vilgub punaselt	Akupaki laadimise viga**

*Lisateavet vt Laadimise, kasutamise ja hoiustamise temperatuurivahemikud (lehekülg 12).

**Lisateavet vt Veaotsing (lehekülg 22).

Tähtis: **Aku võib kasutamise vahel lühikeseks ajaks laadijale jätta.**

Kui akut ei kasutata pikemat aega, eemaldage see laadijast; vaadake Masina ettevalmistamine hoiustamiseks (lehekülg 21).

5. Akupaki eemaldamiseks tõmmake aku laadijast välja.

Hooldus


Märkus: Masina vasaku ja parema poole tuvastamine tavalises tööasendis.

Soovitatav hooldusgraafik

Hooldusintervallid	Hooldustoimingud
Enne iga kasutamist või iga päev	• Kontrollige tera kulumise või kahjustuste suhtes. Kui tera on kahjustunud, vahetage see kohe. • Puhastage masin niidetud murust ja porist.
Pärast iga kasutamiskorda	• Puhastage masin niidetud murust ja porist.
Kord aastas	• Vahetage tera või laske seda teritada (tihedamalt, kui tera nüristub kiirelt).

Hoolduseks ettevalmistamine

1. Liigutage masin tasasele pinnale.
2. Lülitage mootor välja, eemaldage elektriline käivitusnupp ja eemaldage aku; vt Masina väljalülitamine (lehekülg 14).



g414372

Joonis 27

Tera hooldus

⚠ HOIATUS

Tera hooldamisel võib tera endiselt liikuda, isegi kui toiteallikas on välja lülitatud. Tera on terav; kokkupuude teraga võib põhjustada tõsiseid vigastusi.

- **Hoidke käed ja jalad liikuvast terast eemal.**
- **Kandke tera käsitsedes kindaid.**

Tera kontrollimine

Teenindusvahemik: Enne iga kasutamist või iga päev Kui tera on kahjustunud, vahetage see kohe.

1. Valmistage masin hoolduseks ette, vt jaotist Hoolduseks ettevalmistamine (lehekülg 19).
2. Kallutage masin külili.
3. Kontrollige tera kulumise või kahjustuste suhtes.
   - Kui tera on kahjustunud või selles on mõrad, eemaldage see kohe ja vahetage välja.
   - Kui tera on nüri või sälkudega, eemaldage see, laske teritada või vahetage välja ning paigaldage tera tagasi.
4. Tõstke masin püsti.


Tera vahetamine

Teenindusvahemik: Kord aastas

Tähtis: **Tera paigalduseks on teil vaja dünamomeetrilist võtit. Kui teil ei ole dünamomeetrilist võtit või te ei soovi seda protseduuri ise teha, pöörduge volitatud hooldusfirma või volitatud Toro edasimüüja poole.**

Tera eemaldamine


1. Valmistage masin hoolduseks ette, vt jaotist Hoolduseks ettevalmistamine (lehekülg 19).
2. Kallutage masin külili.



g414372

Joonis 28

3. Märkige vahepukside asukohad üles.




g364990

Joonis 29

1. Koonusekujuline vahepuks
2. Vahepuksid
3. Tera
4. Lukustusdetail
5. Polt

4. Kasutage puutükki, et hoida tera stabiilsena (Joonis 30).



g364888

Joonis 30


5. Tera eemaldamiseks kasutage masinaga kaasasolevat mutrivõtit, keerates terapolti vastupäeva (Joonis 29).

Tähtis: **Tera eemaldamisel kandke kaitseprille ja lõikekindlaid kindaid.**

Tera paigaldamine

1. Joondage tera kumerad servad niiduki korpusega ning paigaldage tiivikule poldi abil lukustusdetail, tera, vahepuksid ja koonusekujuline vahepuks.

   Tähtis: **Koonusekujuline vahepuks tuleb alati paigaldada otse tiiviku alla ja lukustusdetail poldi pea alla.**




g364923

Joonis 31

1. Tiivik
2. Koonusekujuline vahepuks
3. Lukustusdetail
4. Polt

2. Keerake tera kinnituspolt kinni pingutusmomendiga 75 Nm.

   Tähtis: **Pingutusmomendiga 75 Nm kinnikeeratud polt on väga kõvasti kinni. Samal ajal, kui tera on puutükiga fikseeritud, suruge kogu keharaskusega dünamomeetrilisele võtmele ja keerake polt kinni.**



g364889

Joonis 32

3. Tõstke masin püsti.

Masina puhastamine

Teenindusvahemik: Enne iga kasutamist või iga päev

Pärast iga kasutamiskorda

⚠ HOIATUS

Masin võib korpuse alla kogunenud materjali maha poetada.

- **Kandke silmakaitsevahendeid.**
- **Jääge töötamisasendisse (käepideme taha).**
- **Ärge lubage kõrvalisi isikuid tööalasse.**

1. Lülitage mootor välja, eemaldage elektriline käivitusnupp ja eemaldage aku; vt Masina väljalülitamine (lehekülg 14).
2. Kallutage masin külili.
3. Kasutage harja või suruõhku, et eemaldada muru ja praht mootori korpuselt ja ümbert.

Hoiulepanemine

Tähtis: **Hoidke masinat, akupakki ja laadijat ainult lubatud temperatuurivahemikus; vt Laadimise, kasutamise ja hoiustamise temperatuurivahemikud (lehekülg 12).**

Masina ettevalmistamine hoiustamiseks

1. Tehke masin puhtaks.
2. Eemaldage elektriline käivitusvõti elektrilisest käivituslülitist.
3. Eemaldage akupakk ja veenduge, et see poleks kahjustunud.

   Märkus: Ärge hoiustage masinat paigaldatud akupakiga.
4. Laadige akupakki seni, kuni akul süttib 2 või 3 indikaatortuld.

   Tähtis: **Ärge hoiustage täielikult laetud või täielikult tühjenenud akut.**
5. Kontrollige tera kulumise või kahjustuste suhtes. Kui tera on nüri, laske seda teritada, kui see on kahjustatud, vahetage välja.
6. Pingutage kõiki mutreid, polte ja kruvisid.
7. Hoiustage masinat, akupakki ja akulaadijat jahedas, puhtas ja kuivas kohas.
   - Hoiustage masinat, elektrilist käivitusvõtit, akupakki ja akulaadijat lastele kättesaamatus kohas.
   - Hoidke masinat, akupakki ja akulaadijat eemal söövitavatest ainetest nagu aiakemikaalid ja jääsulatusvahendid.
   - Ärge hoidke akupakki väljas või sõidukis.

Masina ettevalmistamine tööks

1. Laadige akupakki, kuni laadija vasakpoolne indikaatortuli muutub roheliseks või kõik 4 LED-indikaatortuld akul muutvad roheliseks.
2. Pange akupakk masinasse; vt Akupaki paigaldamine masinasse (lehekülg 13).

Veaotsing

Teostage ainult selles juhises kirjeldatud toiminguid. Kui te ei suuda probleemi ise lahendada, pöörduge masina täiendavaks kontrolliks volitatud hooldusfirma või volitatud Toro edasimüüja poole.

Probleem	Võimalik põhjus	Parandamine
Masin ei käivitu.	1. Akupakk ei ole korralikult masinasse paigaldatud.	1. Eemaldage akupakk ja pange see masinasse tagasi, veendudes, et see oleks korralikult kinnitatud ja lukustunud.
	2. Akupakk ei ole laetud.	2. Eemaldage akupakk masinast ja laadige seda.
	3. Akupakk on kahjustatud.	3. Asendage akupakk.
	4. Masinal on muu elektriprobleem.	4. Võtke ühendust volitatud hooldusfirma või Toro edasimüüjaga.
Masin ei tööta ühtlaselt.	1. Akupaki juhtmed on niisked.	1. Laske akupakil kuivada või kuivatage see.
	2. Akupakk ei ole korralikult masinasse paigaldatud.	2. Eemaldage akupakk ja pange see masinasse tagasi, veendudes, et see oleks korralikult kinnitatud ja lukustunud.
Masin ei saavuta täisvõimsust.	1. Akupaki nimimahtuvus on liiga madal.	1. Eemaldage akupakk masinast ja laadige see täielikult.
	2. Õhuavad on blokeeritud.	2. Puhastage õhuavad.
Akupakk tühjeneb kiiresti.	1. Akupakk on väljaspool lubatud temperatuurivahemikku.	1. Viige akupakk kuiva kohta, kus temperatuur jääb vahemikku 5 °C kuni 40 °C.
Akulaadija ei tööta.	1. Akulaadija on väljaspool lubatud temperatuurivahemikku.	1. Lahutage akulaadija vooluvõrgust ja viige see kuiva kohta, kus temperatuur on vahemikus 5 °C kuni 40 °C.
	2. Pistikupesas, millega akulaadija on ühendatud, pole voolu.	2. Pistiku parandamiseks pöörduge litsentseeritud elektriku poole.
Akulaadija LED-indikaatortuli on punane.	1. Akulaadija ja/või akupakk on väljaspool lubatud temperatuurivahemikku.	1. Lahutage akulaadija ning viige akulaadija ja akupakk kohta, kus temperatuur on vahemikus 5 °C ja 40 °C.
Akulaadija LED-indikaatortuli vilgub punaselt.	1. Akupaki ja laadija vahel on sideviga.	1. Eemaldage akupakk akulaadijast, tõmmake akulaadija pistikupesast välja ja oodake 10 sekundit. Ühendage akulaadija taas pistikupesaga ja asetage akupakk laadijale. Kui akulaadija LED-indikaatortuli vilgub endiselt punaselt, korrake seda toimingut uuesti. Kui akulaadija LED-indikaatortuli vilgub pärast kahte katset endiselt punaselt, viige akupakk korralikult aku taaskasutuskeskusesse.
	2. Akupakk on nõrk.	2. Viige aku nõuetekohaselt akude ringlussevõtupunkti.
Masin või mootor vibreerib liigselt.	1. Masina korpuse all on niidetud muru ja risu.	1. Puhastage masina korpuse alt.
	2. Mootorikinnitusmutrid logisevad.	2. Pingutage mootorikinnitusmutreid.
	3. Lõikeketta polt logiseb.	3. Keerake lõikeketta polt tugevamalt kinni.

Probleem	Võimalik põhjus	Parandamine
Masin piiksub.	1. Akupakk ei ole laetud. 2. Masin on ülekoormatud. 3. Masinal on muu elektriprobleem.	1. Eemaldage akupakk masinast ja laadige seda. 2. Niitke muru kõrgemal lõikekõrgusel või kõndige niites aeglasemalt. 3. Proovige muid veaotsingu toiminguid, kui häire endiselt töötab, pöörduge volitatud teenindusse.
Lõikekvaliteet on vähenenud või ei vasta ootustele.	1. Tera on nüri. 2. Lõikekorpusele on kogunenud praht.	1. Laske tera teritada või vahetada. 2. Puhastage masina põhjaalust.
Niitmine on ebaühtlane.	1. Niidate korduvalt sama mustrit. 2. Masina korpuse all on niidetud muru ja risu.	1. Muutke niitmismustrit. 2. Puhastage masina korpuse alt.
Masin niidab ebaühtlaselt.	1. Tera on nüri. 2. Niidate korduvalt sama mustrit. 3. Masina korpuse all on niidetud muru ja risu. 4. Masinal on elektriprobleem.	1. Laske tera teritada või vahetada. 2. Muutke niitmismustrit. 3. Puhastage masina korpuse alt. 4. Võtke ühendust volitatud hooldusfirma või Toro edasimüüjaga.

Märkused:

Märkused:

Toro garantii

Kaheaastane või 1500 töötunnile piiratud garantii

Kaetud tooted ja tingimused

The Toro Company garanteerib, et teie Toro kommertstootel („toode“) ei esine 2 aasta või 1500 töötunni* vältel materjali- või töövigu, olenevalt sellest, kumb täitub esimesena. See garantii kehtib kõikidele toodetele, välja arvatud aeraatoritele (nende toodete puhul vaadake eraldi garantiitingimusi). Kui toode on garantiikõlblikus seisundis, parandame selle teie jaoks tasuta, sealhulgas diagnostika, töö, varuosad ja transport. Garantii hakkab kehtima kuupäevast, mil toode algsele ostjale üle antakse.
* Töötunniloenduriga varustatud toode.

Juhised garantiihoolduse saamiseks

Olete kohustatud teavitama kommertstoodete turustajat või volitatud edasimüüjat, kellelt te toote ostsite, niipea kui arvate, et tegemist on garantiikõlbliku seisukorraga. Kui vajate abi kommertstoodete turustaja või volitatud edasimüüja leidmisel või kui teil on küsimusi oma garantiiõiguste või -kohustuste kohta, võtke meiega ühendust aadressil:

Toro kommertstoodete hooldusosakond
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196

952–888–8801 või 800–952–2740
E-post: commercial.warranty@toro.com

Omaniku kohustused

Toote omanikuna vastutate *kasutusjuhendis* toodud nõutava hoolduse ja seadistamise eest. Nõutava hoolduse ja seadistamise tegematajätmisest tingitud tooteprobleemide parandamine ei kuulu selle garantii alla.

Üksused ja tingimused, mis ei ole kaetud

Mitte kõik garantiiperioodi jooksul aset leidvad toote rikked või tõrked ei ole tingitud materjali või töö puudujääkidest. See garantii ei kata järgmist.

- Toote rikked, mis tulenevad muude kui Toro varuosade kasutamisest või Toro kaubamärgiga mitteseotud lisatarvikute ja toodete paigaldamisest ja kasutamisest.
- Toote rikked, mis tulenevad soovitatud hoolduse ja/või seadistuste tegemata jätmisest.
- Toote rikked, mis tulenevad toote pahatahtlikust või hooletust kasutamisest.
- Kasutamise käigus kulunud osad, mis ei ole defektsed. Toote tavapärase kasutamise käigus kuluvad näiteks järgmised osad: piduriklotsid ja hõõrdkatted, siduri hõõrdkatted, lõiketerad, rullid, rattad ja laagrid (suletud või õlitatavad), põhjanoad, süüteküünlad, rehvid, filtrid, rihmad ja teatavad pihusti osad, nagu membraanid, otsakud, vooluhulgamõõturid ja kontrollventiilid.
- Rikked, mis on tingitud välistest jõududest, muu hulgas: ilm, hoiustamine, saastumine või ebasobivate kütuste, jahutusvedelike, määrdeainete, lisaainete, väetiste, vee või kemikaalide kasutamine.
- Rikked või talitlusprobleemid, mis tulenevad selliste kütuste kasutamisest (nt bensiin, diisel või biodiisel), mis ei vasta antud valdkonna standarditele.
- Tavaline müra, vibratsioon, kulumine ja vananemine. Tavaline kulumine hõlmab muu hulgas istmete kulumisest või hõõrdumisest tingitud kahjustusi, kulunud värvitud pindu, kriimustatud kleebiseid või aknaid.

Osad

Hoolduse käigus väljavahetamisele kuuluvate osade garantii kehtib kuni selle osa kohta ettenähtud kasutusperioodi lõpuni, mil osa tuleb välja vahetada. Garantii alusel välja vahetatud osad on kaetud toote algse garantii kehtivusaja jooksul ja saavad Toro omandiks. Toro teeb lõpliku otsuse, kas olemasolev osa või koost parandada või välja vahetada. Toro võib garantiiremondi puhul kasutada ümbertöödeldud varuosi.

Süvatsükli- ja liitiumioonakude garantii

Süvatsükli- ja liitiumioonakudel on kindlaks määratud kilovatt-tundide koguarv, mida nad võivad oma eluea jooksul pakkuda. Kasutamise, laadimise ja hooldamise võtted võivad aku eluiga pikendada või lühendada. Kui selle toote akut kasutatakse, väheneb kasuliku töö hulk laadimisintervallide vahel aeglaselt, kuni aku on täielikult vananenud. Tavalise kasutamise tõttu vananenud akude vahetamine on toote omaniku kohustus.
Märkus (ainult liitiumioonaku): lisateabe saamiseks vaadake aku garantiid.

Eluaegne väntvõlli garantii (ainult mudel ProStripe 02657)

ProStripe, mille originaalvarustusse kuulub ehtne Toro piduriketas ja tera seiskamise süsteem (tera seiskamise süsteemi (BBC) ja pidurikettaga sisseehitatud komplekt) ja mida algne ostja kasutab vastavalt soovitatud kasutus- ja hooldustoimingutele, on kaetud eluaegse garantiiga mootori väntvõlli paindumise vastu. Eluaegne väntvõlli garantii ei hõlma masinaid, mis on varustatud hõõrdetihendite, tera seiskamise süsteemi (BBC) üksuste ja muude sarnaste seadmetega.

Hooldus on omaniku kulul

Mõned tavalised hooldustööd, mida Toro tooted vajavad, on mootori seadistamine, määrimine, puhastamine ja poleerimine, filtrite ja jahutusvedeliku vahetamine ning soovitatud hoolduse tegemine ning need on omaniku kulul.

Üldtingimused

Parandustööde läbiviimine volitatud Toro turustaja või edasimüüja juures on ainus garantiiga heakskiidetud toimimisviis.

The Toro Company ei vastuta kaudsete, juhuslike või tulenevate kahjude eest, mis on seotud selle garantiiga kaetud Toro toodete kasutamisega, k.a mis tahes kulud asendusvarustusele või hoolduse tõrke korral või kompensatsioon mõistliku aja eest, mis kulub selle garantiiga ettenähtud parandustööde lõpetamisele ja mil toodet ei saa kasutada. Muud otsesed garantiid ei kehti, välja arvatud allpool mainitud heitekontrollisüsteemi garantii. Kõik turustatavuse ja kasutamiskõlblikkuse kaudsed garantiid on piiratud otsese garantii kehtivusajaga.

Mõned osariigid ei luba kaasuvaid või juhuslikke kahjustusi välja jätta või piirata kaudse garantii kehtivusaega, mistõttu ei pruugi ülaltoodud välistused ja piirangud teile kehtida. See garantii annab teile spetsiifilised seadusest tulenevad õigused ning teil võivad olla ka muud õigused, mis erinevad osariigiti.

Märkus heitekontrollisüsteemi garantii kohta

Teie toote heitekontrollisüsteem võib olla kaetud eraldi garantiiga, mis vastab USA Keskkonnakaitse Agentuuri (EPA) ja/või California õhuressursside komitee (CARB) nõuetele. Eespool sätestatud tunnipiirangud ei kehti heitekontrollisüsteemi garantiile. Vaadake tootega kaasasolevaid või mootori tootja dokumentide hulka kuuluvaid mootori heitekontrollisüsteemi garantiitingimusi.

Muud riigid peale USA ja Kanada

Kliendid, kes on ostnud USA-st või Kanadast eksporditud Toro toote, peaksid oma riigi, provintsi või osariigi garantiitingimuste saamiseks ühendust võtma oma Toro turustajaga (edasimüüjaga). Kui te pole mingil põhjusel rahul oma turustaja teenindusega või teil on raskusi garantiiteabe saamisega, võtke ühendust volitatud Toro teeninduskeskusega.

California ettepaneku 65 hoiatusteave

Mis hoiatus see on?

Võite näha müügil toodet, millel on järgmine hoiatussilt.

HOIATUS: Vähki tekitav ja paljunemisvõimet kahjustav mõju–www.p65Warnings.ca.gov.

Mis on ettepanek 65?

Ettepanek 65 kehtib kõigile Californias tegutsevatele ettevõtetele, mis müüvad tooteid Californias või toodavad tooteid, mida võidakse müüa Californias või sinna importida. Selle kohaselt peab California kuberner haldama ja avaldama loendi kemikaalidest, mis teadaolevalt tekitavad vähki, sünnidefekte ja/või muid paljunemisvõimet kahjustavaid mõjusid. See iga aasta uuendatav loend hõlmab sadu kemikaale, mida leidub paljudes igapäevaselt kasutatavates esemetes. Ettepaneku 65 eesmärk on teavitada avalikkust kokkupuutest nende kemikaalidega.

Ettepanek 65 ei keela neid kemikaale sisaldavate toodete müümist, vaid nõuab hoiatuste lisamist toodetele, nende pakendile või toodetega kaasasolevatele dokumentidele. Peale selle ei tähenda ettepaneku 65 hoiatus, et toode rikub tooteohutuse standardeid või nõudeid. California valitsus on selgitanud, et ettepaneku 65 hoiatus ei ole sama, mis regulatiivne otsus selle kohta, kas toode on ohutu või ohtlik. Paljusid neid kemikaale on kasutatud juba aastaid igapäevastes toodetes ilma tõestatud kahjulike mõjudeta. Lisateavet leiate aadressilt https://oag.ca.gov/prop65/faqs-view-all.

Ettepaneku 65 hoiatus tähendab, et ettevõte on kas (1) hinnanud kokkupuudet ja leidnud, et see ületab vähese ohu taset, või (2) otsustanud väljastada hoiatuse oma arusaama põhjal loetletud kemikaali olemasolust ilma kokkupuute hinnangut tegemata.

Kas see seadus kehtib kõikjal?

Ettepaneku 65 hoiatused on nõutavad ainult California seaduste kohaselt. Neid hoiatusi kasutatakse kõikjal Californias paljudes erinevates asutustes ja ettevõtetes, muu hulgas restoranides, toidukauplustes, hotellides, koolides ja haiglates, ning väga mitmekülgsetel toodetel. Peale selle on osadel veebipoodidel ja postimüügi ettevõtetel ettepaneku 65 hoiatused esitatud nende veebisaitidel või kataloogides.

Millised on California hoiatused võrreldes riiklike piirangutega?

Ettepaneku 65 nõuded on sageli karmimad kui riiklikud ja rahvusvahelised nõuded. Mitmete ainete puhul on ettepaneku 65 hoiatus nõutud palju väiksemate sisalduste korral, kui riiklikud piirangud seda nõuavad. Näiteks ettepaneku 65 hoiatuste nõue plii puhul on 0,5 µg päevas, mis on oluliselt väiksem kui riiklike ja rahvusvaheliste nõuete puhul.

Miks ei ole kõigil sarnastel toodetel seda hoiatust?

- Californias müüdavate toodete puhul on nõutud ettepaneku 65 märgistus, kuid mujal müüdavate sarnaste toodete puhul see nõue puudub.
- Ettevõte, mis on seotud ettepaneku 65 kohtuasjaga, mis on lahenemas kokkuleppega, võib olla kohustatud kasutama oma toodete puhul ettepaneku 65 hoiatusi, kuid teistele samu tooteid müüvatele ettevõtetele ei pruugi see nõue kehtida.
- Ettepaneku 65 kehtestamine on korrapäratu.
- Ettevõtted võivad otsustada mitte esitada hoiatusi, kuna nad järeldavad, et nad ei pea seda ettepaneku 65 kohaselt tegema. Hoiatuste puudumine tootelt ei tähenda, et toode ei sisalda loetletud kemikaale sarnastes kogustes.

Miks Toro seda hoiatust kasutab?

Toro on otsustanud esitada tarbijatele võimalikult palju teavet, et nad saaksid teha ostetavate ja kasutatavate toodete osas teadlikke otsuseid. Osadel juhtudel esitab Toro teavet ühe või mitme loetletud kemikaali kohta oma praeguste teadmiste põhjal ilma kokkupuutetaset hindamata, kuna kokkupuute piirmäära nõuded ei kehti kõigi loetletud kemikaalide puhul. Kuigi kokkupuude seoses Toro toodetega võib olla ebaoluline või jääda kindlalt vähese ohu piiresse, on Toro otsustanud sellegipoolest esitada ettepaneku 65 hoiatused. Peale selle, kui Toro ei esita neid hoiatusi, võib ettepaneku 65 täitmist nõudev California osariik või eraettevõtjad Toro kohtusse kaevata, millega võivad kaasneda märkimisväärsed trahvid.



Count on it.