Form No. 3456-736 Rev D

TORO®

Count on it.

សៀវភៅណែនាំសម្រាប់ដំឡើង

ផនកែកាត 69 ស.ម 8 ឬ 11-សលាបចករ ឬ 81 ស.ម 8-សលាបចករ EdgeSeries™ DPA

មាសនកាតសមៅ Reelmaster® 3100-D ឬ 3105-D

លខេមដលែ03189—លខេសរេ407900000 ចាបព
លខេមដលែ03190—លខេសរេ407900000 ចាបព
លខេមដលែ03191—លខេសរេ407900000 ចាបព
លខេមដលែ03192—លខេសរេ400000000 ចាបព

ចះឈមោះនៅwww.Toro.com.
សចេកតណនៃាដើម (KM)

CE UK CA

3456-736

ផលតផលនេះគោរពតាមរាលសចេកដណនៃរបសអរបដលៃពកពនធ។ សមរាបពតមានលមអត សមអានសចេកដបរកាសនសៃជវកមម (DOI) នៅផនកែខាងករយោយនកៃារបបោះពមពផសាយនេះ។

សចេកតផតើម


មាសនកាតសមៅសណដបោងហាននេះតរវហានបមរងទកសមរាបបរើបរាសដយអនកបញជា ដលៃតរវហានជលបរកបដយវជជាជវៈនៅកនងការងារពាណជជកមមនានា។ វាតរវហានរចនាឡើងសមរាបកាតសមៅនៅលើកមរាលសមៅដលៃមានការចទៅលអនៅកនងសនចហារ/ឧទយាន ទលានកឡា នងនៅលើបរវណ ឬផទដៃជល។ បើបរើបរាសផលតផលនេះកនងគោលបណងផសង ករៅពការបរើបរាសអោយចមខងាររបសវា អាចនាបងកឲយមានគរោះថនាកដលអនក នងអនកនៅកបរែ។

អានពតមាននេះដោយយកចតតទកដាក ដើមបសវងៃយលអពរបៀបដណើរការ នងចទៅផលតផលរបសអនកឲយហានតរមតរវ នងដើមបជៀសវាងការរងរបស នងការខចផលតផល។ អនកទទលខសតរវចពោះការបញជានងបរើបរាសផលតផលដោយតរមតរវ នងបរកបដោយសវតថភាព។

សមចលទៅ www.Toro.com សមរាបសវតថភាពផលតផល នងសមភារបណដះបណដាលអពការបញជានងបរើបរាស ពតមានអពគរឿងបនស ជនយកនងការសវងៃរកអនកចកែចាយ ឬដើមបចះបញជផលតផលរបសអនក។

នៅពលេណាដលៃអនកតរវការសវោកមម គរឿងបនលាសពតបរាកដរបស Toro, ឬពតមានបនថមៃ សមទាកទងអនកចកែចាយសវោកមមដលៃមានការអនញញាត ឬសវោកមមបមរើអតថជនរបស Toro នងតរវតរៀមទកនវមដលៃ នងលខេសមគាលនផែលតផលរបសអនករចរាល។ រូបភាព 1 កណតអតតសញញាណទតាងរបសមដលៃ នងលខេសមគាលនៅលើផលតផល។ សរសរេលខេនៅកនងចនលោះទនរេដលៃហានផដលឲយ។

***បរការសខាន៖* ជាមយនងឧបករណចលតរបសអនក អនកអាចសកនេកដ QR នៅលើផលាកលខេសរេ (បើមាន) ដើមបទទលហានការធានា គរឿងបនលាស នងពតមានអពផលតផលផសងេទៀត។**



g280515

រូបភាព 1

1. ទតាងនលៃខេមដលៃ នងលខេសរេ

លខេមដលៃ_____

លខេសរេ_____

សៀវភៅណែនាំនេះកណតអតតសញញាណមខសញញាគរោះថនាកដលៃអាចកើតមាន នងមានសារសវតថភាពបងហាញដោយនមតតសញញាជនដណងអពសវតថភាពរូបភាព

© 2026—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

2ដលែផដលសញ្ញាអពមខសញ្ញាគរោះថនាកដលែអាចបណាដាលឲយមានរបសធងនធងរ ឬការសលាប
បើអនកមនអនវតតតាមការបរងបរយតនដលែបានណានោ។



g000502

រូបភាព 2

នមតតសញ្ញាជនដណាងអពសវតថភាព

សៀវភៅណានោនេះបរើបរាសពាកយ 2 មាតដើមបរលចេពតមាន។ **សខាន** ណានោឲយយកចតតទកដាកចពោះពតមាន
មកោនកពសសេ នង **កណតសមគាល** សងកតធងនអពពតមានទទៅដលែគរយកចតតទកដាកពសសេ។

មាតិកា

សវតថភាព 5
សវតថភាពទទៅ 5
សវតថភាពផនកែកាត 6
សវតថភាពផលកែបត 7
សលាកសញញាសវតថភាព នងណានែ 7
ការផគដឡើង 8
1 ការដឡើងគរឿងបងគលាបខលាញលើដរមរ 8
2 ការលតែមរវផនកែកាត 9
3 ការដឡើងមទរដរមរ 10
4 ការលតែមរវបងគរឡរោងជាង សមរាបតមែដលែ 03192 បណាណោះ) 11
ទដឋភាពទទៅអពផលតផល 12
លកខណៈបចចកេទសេ 12
គរឿងភជាប/គរឿងបនស 12
បរតបតតការ 13
ការលតែមរវផនកែកាត 13
ការកតែមរវកមពសនកែារកាត សមរាបតមែដលែ 03189, 03190, នង 03191 បណាណោះ) 18
តារាងកមពសកាត(មដលែ 03189, 03190, នង 03191) 20
ការលតែមរវបងគរឡរោងជាង (សមរាបតមែដលែ 03192 បណាណោះ) 21
ការកតែមរវកមពសនកែារកាត (សមរាបតមែដលែ 03192 បណាណោះ) 23
ដឡើងបនទះថរេនៅលើផនកែកាត(សមរាបតមែដលែ 03189, 03190, នង 03191 បណាណោះ) 25
តារាងកមពសកាត (សមរាបតមែដលែ 03192 បណាណោះ) 26
គនសតាងជមរើសយលបកាបត 26
លកខខណឌគនសតាងកមពសកាត 27
តហទោ 29
ការគាទរផនកែកាត 29
ការដាកបរងេរអលផនកែកាត 30
លមអតផនកែបចចកេទសេរបសយលបកាបត 31
លកខណៈបចចកេទសេរបសដរមរ 36
ការជសជលឧបករណលតែមរវពរចណច HD (DPA) 40
ការជសជលរឡ 42

សវតថភាព

សវតថភាពទទៅ

ផលតផលនេះអាចធវើឲយដាចដនែងជើងហាន។ សមអានវតតជានចចតាមការណានៅអពសវតថភាពទាងអស
ដើមបជៀសវាងការរងរបសដលរាងកាយធងនធងរ។

- សមអាន នងយលអពខលមសារនៃ *សៀវភៅណែនាអនកបញជា* នេះមនពលេបញឆេគរឿងចករ។
- តរវយកចតតទកដាកឲយហានមនែទនែនៅពលេបញជាគរឿងចករ។
  ហាមចលរមកនងសកមមភាពណាមយដលែបណដាលឲយមនការរខាន មនដចនោះទេ ការរងរបស
  ឬការខចទរពយសមបតតអាចនងកើតមានឡើង។
- ហាមដាកដៃ ឬជើងរបសអនកនៅជតផនកែនានារបសគរឿងចករដលែកពងធវើចលនា។
- ហាមបញជាគរឿងចករដោយមនមានរាលការការពារ នងឧបករណការពារសវតថភាពដលែមាននៅនងកនលង៉ែ ហើយតរវ
  ដណើរការឲយហានតរមតរវននៅលើគរឿងចករ។
- នៅឲយឆងាយពបរហោងដលែអាចហាញសារធាតរាវណាមយ។
- ឲយអនកនៅកបរែ នងកមារនៅករៅកៅអអងគយបញជា។ ហាមអនញញាតឲយកមារបញជាគរឿងចករ។
- មនពលេអនកចាកចញេពកៅអអងគយបញជា សមធវើដចខាងករោម៖
  - ចតគរឿងចករននៅលើផទរៃបសមើ។
  - បនទាបផនកែកាត។
  - ដោះលខេ។
  - ដាកហវរាដៃ (បើមាន)។
  - ពនលតមាសន នងដកកនសោចញេ។
  - រងចាចលនាទាងអសឈប។

ការបរើបរាស ឬការថទាែគរឿងចករននេះមនហានតរមតរវអាចបណដាលឲយមានរបសហាន។
ដើមបកាតបនថយការរងរបសដលែអាចកើតមាន សមគោរពតាមសចេកដណានៅអពសវតថភាពទាងនេះ
នងយកចតតទកដាកជានចចចពោះនមតតសញញាជនដណាងអពសវតថភាព⚠ដលែមាននយថា បរងបរយតន ពរមាន ឬគរោះថនាក—
សចេកដណានៅអពសវតថភាពផទាលខលន។ ការខកខានកនងការគោរពតាមការណានៅទាងនេះអាចបណដាលឲយរងរបសដលរាងកាយ
ឬការសលាប។

សវតថភាពផនកែកាត

- ផនកែកាតគគរានតជែាគរឿងចករពញេលញេមយតពែលេដលែតរវហានដឡ្លើងលើផនកែទាញបណាណោះ។
  អាន *សៀវភៅណែនាអនកបញជា* អពផនកែទាញដោយយកចតតទកដាកសមរាបសចេកដណែនា
  ពញេលញេអពការបរើបរាសគរឿងចករបរកបដោយសវតថភាព។
- បញឈបគរឿងចករ ដកកនសោចញេ (បើមាន) ហើយរងចារហតលងែមានចលនាទាងអស
  មនពលេតរតពនតយគរឿងភជាបបនទាបពះទងគចជាមយនងវតថណាមយ ឬបើមានរញ្ជរមនបរករតនៅកនងគរឿងចករ។
  ធវើការជសជលចាហាចមនពលេបនតការបញជា។
- រកសាគរឿងបនលាសទាងអសឲយសថតកនងសថានភាពដណើរលអ នងរតបនតងគរឿងដកែទាងអស។
  បដរចញេរាលសលាកដលែដាចរហកែ ឬខចចញេ។
- បរើតគែរឿងបនស គរឿងភជាប នងគរឿងបនលាសដលែហានអនមតដោយ Toro បណាណោះ។

សវតថភាពផលកៅបត


ផលកៅបតដលៃសក ឬខចអាចហាកបកៃ ហើយបណាកៃនកៅបតអាចបើងទៅរកអនក
ឬអនកនៅកបរែដលៃបណាតាលឲយរងរបសដលរាងកាយធងនធងរ ឬសលាបហាន។

- តរតពនតយផលកៅបតតាមពលេកណាតទៀងទាតករងៃមានការសក ឬខច។
- តរវយកចតតទកដាកនៅពលេពនតយមើលផលកៅបត។ រផលកៅបត ឬពាកសរោមដៃ
  នងតរវបរងបរយតននៅពលេជសជលផលកៅបត។ គរានតបៃដរ ឬសលៀងផលកៅបតបណាណោះ។ ហាមតមរង
  ឬផសារផលកៅបត។
- នៅលើគរៀងចករដលៃមានផលកៅបតចរើន តរវបរយតនករងៃការវលផលកៅបត 1
  អាចបណាតាលឲយផលកៅបតផសងេទៀតវលផងដរែ។

សលាកសញ្ញាសវតថភាព នងណានោ



របភាព ឬការណានោអពសវតថភាព គងាយមើលឃើញដោយអនកបញ្ជា
ហើយសថតនៅជតបនដលៃអាចមានគរោះថនាក។ បដរចញេនវរបភាពណាមយដលៃខច ឬហាត។



decal137-9706

137-9706

1. គរោះថនាកនកៃារកាតដៃ ឬជើង—តរវពនលតមាសន ដកកនសោចញេ ឬផតាចបហស រងចារាលគរៀងដលៃមានចលនាឈប នងអាន
   សៀវភៅណានោអនកបញ្ជា មនពលេអនវតតការថទោ។

ការផគដឡើង

គរឿងបនលាសដលែធរ

សមបរើតារាងខាងករោមដើមបផទៀងផទាតថាគរឿងបនលាសទាងអសតរវហានដកជញជន។

នតវធ	បរយាយ	បរមាណ	ការបរើបរាស
1	គរឿងបងគលាបខលាញតរង	1	ការដឡើងគរឿងបងគលាបខលាញលើដរមរ
2	មនតរវការគរឿងបនលាស	–	ការលតៃមរវធនកែកាត
3	ទរនាបរាងមល វសមានកហាល (អាចផគចលមក)	1 2	ការដឡើងមទរដរមរ
4	មនតរវការគរឿងបនលាស	–	សារទេតាងបងគរឡដកជញជន (សមរាបតមែដលែ 03192 បណាណោះ)។

មឌៀ នងគរឿងបនលាសបនថមែ

បរយាយ	បរមាណ	ការបរើបរាស
សៀវភៅណនៅអនកបញជា កាតាឡកគរឿងបនលាស (មនរមបញចល)—សមអានបណាណបរសែណយដលែហានជាកបញចលសមអាចតែមានអតិការទទលបាន កាតាឡកគរឿងបនលាស។	1	ពនតយមលើឡើងវញនវសមភារ អាចមែរនសាទនវានតែនលងែដលែសមរមយ។

សមគាល៖កណតផនកែខាងឆវង នងផនកែខាងសតារបសគរឿងចករពទតាងបរតបតតការធមមតា។

1


ការដឡើងគរឿងបងគលាបខលាញលើដរមរ

គរឿងបនលាសដលែតរវការសមរាបនតវធនេះ៖

1	គរឿងបងគលាបខលាញតរង

នតវធ

ដឡើងគរឿងបងគលាបខលាញនៅចហៀងមទរដរមរនផែនកែកាត។ សមអាន រូបភាព 3 ដើមបកណតទតាងរបស មទរដរមរដោយផអកែលើទតាងរបសផនកែកាតនលៅលើគរឿងចករ។



G034633


g034633

រូបភាព 3

1. ផនកែកាតទ 1
2. ផនកែកាតទ 2
3. ផនកែកាតទ 3
4. ទមងន
5. មទរដរមរ

---

1. ដកចញ នងបោះចោលនវរសនៅលើបនទះចហៀងរបសមទរដរមរ (រូបភាព 4



g551069

រូបភាព 4

1. បឡងបរាមយជរង (2)
2. វសគមានកហាល
3. គរឿងបងគលាបខលាញ
4. បរហោងលាបខលាញ

---

2. ដឡើងគរឿងបងគលាបខលាញតរង (រូបភាព 4)។

   សមគាល៖គរឿងបងគលាបខលាញបរើសមរាបលាបបរងេសពមទរដរមរ។

2

ការលៃតមរវផនកែកាត

មនតរវការគរឿងបនលាស

នតវធ

1. លៃតមរវឃលបកាបតទៅដរមរ។
2. លៃតមរវរឡខាងករោយសមរាបតមរវការនកៃមពសកាតរបសអនក។
3. កណតកមពសនកៃារកាត។
4. លៃតមរវគមរបការពារខាងករោយ បរសនបើចាបាច។

សមអាន បរតបតតការ (ទពរ 13) សមរាបការណនៃាពញលញេកនងការអនវតតការលៃតមរវទាងនេះ។

3

ការដឡើងមទរដរមរ


គរឿងបនលាសដលែតរវការសមរាបនតវធនេះ៖

1	ទរនាបរាងមល
2	វសមានកហាល (អាចផគចលមក)

នតវធ

បរការសខាន៖ **មនពលេដឡើងមទរដរមរ ទទល នងដឡើងដទមងនឲយមានលនង ឬគរឿងបនសផសងេៗនៅផនកែមខាង នផែនកែកាតពមទរដរមរដចដលែហានរៀបរាបនៅកនងសចេកតណនោដលែហានផតលជាមយទមងន ឬគរឿងបនស។**

1. ដឡើងផនកែកាតទៅលើផនកែទាញ។ សមអានផនកែទាញនៃ *សៀវភៅណនាបរតបតតករ* សមរាបសចេកដណនោ។
2. បរសនបើមនមានវសមានកហាលនៅលើបនទះចហៀងមទរដរមរទេ សមដឡើងពកវា (របភាព 4)។
3. ដឡើងទរនាបរាងមលនៅលើមទរដរមរ (របភាព 5)។



g191072

របភាព 5

1. ទរនាបរាងមល

4. ដឡើងមទរដរមរ ហើយរតភជាបវាដោយបរើវសមានកហាល។
5. លាបខលាញបនទះចហៀងរហតទាលតខែលាញលើសហៀរចញេពបរហោងលាបខលាញ (របភាព 4)។

4

ការលៃតម្រូវបង្គរឡូរោងជាង សម្រាប់តែម៉ូដែល 03192 បណ្ណោះ)

មានតម្រូវការគ្រឿងបន្លាស

នីតិវិធី

សារទេតារឡូដកជញ្ជូនមានពីលើដណើរការផ្នែកកែកាត់ជាលើកដំបូង សូមចូលមើល ការលៃតម្រូវបង្គរឡូរោងជាង (សម្រាប់តែម៉ូដែល 03192 បណ្ណោះ) (ទំព័រ 21)។

ទដ្ឋភាពទទៅអពផលតផល

លកខណៈបចចកេទសេ

លខេមដលែ	ទមងន
03189	60 kg (132 lb)
03190	62 kg (136 lb)
03191	67 kg (147 lb)
03192	54 kg (119 lb)

គរឿងភជាប/គរឿងបនស

ការជរើសរើសគរឿងភជាប នងគរឿងបនសដលែហានអនមតដោយករមហន Toro
អាចរកហានសមរាបការបរើបរាសជាមយគរឿងចករដើមបពងរង នងពងរកសមតថភាពរបសគរឿងចករ។
ទាកទងអនកផដលសរោកមមដលែមានការអនញ្ញាត ឬអនកចកែចាយផលតផល Toroដលែមានការអនញ្ញាត ឬចលទៅគហទពរ
www.Toro.com សមរាបបញ្ជីឈមោះនគែរឿងភជាប នងគរឿងបនសទាងអសដលែហានអនមត។

ដើមបធានាហាននវការបរតបតតលអបផត នងការបញ្ជាកអពសវតថភាពជាបនតរបសគរឿងចករ
សមបរើតគែរឿងបនលាស នងគរឿងបនសរបសករមហន Toro សទធបណាណោះ។ គរឿងបនលាស
នងគរឿងបនសដលែហានផលតឡើងដោយករមហនផលតផសងេទៀត អាចមានគរោះថនាក
ហើយការបរើបរាសគរឿងទាងនោះអាចទកជាមោយៈនវការធានាលើផលតផល។

បរតបតតការ


សមអានផនកែទាញនៃ *សៀវភៅណែនាបរតបតតការ* សមរាបសចេកតណែនាអពបរតបតតការដលែហានលមអត។ មនពលេបរើផនកែកាតជារៀងរាលថងៃ សមលតៃមរវដងកាបត សមអាន ការលតៃមរវដងកាបតទៅដរមរ (ទពរ 15)។ ធវើតសេដគណភាពកែការកាតដោយកាតមខគមលាតតសេដ មនពលេបរើផនកែកាត ដើមបធានាថាការកាត ដលែហានបញចបគតរមតរវ។

ការលតៃមរវផនកែកាត

ការលតៃមរវគមរបការពារខាងករោយ

នៅកនងសថានភាពភាគចរើន អនកអាចទទលហានការកៀបលអបផតននៅពលេដលែគមរបការពារខាងករោយតរវហានបទ (ការបើកខាងមខ)។ នៅពលេដលែមានសថានភាពធងន ឬសើម អនកអាចបើកគមរបការពារខាងករោយហាន។

ដើមបបើកគមរបការពារខាងករោយ (របភាព 6) សមបនធរបឡងដលែរតភជាបគមរបការពារទៅបនទះចហៀងផនកែខាងឆវេង បងវលគមរបការពារទៅទតាងបើក ហើយរតបនតងបឡង។



g191341

របភាព 6

1. បឡង
2. គមរបការពារខាងករោយ

ការលតៃមរវការបះគនារវាងឃលបកាបតទៅនងដរមរ


ការលតៃមរវឃលបកាបទបរចាថងៃ

បរពនធលតៃមរវឃលបកាបតទៅដរមរមានមខងារពរ ដលែតរវហានដាកបញចលកនងផនកែកាតនេះធវើឲយ មានភាពងាយសរលដលរបៀបលតៃមរវដលែតរវការ ដើមបផតលនវបរតបតតការកាតសមៅដលែអបផត។ ការលតៃមរវជាកលាកដលែអាចធវើទៅហានជាមយនងការរចនានបៃរដាបមលទាងសងខាង/ដង ផតលនវសមតថភាពគរបគរងចាហាច ដើមបផតលមខសរចសមរាបកាត ដចនេះវាធានាគណភាពកែការកាតហានលអ នងកាតបនថយការធាកមកករោយវញ។

មនពលេកាតសមៅរាលថងៃ ឬតាមតមរវការ សមពនតយមើលផនកែកាតនមយៗ ដើមបផទៀងផទាតការបះគនារ វាងឃលបកាបតទៅនងដរមរ។ **អនវតតរបៀបនេះ ទោះបជានៅពលេគណភាពនកែារកាត គអាចទទលយកហាន។**

1. បនទាបផនកែកាតចះលើផទរែង ពនលតមាសន នងដោះសោបញឆេះចញេ។
2. បងវលដរមរយតៗកនងទសដៅបញចរាស ដោយសតាបការបះពាលទៅនងដរមរទៅនងឃលបកាបត។
   - បើគមានការបះជាកសដែង សមលតៃមរវឃលបកាបទដចខាងករោម៖
     A. មលវសលតៃមរវរហារឃលបតាមទសនាឡកា (របភាព 7), 1 ចចមដងហើយមដងទៀត រហតដលអនកមានអារមមណនងលសរសមលងេបះសរាលៗ។

        សមគាល៖វសលតៃមរវរហារឃលបមានការកោងនង 0.022 មម (0.0009 អញ) ចលនាឃលបកាបតសមរាប ទតាងរៀងគនា។




g003322

រូបភាព 7

1. វ៉ាសល់តែមវ៉ារហារឃ្លាប

B. សកចមរៀកករដាសវ៉ាងមយ (លខេគរឿងបនលាស Toro. 125-5610) នៅចនលោះដរមរ នងឃ្លាបកាបទដលែកងែនងឃ្លាបកាបទ (រូបភាព 8), បនទាបមកបងវ៉ាលដរមរ **យតៗ** ទៅមខ វ៉ាគរតកោតករដាស បើមនកាតទេ ធវ៉ើតាមជហាន A នង B មដងទៀត រហតដលវ៉ាកើតឡើង។



g003323


រូបភាព 8

- បរ៉ាសនបើការបះ ឬការអ៉ាសដរមរគមើលឃើញចហាស ទាងភលៅខាងករយោបងវ៉ាលផនកែខាងមខរបសឃ្លាបកាបត ឬសលៀងឃ្លាបកាបត/ដរមរដើមបទទលហានគមែមតសរចដលែតរវ៉ាការសមរាបការកាតជាកលាក។ សមអាន *សៀវភៅណែនារបស Toro សមរាបការសលៀងដរមរ នងមាសនកាតសមៅវ៉ាល*ទមរងលខេ 09168SL។

***បរ៉ាការសខាន*: ការបះពាលតចតចតរវ៉ាហានចលចតតគរបពលេវ៉ាលោ។ បរ៉ាសនបើអនកមនរកសាហានការបះតចៗទេ ឃ្លាបកាបត/គមែដរមរនងមនសលៀងដយោខលនឯងហានគរបគរានទេ ហើយនងរ៉ាលករយោពលេបរ៉ាតបតតការ។ បើអនករកសាការបះហសហតេ ឃ្លាបកាបត/ដរមរនងឆាបរ៉ាចេរ៉ាល ការសកមនសមើគនាអាចផដលលទធផល ហើយគណភាពនកៃារកាតអាចធលាកចះ។**

សមគាល:ករយោយបរ៉ាើបរ៉ាសរយៈពលេយរ គមែនងបងកើតនៅផនកែខាងចងនមយៗនឃ្លាបកាបត។ ខាត ឬឆាបចគនលាកទាងនេះឲយសមើនងគមែកាតរបសឃ្លាបកាបត ដើមបធានាហាននវ៉ារតបតតការរលន។

សមគាល:អនកនងតរ៉ាសងកតជរងកាត (រូបភាព 9) ពរោះវ៉ាតរ៉ាហានរចនាឡើងតរមតែ 40% នអ៊ាយកាលរបសដង កាបតបណាណោះ។



g031270

រូបភាព 9

1. ការដកនាជរងកាតនៅចងផនកែខាងសតានឃែលបកាបត
2. 6 មម
3. 1.5 មម


សមគាល:ហាមធវើការដកនាជរងកាតធពកេ ពរោះវាអាចនងបណាតាលឲយគរបវាលសមៅ។

ការលតែមរវដងកាបតទៅដរមរ

សមបរើនតវធនេះពលេកពងដឡើងផនកែកាតដបង នងករោយពលេសងកៀត សលៀង ឬរះរើដរមរ។
នេះមនមែនជាការលតែមរវបរចាថងទៃ។

- ករោយពការភជាបគនានវផនកែកាត ឬការសលៀងឃលបកាបត នង/ឬ ដរមរ អនកបរហលែជាតរវកាតសមៅដោយបរើ ផនកែកាតកនងរយៈពលេពរបនាទ ហើយបនទាបមកអនវតតទមរងការនេះ ដើមបលតែមរវឃលបកាបតទៅនងដរមរវញ នៅពលេដលែដរមរ នងឃលបកាបតលតែមរវគនាទៅវញទៅមក។
- អនកបរហលែជាតរវការការលតែមរវបនថមែទៀត បរសនបើវាលសមៅដះករាស ឬកមពសនកៃារកាតរបសអនកទាប។

1. ដាកទតាងផនកែកាតនៅលើផទកៃារងាររាបសមើ។
2. មលវសលតែមរវរហាឃលបតាមទសដៅបញចរាសទរនចនាឡកា ដើមបធានាថារហាឃលបមនបះទៅនងដរមរ (រូបភាព 10)។



g003322


រូបភាព 10

1. វសលតែមរវរហាឃលប

---

3. ផអៀងផនកែកាតដើមបបងហាញឃលបកាបត នងដរមរ។

***បរការសខាន:* តរវបរាកដថាគរាបនៅផនកែខាងករោយនវែសលតែមរវរហាឃលបមនផអកែនៅលើផទកៃារងារ។ បរើបរាសជើងទមរ (រូបភាព 11)។**



g191340

រូបភាព 11

1. ជើងទម្រ

---

4. បង្វែលដំរែមបង្ខូចផ្លែកោបត 1 ឆ្លងកាត់ឃ្លប់កាបតចូលបរមាណជា 25 មម ពេចង្កឃ្លប់កាបតនៅលើផ្នែកែខាងសដានផ្នែកែកាត។
5. ធ្វើសញ្ញាសមគាលនៅលើសលាបចករដំរមរដំលែវាឆ្លងកាតគំមែឃ្លប់កាបត។

   សមគាល៖នេះពតជាធ្វើឱ្យការកតែមរននៅពលេករោយកានតង្កាយសរល។
6. សករងកមរាស 0.05 មម (លខេសមគាលគរឿង140-5531) ចនលោះសលាបចករដំរមរ នងគំមែឃ្លប់កាបតនៅតរងចណចដំលែហានធ្វើសញ្ញាសមគាលតាមជហាន 5
7. មលឧបករណាលតែមរវរហាយលបសរបទរនចនាឡកា រហតទាលតអែនកមានអារមមណថាមានសមពាធ **សរាល** ន៎លើទរនាបសហាប បនទាបមកបនថយឧបករណកតែមរវរហាយលបចនន 2 ករត ហើយដកទរនាបទបសហាបចញ។

   សមគាល៖ការលតែមរវផនកែ 1 នផ្នែកែកាតបះពាលដំលផនកែមខាងទៀត។ 2 ករតនងផដំលគមលាតសមរាបពលេដំលែផនកែមខាងទៀតតរវហានលតែមរវ។

   សមគាល៖បរសនបើចាបផដើមជាមយនងចនលោះធ ផនកែទាងពរគរតទ្វាញផអបគនាជាមនដោយការតបនតងផនកែខាងសដានងខាងឆ្វងេឆលាសគនា។
8. បង្វែលដំរម**យតៗ** ដើមបង្ខូចផ្លែកោបតតមែយដំលែអនកហានពនតយលើផ្នែកែខាងសដាឆ្លងកាតឃ្លប់កាបតចូលបរមាណជា 25 មម ពេចង្កឃ្លប់កាបតនៅផ្នែកែខាងឆ្វងេនផ្នែកែកាត។
9. មលឧបករណាលតែមរវរហាយលបខាងឆ្វងេសរបទរនចនាឡការហតទាលតទែរនាបសហាបអាចចលតាមដំរមរទៅចនលោះឃ្លប់កាបតដោយ
10. តរឡបទៅផ្នែកែខាងសដា ហើយលតែមរវតាមការចាហាចដើមបង្ខូចមានការបរទាញ្ជសរាលនៅលើទរនាប សហាបចនលោះផ្លែកោបតនងឃ្លប់កាបត។
11. អនវតតជហាន 9 នង 10 ឡើងវញ រហតទាលតទែរនាបសហាបអាចចលតាមចនលោះទាងពរដោយមានការបរទាញ្ជសរាល បនតែ 1 ករតនៅកនងផ្នែកែទាងសងខាងបងការកឲ្យទរនាបសហាបឆ្លងកាតតាមផ្នែកែទាងសងខាង។


    សមគាល៖ពលេនេះឃ្លប់កាបតសរបគនានងដំរម។
12. ពទតាងនេះ (ឧ. 1 ករតចលនងទរនាបសហាបមនឆ្លងកាតតាម) បង្វែលឧបករណាលតែមរវរហាយលបសរបតាមទរនចនាឡកាចនន 1 ករតចពោះផ្នែកែនមយៗ។

    សមគាល៖ចនន់ករតនមយៗដំលែហានបង្វែលផ្លាសឃ្លប់កាបតបរវង 0.022 មម ។ **ហាមរតបនតង នងលតែមរវរសឱ្យតងជរល។**
13. សកចមរៀកករដាសវងែមយនៅ (លខេសមគាលគរឿង Toro 125-5610) ចនលោះដំរម នងឃ្លប់កាបទដំលែកងែនងឃ្លប់កាបទ (រូបភាព 8បនទាបមកបង្វែលដំរម **យតៗ**ទៅមខ វាគរតកោតករដាស បើមនកាតទ មលបឡងលតែមរវរហាយលបនមយៗតាមទសនាឡកា 1 ករក ហើយធ្វើតាមជហាននេមដងទៀតរហតដំលវាកាតករដាស។

សមគាល៖បរសនបើការបៈ ឬការអសដរមរគមើលឃើញចហស ទាងភលៅខាងករោយបងវលផនកែខាងមខរបស ឃលបកាបត ឬសលៀងឃលបកាបត/ដរមរដើមបទទលហានគមែមតសរចដលែតរវការសមរាបការកាតជាកលាក។ សមអាន *សៀវភៅណនែារបស Toro សមរាបការសលៀងដរមរ នងមាសនកាតសមៅវល*ទមរងលខ 09168SL។

លតែមរវកមពសរឡខាងករោយ។

1. លតែមរវករចាបរឡខាងករោយ (រូបភាព 12) ទៅកមរតកមពសកាតដលែចងហានដោយការកណតទតាងចនន ជរទបដលែចាហាចនៅករោមកហាលភជាបតណចាបបនទះចហៀង (រូបភាព 12) តាមតារាង HOC ។



g003324


រូបភាព 12

1. ជរទប
2. ករចាបរឡ
3. កហាលតណខចៅចហៀង

---

2. លើកផនកែខាងករោយនផែនកែកាត ហើយដាកសនទះករោមឃលបកាបត។
3. ដកខចៅ 2 ដលែភជាបករចាបរឡនមយៗនងជរទបទៅកហាលតណខចៅ ចហៀងនមយៗ។
4. បនទាបរឡនងវសពកហាលតណខចៅចហៀងនងជរទប។
5. ដាកជរទបទៅលើវសនៅលើករចាបរឡ។
6. ភជាបករចាបរឡ នងជរទបទៅផនកែខាងករោមនកែហាលភជាបតណចាបបនទះចហៀងដោយខចៅតរវហានដកចញេពមន។
7. ផទៀងផទាតថាការបះពឃលបកាបតទៅដរមរគតរមតរវ។
   ផអៀងបរដាបកាតសមៅដើមបបងហាញរឡមខករោយនងឃលបកាបត។

   សមគាល៖ទតាងនរៃឡករោយទៅដរមរគតរវហានគរបគរងដោយមាសនដលែអាចផអៀងហាននៃ សមាសភាពដលែហានដឡើង។ អាសរយហតេនេះ តមរវឲយមានសណសរប។
   ចននដលែហានកណតនកែារលតែមរវគអាចធវើហានដោយការកណតផនកែកាតនៅលើបនទះផទៃ នងដោយការបនធរវសមានកហាលតណបនទះចហៀង (រូបភាព 13)។ លតែមរវ នងរតបនតងវសមានកហាល។ មលវសមានកហាលព 37 ទៅ 45 N·m ។



g020698


រូបភាព 13

1. វសមានកហាលតណបនទះចហៀង

ការកែតែមរវកមពសនកៃរកាត សមរាបតមែដលែ 03189, 03190, នង 03191 បណណោះ)

សមគាលះបរើតារាងកមពសកាត (មដលែ 03189, 03190, នងd 03191)
ដើមបកណាតចននកណាលខាងករោយដលែតរវការសមរាបការកណាតភាពរករលនមៃខកាតដលែចងហាន សមយោងទៅលើ ការកែតែមរវកមពសនកៃរកាត សមរាបតមែដលែ 03189, 03190, នង 03191 បណណោះ) (ទពរ 18)។

1. បនធរខចៅខទាសដលែភជាបករចាបកមពសនកៃរកាតទៅបនទះចហៀងរបសផនកែកាត (រូបភាព 14



g015089


រូបភាព 14

1. លតែមរវបឡង
2. ខចៅខទាស
3. កពសនកៃរចាបកាត

---

2. បនធរខចៅនៅលើរហាបរដាបសទង(រូបភាព 15) នងកណាតបឡងលតែមរវទៅកមពសមខកាតដលែចងហាន។

   សមគាលះចមងាយរវាងផនកែខាងករោមនកែហាលបឡងនងមខរហារគជាកមពសមខកាត។




g011864

រូបភាព 15

1. រហារបរដាបសទង
2. វសលតែមរវកមពស
3. កហាលឡោស

---

3. ថពកកហាលបឡងលើមខកាតរបសឃលបកាបត ហើយផដកេចងខាងករោយនរែហាលើរឡខាងករោយ (រូបភាព 16
4. បងវលបឡងលតែមរវរហតទាលតរែឡមខបះនងរហាបរដាបសទង (រូបភាព 16)។
   លតែមរវចងទាងពរនរែឡរហតទាលតរែឡទាងមលសរបគនានឃែលបកាបត។



g011865

រូបភាព 16

បរិការសខាន: **នៅពេលដែលហានកណាតត្រមតរវ រឡមខករោយនងបះរហារបរដាបសទង ហើយបឡងនងពយរ ទលនងយលបកាបត។ នេះធានាថាកមពសនមៃខកាតដចគនាបេះបតនៅចងទាងពររបសយលបកាបត។**

5. រតបនតងខចៅដើមបភជាបការលតៃមរវ។

   សមគាល:ហាមរតបនតងខចៅឲយតងជរល។ រតបនតងខចៅទាងនេះឲយលមមអាចដកចលនាណាមយចញៅពរង។

តារាងកមពសកាត
(មដលែ 03189, 03190, នង 03191)


តារាងមពសមខកាត (មដលែ 03189, 03190, នង 03191)					
ការកណត HOC	ភាពរករលនមៃខកាត	ចននជរទបករោយទហ ¼ អញ	ការកណត HOC	ភាពរករលនមៃខកាត	ចននជរទបករោយទហ ¼ អញ
6 មម (0.250 អញ)	តច	0	32 មម (1.250 អញ)	តច	4
	ធមមតា	0		ធមមតា	5
	ចរើន	1		ចរើន	6
9 មម (0.375 អញ)	តច	0	35 មម (1.375 អញ)	តច	4
	ធមមតា	1		ធមមតា	5
	ចរើន	2		ចរើន	6
13 មម (0.500 អញ)	តច	0	38 មម (1.500 អញ)	តច	5
	ធមមតា	1		ធមមតា	6
	ចរើន	2		ចរើន	7
16 មម (0.625 អញ)	តច	1	41 មម (1.625 អញ)	តច	6
	ធមមតា	2		ធមមតា	7
	ចរើន	3		ចរើន	8
19 មម (0.750 អញ)	តច	2	44 មម (1.750 អញ)	តច	6
	ធមមតា	3		ធមមតា	7
	ចរើន	4		ចរើន	8
22 មម (0.875 អញ)	តច	2	48 មម (1.875 អញ)	តច	7
	ធមមតា	3		ធមមតា	8
	ចរើន	4		ចរើន	9
25 មម (1.000 អញ)	តច	3	51 មម (2.000 អញ)	តច	7
	ធមមតា	4		ធមមតា	8
	ចរើន	5		ចរើន	9
29 មម (1.125 អញ)	តច	4			
	ធមមតា	5			
	ចរើន	6			

ការលៃតម្រង់បង្គរឡរោងជាង (សម្រាប់ម៉ូដែល 03192 បណ្ណោះ)

មុននឹងអនុញ្ញាតឱ្យផ្នែកកែកាត ទៅជានហាង ឬដោះវាចេញពីសាខាសម្រាប់ សម្រាប់ទាញបង្គរឡ ដើម្បីការពារដៃរបស់អ្នកឱ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីការបះលើផ្ទៃរបស់។

មុននឹងដាក់ការផ្នែកកែកាត សម្រាប់ឡើងវាទៅនឹងគ្រឿងចក្រ លើកផ្នែកកែកាតឡើង ហើយលើកបង្គរឡដាក់ជញ្ជាំងដើម្បីការពារកុំឱ្យវាបះសម្រាប់ នូវខាងដែលបានបត់ការ។

1. តម្រង់ដោះកន្លាសខ្ទាស់ពីកន្លាសទាក់ដែលត្រូវបានដាក់ទៅនឹងទ្រនាប់ចង្កៀង។
2. ដាក់បង្គរឡដាក់ជញ្ជាំងតាមតម្រង់ការ៖
   - បន្ទាប់ពីរចាប់ឡដាក់ជញ្ជាំងមានពន្លឺគ្រប់ផ្នែកកែកាតទៅជានលើកគ្រឿងចក្រ ឬដោះចេញពីសាខាសម្រាប់ (រូបភាព 17)។




g341821

រូបភាព 17

1. កន្លាសទាក (តម្រង់ឡើងទៅកន្លែងរន្ធរាងការផ្នែកែខាងលើនៅកន្លែងទ្រនាប់ចង្កៀង)
2. ទ្រនាប់ចង្កៀង
3. បង្គរជើងរឡ (នៅកន្លែងទតាងបន្ទាប់ / ទាប)

   - លើកករចាប់រឡឡើងបន្ទាប់ពីលើកមាសនកាតសម្រាប់ឡើងទៅសម្រាប់ក្រៅអង្គយបញ្ជា។ (រូបភាព 18).



g341820

រូបភាព 18

1. កនលាសទាក
   (តរវដឡើងនៅកនងរនធរាងការផេនកែខាងលើនៅកនងទរនាបចហៀង)
2. ទរនាបចហៀង
3. បងគជើងរឡ (នៅទតាងលើកឡើង/បរតបតតការ)

សមគាល៖តរវចហាសថាកនលាសទាកតរវហានដឡើងនៅកនងរនធរាងការផេនកែខាងលើនៅកនងទរនាបចហៀងជានចច។

3. រតករចាបរឡហាងនោះទៅនងទរនាបកនលាសចហៀងជាមយនងកនលាសទាក។
4. ធវើនតវធនេមដងទៀតនៅលើចងមខាងទៀតនផែនកែកាត នងសមរាបគរបផនកែកាតទាងអសតាមតមរវការ។

ការកតែមរវកមពសនកោរកាត (សមរាបតមែដលែ 03192 បណណោះ)

នៅលើមដលែ 03192, លតែមរវកមពសកាត (HOC) ដោយការបនថមែឬជរទបខាងករោយអាចលតែមរវហាន (មានរនធ) ខាងករោមបនទះទរនាបចហៀងនៅលើផនកែកាត។

សមគាលៈកណាលតរវហានដឡើងពលើបនទះទរនាបចហៀងមនបះពាលដល HOC ទ។


កណាលលតែមរវ (មានរនធ) ខាងករោយតរវហានរកសាទកនៅខាងលើបនទះទរនាបចហៀង ដើមបបងកើន HOC ផលាសទវានៅករោមបនទះទរនាបចហៀង។

មានជរទបខាងករោយមានរនធពរបរភទេតរវហានបរើសមរាបលតែមរវ HOC លើផនកែកាតមដលែ 03192:

- ¼ អញ (6.4 មម) ជរទបខាងករោយមានរនធរហតដល 3 នៅលើផនកែខាងៗ។
- 0.075 ញ (1.9 មម) ជរទបខាងករោយសដើងមានរនធ រហតដល 2 នៅលើផនកែខាងៗ។

បនថមែពលើនេះទៀត មានជរទបខាងករោយថរេចនន 5 (¼ អញ, 6.4 មម) ដលែតងែតសែថតនៅខាងករោមបនទះទរនាបចហៀង។

***បរការសខានៈ* កដកឬសារជរទបខាងករោយទាង 5 ផនកែខាងករោម; ផនកែកាតនេះតរវហានរចនាឡើងដើមបដណើរការនៅ HOC ចនលោះព 1.25 ទៅ 2.00 អញ (32 ទៅ 51 មម) ហើយការដលែដកជរទបខាងករោយថរេផនកែខាងករោមចញេបណតាលឱយ HOC ងាកចញេពជរនោះ។**



g341920


រូបភាព 19

1. ជបទបលតែមរវសដើង (0.075 អញ)
2. ជរទបលសតមរវ ¼ អញ
3. បនទះទរនាបចហៀង
4. ជរទបថផនកែខាងករោម (កលតែមរវ)

ដើមបលតែមរវភាពរករលនមែខកាតនៅលើផនកែកាតមដលែ 03192 សមបនតដចខាងករោមៈ

- ដឡើងផនកែកាតទៅលើមាសនសណដោងដចបានរៀបរាបនៅកនង *សៀវភៅណែនាបរតបតតករបសមាសនសណដោង*។
- បនធរ បនតកែដោះចញេ ខចៅខទាសនៅខាងមខបនទះថរេ ហើយដោះបឡងរត ជរទប នងខចៅខទាសចញេពផនកែខាងករោយនបែនទះថរេ ហើយលតែមរវទតាងរបសវា។

  សមគាលៈដើមបទទលហានភាពរករលនមែខកាត **តច** សមចាបតណភជាបផនកែកាតនៅតរងទតាងលខេ 1 ឬចាបតណភជាបទៅនងទតាងលខេ 3 សមរាប in ភាពរករលនៃ **ផនកែកាត** ជាចរើនទៀត (រូបភាព 20)។



g341875

រូបភាព 20


មានបងហាញជរងខាងឆវង

1. ភាពរករលតច
2. ផលតកមម / សតងដារ
3. ភាពរករលចរើន
4. តរវបនធរខចៅខទាសទាងនេះមនពលេលតៃមរវភាពរករលនមៃខកាត

ដឡើងបនទះថរេនៅលើផនកែកាត (សមរាបតមែដលែ 03189, 03190, នង 03191 បណាណោះ)

សមគាល់៖បនទះថរេបនថម (លកដាចដោយឡកែ) តរវហានណានៅសមរាបផទកៃាតរាបសមើ នងកមពសមខកាតចនលោះព 38 មម (1.5 អញ) ទៅ 64 មម (2.5 អញ)។


1. ដោះចញេនវខចៅ នងរងដលែរតភជាបនងតណាលើកទៅនងទរនាបចហៀងផនកែកាត នងសលាបឆអងគរោង (រូបភាព 21)។ បោះរងចោល។



g589827

រូបភាព 21

2. សកបនទះថរេនៅលើបឡង ហើយរតភជាបវាជាមយខចៅដលែហានដោះមនេះ (រូបភាព 22)។



g589826

រូបភាព 22

3. សមយោងទៅលើ រូបភាព 20 សមរាបការរៀបចរចនាសមពនធនភៃាពរករលនមៃខកាត។


តារាងកម្ពស់កាត់ (សម្រាប់ម៉ូដែល 03192 បណ្ណោះ)

តារាងកម្ពស់សម្រាប់កាត់ (ម៉ូដែល 03192 នង្គ័លកែកាត់ដែលមានបន្ទះថេរដឹងរួច)		
ការកំណត់ HOC	**ចំនួនជំរុញ*ក្នុងមួយ ¼ អ៊ីង**	**ចំនួនជំរុញ*ក្នុងមួយដងៗ**
32 ម.ម (1.25 អ៊ីង)	5	0
34 ម.ម (1.33 អ៊ីង)	5	1
35 ម.ម (1.38 អ៊ីង)	5	2
38 ម.ម (1.50 អ៊ីង)	6	0
40 ម.ម (1.58 អ៊ីង)	6	1
42 ម.ម (1.65 អ៊ីង)	6	2
45 ម.ម (1.75 អ៊ីង)	7	0
46 ម.ម (1.83 អ៊ីង)	7	1
48 ម.ម (1.90 អ៊ីង)	7	2
51 ម.ម (2.00 អ៊ីង)	8	0
*ប្រាំដឹងនៅក្រោមបន្ទះចំហៀង។		

គន្លឹះតាងជម្រើសឃ្លុបកាបូត

ប្រើគន្លឹះខាងក្រោមដើម្បីកំណត់ថាតើ ឃ្លុបកាបូតមួយណាដែលសាកសមបំផុតសម្រាប់កម្ពស់កាត់ដែលចង់បាន។

តារាងផ្នែកឃ្លុបកាបូត នង្គ័លកម្ពស់សម្រាប់កាត់			
ឃ្លុបកាបូត	**គ្រឿងបន្លាស់ខេ**	**កម្ពស់ម៉ាតឃ្លុបកាបូត**	**កម្ពស់កាត់**
HOC ទាប	147-1248 (27 អ៊ីង) 147-1252 (32 អ៊ីង)	5.6 ម.ម (0.220 អ៊ីង)	6.4 ទៅ 12.7 ម.ម (0.250 ទៅ 0.500 អ៊ីង)
EdgeMax®	137-6095 (69 ស.ម)	6.9 ម.ម (0.270 អ៊ីង)	9.5 ទៅ 50.8 ម.ម (0.375 ទៅ 2.00 អ៊ីង)*
ស្តង់ដា	147-1249 (ម៉ូដែល 03189/90, 27 អ៊ីង) 147-1253 (ម៉ូដែល 03191, 32 អ៊ីង)	6.9 ម.ម (0.270 អ៊ីង)	9.5 ទៅ 50.8 ម.ម (0.375 ទៅ 2.00 អ៊ីង)*
កាតពរកចចធងនធងរ	147-1250 (ម៉ូដែល 03192, 27 អ៊ីង) 147-1254 (32 អ៊ីង)	9.3 ម.ម (0.370 អ៊ីង)	12.7 ទៅ 50.8 ម.ម (0.500 ទៅ 2.00 អ៊ីង)
* សម្រាប់ដកតែបរហែលជាតរវាងឃ្លុបកាបូត HOC ទាបសម្រាប 12.7 ម.ម នង្គ័លក្រោមនេះ។			



រូបភាព 23

1. កម្ពស់ម៉ាតឃ្លុបកាបូត*

លកខខណឌគនសតាងកមពសកាត

ការកណតកមពសកាត (HOC)

នេះតរវគនាទៅនងកមពសកាតដលែចងហាន។

តកណតកមពសកាត

តកណតកមពសកាតនេះគជាកមពសដលែគមែខាងលើនឃែលបកាបតតរវហានកណតនៅខាងលើផទរៃបសមើដលែបះនងហាតករមានរៃឡទាង
នងខាងករយ។


កមពសកាតដលែមានបរសទធភាព

នេះគជាកមពសជាកសដងែដលែសមៅតរវហានកាត។ សមរាបតកណតកមពសកាតដលែហានផដលជន កមពសកាតជាកសដងែនង
ខសគនាដយអាសរយលើបរភទេសមៅ ពលេវលោនឆែនា វាលសមៅ នងសថានភាពដ។ ការកណតផនកែកាត (កមរតកាត រឡ
ឃលបកាបត គរឿងភជាបដលែហានដឡើង ការកណតការកាតសមៅ ។ល។) កនងបះពាលដលកមពសកាតដលែមានបរសទធភាព។

ពនតយមើលកមពសកាតដលែមានបរសទធភាពដយបរើបរាសមាសនកាត Toro Turf Evaluator ឲយហានទៀងទាត ដើមប
កណតតកណតកមពសកាតដលែចងហាន។

មាសនកាតសមៅ Toro Turf Evaluators សមរាបវាស HOC ដលែមានបរសទធភាព Toro Reelmaster (រូបភាព 24):

- មាសនកាតសមៅ Turf Evaluator,មដលែ 04399: សមរាបតកណត HOC ព 0.25 ទៅ 1.00 អញ (6 ដល 25 មម)។
- មាសនកាតសមៅ Turf Evaluator ដលែមានកមពសកាតខពស,មដលែ 136-3635: សមរាបតកណត HOC ព 1.00 ទៅ 2.00 អញ (25 ដល 51 មម)។



g342500

រូបភាព 24


1. មាសនកាតសមៅ Turf Evaluator — លដាប HOC មានបរសទធភាព៖ 0.00 ទៅ 1.60 អញ (0 ទៅ 41 មម)
2. មាសនកាតសមៅ Turf Evaluator — លដាប HOC មានបរសទធភាព៖ 0.75 ទៅ 6.00 អញ (19 ទៅ 152 មម)

ភាពរករលនមៃខកាត

ភាពរករលនមៃខកាតមានផលបៈពាលគរឲយកតសមគាលទៅលើការបរតបតតនផៃនកៃកាត។
ភាពរករលនមៃខកាតសដៅទៅលើមរបសយលបកាបតដលៃទាកទងនងដ (រូបភាព 25)។

ការកណតផនកៃកាតដលៃលអបផតអាសរយលើសថានភាពវាលសមៅ នងលទធផលដលៃចងបាន។
បទពសោធនជាមយផនកៃកាតវាលសមៅរបសអនក នងកណតពការកណតដលៃលអបផតកនងការបរើបរាស។
អនកអាចលតៃមរវភាពរករលនមៃខកាតតាមរយៈរដវកាតសមៅដើមបអនញ្ញាតអោយលកខខណឌសមៅផសងៗគនា។

ជាទទៅ ការកណតកមរតពតចទៅធមមតាគសមសរបចរើនជាងសមរាបសមៅរដវកដៅ (Bermuda, paspalum, zoysia)
ខណៈពលដលៃសមៅរដវតរជាក ((bent, bluegrass, rye) បរហលៃជាតរវការការកណតពកមរតធមមតាទៅចរើន។
ការកណតកមរតកានតខៃលាងកាតសមៅបានកានតចៃរើនដោយអនញ្ញាតឲយដរមរដលៃវល ទាញសមៅកានតចៃរើន
ចលទៅកនងឃលបកាបត។



g551095

រូបភាព 25

1. កហាលតណខចៅចហៀង
2. ជរទបខាងករោយ
3. ភាពរករលនមៃខកាត


ជរទបខាងករោយ

ចនននជៃរទបខាងករោយកណតពកមរតកាតសមរាបផនកៃកាត។ សមរាបកមពសកាតដលៃហានផដលជន ដោយបនថមៃជរទប
នៅពករោមទរនាបចាបបនទះចហៀងបងកើនកមរតនផៃនកៃកាត។ រាលផនកៃកាតនៅលើគរឿងចករដលៃហានផដលជន
តរវតហែនកណតកមរតកាតដចគនា (ចនននជៃរទបខាងករោយ គរឿងបនលាសលខេ 119-0626) បើមនដចនោះទេ
របរាងករោយពពលេកាតអាចតរវហានបៈពាលយាងអវជជមាន (រូបភាព 25

តហែទោ

ការគាទរផនកែកាត

នៅពលេដលែផនកែកាតតរវហានផអៀងដើមបបរែមខទៅរកឃលបកាបត/ដរមរ តរវទលផនកែខាងករោយនផែនកែកាតដោយបរើជើងទមរ (ដលែហានផគតផគងជាមយផនកែទាញ) ដើមបធានាថាខចៅនៅផនកែចងខាងករោយនរែហាឃលបដលែលតែមរវវសមននៅឈបសងៀមនៅលើផទកៃការងារ (រូបភាព 26)។



g191340

រូបភាព 26

1. ជើងទមរ

ការដាកបរងេរអលផនកែកាត


លាបបរងេលើគរឿងបងគលាបខលាញទាង 5 នផែនកែកាតនមយៗជាបរចា (របភាព 27) ជាមយខលាញលចមលខ 2។

មានចណចដាកបរងេរអលចនន 2 នៅលើរឡខាងមខ 2 នៅលើរឡខាងករោយ នងចនន 1 នៅកនលាសរបសមទរដរមរ។

សមគាល៖មដលែ 03192 មនមានរឡខាងមខងទ មានតចែណចរអលចនន 2 នៅលើរឡខាងករោយ នង 1 នៅផនកែបងវលរបសមទរដរមរ។

***បរការសខាន៖* ការដាកបរងេរអលគរឿងកាតភលាមៗ ករោយពការលាងសមអាតជយបនសទធទកចញេពហាដាង ហើយបងកើនអាយកាលរបសហាដាង។**

1. ជតសមអាតគរឿងខចៅដាកបរងេរអលនមយៗដោយបរើករណាតសអាត។
2. លាបខាញរហតទាលតខោញសអាតចញេពសៀលរបសរឡ នងសនទះសងគរោះហាដាង។
3. ជតសមអាតខលាញដលែលើសចញេ។



g191601

របភាព 27

គរឿងបងគលាបខលាញនៅលើផនកែមខាងនមែទរដរមរ


1. វានសវតថភាព

លមអតផនកែបចចកេទសេរបសឃលបកាបត

ការជសជលឃលបកាបត

ការដករហារឃលបចញ្ចេ/បងគឃលបកាបត

1. មលវសលតៃមរវរហាឃលបចរាសទរនចនាឡកាដើមបដកឃលបកាបតចញ្ចេពដរមរ (រូបភាព 28)។




g016647

រូបភាព 28

1. វសលតៃមរវរហារឃលប
2. ខចៅសមពាធរសរ
3. រហារឃលប
4. រង

---

2. មលខចៅសមពាធរសរចញ្ចេរហតទាលតរែងលងែសងកតនងរហារឃលប (រូបភាព 28)។
3. នៅផនកែនមយៗរបសគរឿងចករ សមបនធរខចៅដលែភជាបបឡងរហារឃលប (រូបភាព 29)។




g003334

រូបភាព 29

1. បឡងរហារឃលប
2. ខចៅខទាស

---

4. ដកបឡងរហារឃលបនមយៗ ដើមបចយរហារឃលបតរវហានទាញចេះករាម នងដកចញ្ចេពផនកែកាត (រូបភាព 29 មានរងនឡងចនន 2 នងរងដកែចនន 1 នៅលើចងនមយៗរបសរហារឃលប (រូបភាព 30)។



g003335

រូបភាព 30

1. បឡងរហារឃលប
2. ខចៅរហារឃលប
3. រងដកែ
4. រងនឡង

---

5. ដោះឃលបកាបតចញ្ជើពរហារឃលបដោយដោះវសទាងអសដលែចាបវានៅជាបទនោះ។
   បរើមាឡតេមលខចៅជាមយឧបករណមលវសឃលបកាបត (លខេគរឿងបនលាស TOR510880)។

   សមគាល៖អនកអាចបរើមាឡតេដណើរការដោយមកោនក ឬខយលដើមបបនធរវសឃលបកាបត។

   សមគាល៖បោះចោលឃលបកាបត នងវសទាងនោះ។

ការដឡើងឃលបកាបតថម


1. ជរើសរើសឃលបកាបតថម គនសតាងជមរើសឃលបកាបត (ទពរ 26)។
2. កោសបហតសនាមចរះ សនាមដាច នងសនាមចរះចញ្ជើពផទរៃហារឃលប ហើយលាបបរងៃមយ
   សរទាបសដើងទៅផទរៃហារឃលប។

   ***បរការសខាន៖* កដោះទរនាប ចញ្ជើពរហារឃលប។ រហារឃលបផតនៅផនកែកណដាលដោយការរចនា កសងកតវា។**

3. សមអាតវណឌនៅលើរហារឃលប។
4. លាបសមាសធាតការពារការសអតជាបលើវសឃលបកាបតថម ហើយដឡើងឃលបកាបតលើរហារឃលប។

   ***បរការសខាន៖* បរើសមរាបតវែសឃលបកាបតបណណោះ។**

   សមគាល៖ចននវសខសគនាអាសរយលើរហារឃលប។



g557599

រូបភាព 31


រហារឃលបដលែមានវស 13 គរាបដលែហានបងហាញ

1. រហារឃលប
2. ឃលបកាបត
3. វស

---

5. មលវសខាងករៅចនន 2 ទៅ 1 N·m (10 in-lb)។
6. ការធវើការបងកើតចណចកណដាលនឃែលបកាបត មលវសទៅកមរត 29.8 +/- 1 N·m (22 +/- 1 ft-lb)។

   បរការសខាន៖ ករតវសឃលបកាបតដោយបរើមាឡតេដណើរការដោយមកោនក ឬខយល។



g255046

រូបភាព 32

1. ទណវសរបសឃលបកាបត (លខេគរឿងបនលាស TOR510880)
2. ដឡើង នងមលរបសទាងនេះជាមនទៅ 1 N·m ។
3. មលទៅកមរត 29.8 +/- 1 N·m (22 +/- 1 ft-lb)។

---


7. កនឃលបកាបតថម សមមើល គនសតាងសវោមមឃលបកាបត (ទពរ 34)

គន្លឹះតាងសវៀមមុយលបកាបត

ដំនែកណតសវៀកមមុយលបកាបតមានរាយនៀកនងគន្លឹះតាងដូចខាងករោម។

បរការសខាន: **ការបរតបតការផនកែកាតដោយបរើយលបកាបតករោមដំនែកណតសវៀកមមជសជលអាចនង បណាលឲយលចេរបរាងមនលអករោយពលេកាត នងកាតបនថយភាពតរមតរវនរៃចនាសមអនធរបសយលបកាបតសមរាប ផលបះពាល។**

គន្លឹះតាងសវៀមមុយលបកាបត				
យលបកាបត	គរឿងបនលាសលខេ	កមពសមាតយលបកាបត	ដំនែកណតសវៀមម*	មសលៀងខាងលើ/ខាងមខ
HOC ទាប	147-1248 (27 អញ) 147-1252 (32 អញ)	5.6 មម (0.220 អញ)	4.8 មម (0.190 អញ)	10/5°
EdgeMax®	137-6095 (69 ស.ម)	6.9 មម (0.270 អញ)	4.8 មម (0.190 អញ)	10/5°
សដងដា	147-1249 (មដលែ 03189/90, 27 អញ) 147-1253 (មដលែ 03191, 32 អញ)	6.9 មម (0.270 អញ)	4.8 មម (0.190 អញ)	10/5°
កាតពវកចចធងន ធងរ	147-1250 (មដលែ 03192, 27 អញ) 147-1254 (32 អញ)	9.3 មម (0.370 អញ)	4.8 មម (0.190 អញ)	10/5°




g027268

រូបភាព 33

មសលៀងផនកែខាងលើនងខាងមខនយលបកាបតដលែបានណានោ

1. កមរតសវៀកមមុយលបកាបត*
2. មសលៀងផនកែខាងលើ
3. មសលៀងផនកែខាងមខ

សមគាល:រាលខនាតកមរតសវៀកមមនយលបកាបតទាកទងនងផនកែខាងករោមនយលបកាបត (រូបភាព 34)



g007165


រូបភាព 34

ការពនតយមសលៀងផនកែខាងលើ

មដលែអនកបរើកនងការសលៀងឃលបកាបតរបសអនកគពតជាសខានណាស។

បរើឧបករណបងហាញម (គរឿងបនលាស Toro លខ 131-6828) នងទមរឧបករណបងហាញម (គរឿងបនលាស Toro លខ 131-6829) ដើមបពនតយមដលែបរដាបសលៀងរបសអនកបងកើត ហើយបនទាបមកលតែមរវចពោះភាពមនតរមតរវណាមយរបសបរដាបសលៀង។

1. ដាកឧបករណបងហាញមនៅលើផនកែខាងករោមនឃលបកាបតដចបានបងហាញកនង រូបភាព 35។



g034113


រូបភាព 35

1. ឃលបកាបត (បញឈរ)
2. ឧបករណបងហាញម

---

2. បះបតង Alt Zero នៅលើឧបករណបងហាញម។
3. ដាកទមរឧបករណបងហាញមនៅលើជាយរបសឃលបកាបត ដើមបឲយជាយមដេកែពាកជាបជាយរបសឃលបកាបត(រូបភាព 36)។

   សមគាល៖បនទះបងហាញឌជថលគរតអោចមើលឃើញពផនកែដចគនាអឡងជហាននេះ ដចដលែវានៅកនងជហាន 1។



g034114

រូបភាព 36

1. ទមរឧបករណបងហាញម
2. ជាយរបសមដេកែដលែហានពាកជាបនងជាយរបសឃលបកាបត
3. ឃលបកាបត
4. ឧបករណបងហាញម

---

4. ដាកឧបករណបងហាញមនៅលើទមរដចបានបងហាញនៅកនង រូបភាព 36។


   សមគាល៖នេះជាមដលែបរដាបសលៀងរបសអនកបងកើតឡើង ហើយគរតសែថតកនងម 2° នមែសលៀងផនកែខាងលើដលែហានណានោ។

ដឡើងបងគរហារឃលប/ឃលបកាបត

1. ដឡើងបងគរហារឃលប/ឃលបកាបត ដលែកណាតទតាងតរចៀកចាបរវាងរង នងវសលតែមរវរហារឃលប។

   ***បរការសខាន៖* ទាញឧបករណលតែមរវ DPA មកកណាដាលនៅលើតរចៀករហារឃលបដចបងហាញកនង រូបភាព 37។**

**បរិស្ថានបើឧបករណ៍តែមវ DPA តវ្យការដឡើងទ្រនងចរៀករហារឃ្លប
នេះអាចផ្តល់ផលអវជ្ជមានដោយប៉ះនងដរមរឃ្លបកាបត។**



g512172

រូបភាព 37


1. តរចៀករហារឃ្លប
2. ឧបករណ៍តែមវ DPA

---

2. រតរហារឃ្លបទៅនងបនទះចហៀងនមយៗជាមយបឡងរហារឃ្លប (ខចៅនៅលើបឡង) នងរងចនន 3 (សរប 6)។
3. កណាតទតាងរងនឡងនៅផនកែនមយៗរបសទរនាបបនទះចហៀង។ ដាករងដកែខាងករៅរងនឡងនមយៗ (រូបភាព 30)។
4. មលបឡងរហាយ្លបព 37 ទៅ 45 N·m ។
5. រតបនតងខចៅខទាសរហារឃ្លបយតៗរហតដលរងដកែខាងករៅតវបងវលដោយដៃ។

   ***បរិការសខាន៖* ករតអគេរមលសមាបខលាងពកេ បើមនដចនោះទវោនងធវើឲយបនទះចហៀងងាកចញ។**

   សមគាល៖រងនឡងនៅចនលោះរហារឃ្លប នងបនទះចហៀងនងមានគមលាតតចមយ។
6. រតបនតងខចៅសមពាធរសររហតទាលតរែសរធលាកសរត បនទាបមកមលវាចញ្ជកនលះ (½) ជ (រូបភាព 38)។



g006505

រូបភាព 38

1. ខចៅសមពាធរសរ
2. រសរ

លកខណៈបចចកេទសេរបសដរមរ


ដឡើង
(សមរាបតមែដលែ 03192 បណាណោះ)

***បរិការសខាន៖* អនកតរវបញជាទញគរឿងបនលាសដចខាងករោមដើមបឱយផនកែកាតអាចតរវហានបពាកជាមយនង
មាសនកនវល៖**

ចនន	គរឿងបនលាស	គរឿងបនលាសលខ
2	ករចាប HOC ខាងមខ	125-2796
2	បឡងរត (⅜ x 1-½ អញ)	3231-4
2	កហាលឡោសរតពរជាន (⅜ អញ)	104-8301
2	បឡងកហាលឆកោន (5/16 x 1-⅛ អញ)	322-16
1	ដងរឡខាងមខ	117-0957

1. ដោះបងគរឡហាងចញ (បើមានបពាក); សមចលមើល ការលតៃមរបងគរឡរោងជាង (សមរាបតម៉ែដលែ 03192 បណណោះ) (ទពរ 21)។
2. បរើបឡងរត នងខចៅខទាសដើមបដឡើងករចាប HoC ទៅនងរនធផនកែខាងលើនទែរនាបចហៀង (រូបភាព 39)។

បរការសខាន: **តរវបរាកដថាករចាប HOC តរវហានដឡើងជាមយបឡងរតនៅផនកែខាងលើនរែនធ ដើមបអោយករចាប HOC នៅទាបតាមដលែអាចធវើបាន។**



g361153

រូបភាព 39

1. បឡងរត (⅜ x 1-½ អញ)
2. ដងរឡខាងមខ
3. ករចាប HOC ខាងមខ
4. បឡងកហាលឆកោន (5/16 x 1-⅛ អញ)
5. កហាលឡោសរតពរជាន (⅜ អញ)


3. ដឡើងអកសទៅផនកែខាងហាតខាងករោមនកែរចាប HOC ដោយបរើបឡងកហាលឆកោន 2 គរាប។
4. តរវបរាកដថាអកសសរបទៅនងផនកែកាត; បរសនបើវាមនសរបទ បនធរបឡងរតនៅផនកែទាប ហើយរតបនតងវាមតងទៀតនៅពលេអកសសរបគនា។

ការសងកតសងគរោះដរមរ

ដរមរថមមានបរវែងទទងដត 1.3 ទៅ 1.5 មម នងការសងកតសងគរោះ 30° ។

នៅពលេដលែទទងដមានទហធជាង 3 មម អនវតតដចខាងករោម៖

1. អនវតតការសងកតដោះម 30° នៅលើផលកែាបតរបសដរមរទាងអសរហតដលទទងដមានទហ 1.3 មម (0.050 អញ) (រូបភាព 40។



g028800

រូបភាព 40

1. 30°
2. 1.3 មម

---


2. សងកតបងវលដរមរដើមបសមរចេហាន <0.025 មម អសដរមរ។

   សមគាល៖នេះបណាតាលឲយទទងដកើនឡើងបនតចបនតច។

   សមគាល៖ដើមបពងរកភាពជាបហានយរនគែមែនដៃរមរ នងឃលប កាបត—បនទាបពហានសលៀងដរមរ នងឃលបកាបត—សមពនតយមើលទនាកទនងរវាងដរមរ នងឃលបកបតមតងទៀត បនទាបពហានកាត 2 វាលហាើយ ដោយសារគមែដលែគរមានោះនងតរវដកចញ ដលែបងកើតឲយមានការសមអាតមនតរមតរវពដរមរ ទៅឃលបកាបត ដចនេះហើយធវើឲយវាឆាបរចេរល។

3. ដោយបរើd,ដមតែរវាសអងកតផចត វាសអងកតផចតខាងករៅនដៃរមរនៅចងទាងពរ (រូបភាព 41);
ភាពខសគនានអែងកតផចតខាងករៅរវាងផនែងខាងចងគរតតែចជាង 0.010 អញ (0.250 មម) ។
បរសនបើវាខសគនាខលាងពកេ សមកនដើមបកតែមរវភាពខសគនានោះ។

សមគាល៖មតែរវាសអងកតផចតខាងករៅអាចរកហានពអនកចកែចាយពញេសទធរបសករមហន Troro របសអនក។



g342519


រូបភាព 41

1. វាសអងកតផចតខាងករៅនដៃរមរនៅចនលោះទមរខាងកនងដលែករៅគបេផត 2 នៅចងសងខាង នងបរៀបធៀប។

ការជួសជុលឧបករណ៍លៃតម្រង់រថយន្ត HD (DPA)

1. ដកគម្រឿងបន្ទាស់ទាងអស់ចេញ (សម្រាប់ *ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការដកចេញ* សម្រាប់ HD DPA និង រូបភាព 42)។
2. លាបសមាសធាតការពារការសឹករាងជាបន្ទះនៅផ្នែកខាងក្នុងនៃបន្ទះរុញបន្ទាប់នៅលើតួណាដាល់របស់ផ្នែកកាត (រូបភាព 42)។
3. តម្រង់កន្ទុយនៅលើទ្រនាបកហាលភជាបន្ទះនៅនឹងរន្ធនៅកន្លែត ហើយដឡើងទ្រនាប (រូបភាព 42)។
4. ដឡើងរង្វង់អង្កាញទៅលើឡាបឧបករណ៍លៃតម្រង់ ហើយរកលឡាបឧបករណ៍លៃតម្រង់ ទៅកន្លែងទ្រនាបកហាលភជាបនៅកន្លែងតរបស់ផ្នែកកាត (រូបភាព 42)។
5. ភជាបឡាបឧបករណ៍លៃតម្រង់ដោយបង្វែរងសបតែ និងខ្ចៅខ្ទាស (រូបភាព 42)។
6. មលខ្ចៅខ្ទាស 20 ទៅ 27 N·m ។

សម្គាល់៖ ឡាបឧបករណ៍លៃតម្រង់ប្រហាយលបមានការឡាដឆែវងេ។



g016926

រូបភាព 42

1. បង្វាបលៃតម្រង់ឡាប
2. រង្វង់អង្កាញ
3. ឆ្នាកកហាលភជាបតណ
4. ដាកសមាសធាតបង្រាងនងការចាបយកទៅអបោះរបស់វ
5. រង្វសបតែ
6. ខ្ចៅខ្ទាស
7. ដាកសមាសធាតបង្រាងនងការចាបយកទៅអបោះរបស់វ
8. វ្សនបែរដាបលៃតម្រង់ប្រហាយលប
9. រង្វង់
10. ដាកសមាសធាតបង្រាងនងការចាបយកទៅអបោះរបស់វ
11. ខ្ចៅសមពាធរសរ

---

7. ដាកសមាសធាតបង្រាងនងការចាបយកទៅអបោះរបស់វ្សនបែរដាបលៃតម្រង់ប្រហាយលប ដលៃសាកសមទៅនងដងនបែរដាប លៃតម្រង់។
8. សកអបោះរបស់វ្សនបែរដាបលៃតម្រង់ប្រហាយលបទៅដងនបែរដាបលៃតម្រង់។
9. ដឡើងធ្យន់រ រង្វង់ រ្សសរ និងខ្ចៅបនតង្វរ្សសរទៅលើវ្សនបែរដាបលៃតម្រង់។
10. ដឡើងរហាយលប ដលៃកណាតទតាងតរចៀកចាបរវាងរង និងបង្វាបលៃតម្រង់ប្រហាយលប។
11. រតរហាយលបទៅនងបនទះចហៀងនមយ្ៗជាមយបឡងរហាយលប (ខ្ចៅនៅលើបឡង) និងរង្វង់ចនន 6 ។

សម្គាល់៖ កណាតទតាងរង្វង់នឡងនៅផ្នែកែនមយ្ៗរបស់ទ្រនាបបនទះចហៀង។


12. ដាករង្វង់ដកែខាងករៅរង្វង់នឡងនមយ្ៗ (រូបភាព 42)។
13. មលបឡងរហាយលបព 37 ទៅ 45 N·m ។
14. រតបនតង់ខ្ចៅខ្ទាស្រហតដលរង្វង់ដកែខាងករៅឈបវល និងចណ្ចមាកតេរ្រវាបានដកចេញ បនតហ្មែរតបនតង់ខលាងពកេដលែ ធ្វើឲ្យបនទះចហៀងផ្លាតចេញ។

សមគាល៖រងនៅផនកែខាងកនងបរហលែជាមានគមលាត (របភាព 42)។

15. រតបនតងខចៅនៅលើគរឿងផគនបៃរដាបលតៃមរវរហាយលបរហតទាលតរែសសរបណាណនែ តរវហានណានែយាងពញេលញេ បនទាបមកបនធរខចៅកនលះជ (របភាព 42)។
16. អនវតតទមរងការនេះឡើងវញនៅលើផនកែខាងចងនផែនកែកាតផសងេទៀត។
17. លតៃមរវយលបកាបតទៅនងដរមរ សមអាន ការលតៃមរវដងកាបតទៅដរមរ (ទពរ 15)។

ការជួសជុលរឡ

កញ្ចប់បរដាប់បរដារបងកើតរឡឡើងវិញ (គរឿងបន្លាសលេខ 114-5430) និងកញ្ចប់ឧបករណ៍បងកើតរឡឡើងវិញ (គរឿងបន្លាសលេខ 115-0803) (រូបភាព 43) អាចរកបានសម្រាប់ការបម្រើសេវាកម្មរឡ។ កញ្ចប់បរដាប់បរដារបងកើតរឡឡើងវិញដាក់បញ្ចូលនូវរាលហាដាង ខ្ចៅហាដាង សៀលខាងកន្ទុង និងសៀលខាងក្រៅដើម្បីបងកើតរឡឡើងវិញ។ កញ្ចប់ឧបករណ៍បងកើតរឡឡើងវិញដាក់បញ្ចូលនូវរាលឧបករណ៍ និងសេចក្ដីណែនាំអំពីការដំឡើងតម្រូវឱ្យមានការបងកើតរឡឡើងវិញដោយបម្រើកញ្ចប់បរដាប់បរដារបងកើតរឡឡើងវិញ។ សូមអានសៀវភៅរៀបរាយឈ្មោះគរឿងបន្លាសរបស់អ្នក ឬទាក់ទងអ្នកចែកចាយផលិតផល Toro ដែលមានការអនុញ្ញាតសម្រាប់ជនយ។



រូបភាព 43

1. កញ្ចប់បរដាប់បរដារបងកើតរឡឡើងវិញ (គរឿងបន្លាសលេខ 114-5430)
2. កញ្ចប់ឧបករណ៍បងកើតរឡឡើងវិញ (គរឿងបន្លាសលេខ 115-0803)
3. សៀលខាងកន្ទុង
4. ហាដាង
5. សៀលខាងក្រៅ
6. ខ្ចៅហាដាង
7. ឧបករណ៍សៀលខាងកន្ទុង
8. រង
9. ហាដាង/ឧបករណ៍សៀលខាងកន្ទុង

សមគាល៖

សមគាល៖

បរតវទេនចះបញ្ជាជពាណាជជកមម

ករមហន Toro ដលែមានអាសយដឋាននៅ 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, សហរដឋអាមរេក បរកាសថាផនកែដចខាងករោមអនលោមតាមសចេកតបងគាបបញ្ជាជាដលែបានចះបញ្ជាជ នៅពលេដឡើងសរបតាម សចេកតណានៃាដលែអមមកជាមយទៅលើមដលែផលតផល Toro មយចននដចដលែបានបងហាញនៅលើ សចេកតបរកាសសតពអនលោមភាពដលែពាកពនធ។

លខេមដលែ	លខេសរេ	បរយាយអពផលតផល	បរយាយវកកយបតរ	បរយាយទទៅ	សចេកតណានៃ
03189	407900000 ចាបព	មាសនកាតសមៅសរេ 8-Blade 27-អញ DPA Edge, មាសនកាតសមៅសរេ Reelmaster 3100-D	RM3100 27IN 8-BLADE (RR) ES DPA CU	ផនកែកាត	2006/42/EC
03190	407900000 ចាបព	មាសនកាតសមៅសរេ 11-Blade 27-អញ DPA Edge, មាសនកាតសមៅសរេ Reelmaster 3100-D	RM3100 27IN 11-BLADE ES (RR) DPA CU	ផនកែកាត	2006/42/EC
03191	407900000 ចាបព	មាសនកាតសមៅសរេ 8-Blade 32-អញ DPA Edge, មាសនកាតសមៅសរេ Reelmaster 3100-D	RM3100 32IN 8-BLADE ES (RR) DPA CU	ផនកែកាត	2006/42/EC
03192	400000000 ចាបព	មសនកាតសមៅសរេ 27-អញ 8-Blade EdgeSeries DPA មាសនកាតសមៅ Reelmaster 3105-D	RM3105 27IN, 8BLD RR ES NO FRT ROLLER CU	ផនកែកាត	2006/42/EC

សណឯកសារបចចកេទសេដលែពាកពនធតរវហានចងករងតាមតមរវការកនងផនកែ B នខែបសមពនធ VII របស 2006/42/EC ។

យើងនងទទលពរមបញ្ជាជនដើមបឆលើយតបទៅនងសណមពររបសអាជញាធរជាតនរ ពតមានពាកពនធសដពគរឿងចករ ដលែបានបញ្ជាចបដោយផនកែនេះ។ វធសាសតរកនងការបញ្ជាជន គរតជោការបញ្ជាជនតាមអឡេចតរនក។

គរឿងចករននេះនងមនតរវហានដាកឲយបរើបរាសឡើយ រហតដលមានការបញ្ជាចលទៅកនងមដលែផលតផល Toro ដលែហានអនមត ដចហានចងអលបងហាញនៅលើសចេកតបរកាសសតពអនលោមភាពដលែទាកទង នងសរបតាមសចេកតណានៃាទាងអសដលែវាអាចតរវហានបរកាសដោយអនលោមតាមរាលសចេកតណានៃាពាកពនធ។

ហានបញ្ជាជាកតរមតរវ៖

Tom Langworthy
នាយកវសវកមម
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
ខតែលា 18, 2022

តណាងពញសទធ៖

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

UK Declaration of Incorporation

ក្រុមហ៊ុន Toro ដែលមានអាសយដ្ឋាននៅ 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, សហរដ្ឋអាមេរិក ប្រកាសថាផលិតផលខាងក្រោមអនុលោមតាមសង្ឃឹមដែលបានចេះបញ្ជូន នៅពេលដឹងសរបតាមសេចក្តីណែនាំដែលអម មកជាមួយទៅលើម៉ូដែលផលិតផល Toro មួយចំនួនដែលបានបង្ហាញនៅលើសេចក្តីប្រកាសស្តីពីអនុលោមភាពដែលពាក់ព័ន្ធ។

លេខម៉ូដែល	លេខស៊េរី	ប្រភេទផលិតផល	ប្រភេទកម្មវិធី	ប្រភេទទូទៅ	សេចក្តីណែនាំ
03189	407900000 ចាប់ពី	ម៉ាស៊ីនកាត់សម្រាប់ស៊េរី 8-Blade 27-អិញ DPA Edge, ម៉ាស៊ីនកាត់សម្រាប់ស៊េរី Reelmaster 3100-D	RM3100 27IN 8-BLADE (RR) ES DPA CU	ផ្នែកកាត់	S.I. 2008 លេខ 1597
03190	407900000 ចាប់ពី	ម៉ាស៊ីនកាត់សម្រាប់ស៊េរី 11-Blade 27-អិញ DPA Edge, ម៉ាស៊ីនកាត់សម្រាប់ស៊េរី Reelmaster 3100-D	RM3100 27IN 11-BLADE ES (RR) DPA CU	ផ្នែកកាត់	S.I. 2008 លេខ 1597
03191	407900000 ចាប់ពី	ម៉ាស៊ីនកាត់សម្រាប់ស៊េរី 8-Blade 32-អិញ DPA Edge, ម៉ាស៊ីនកាត់សម្រាប់ស៊េរី Reelmaster 3100-D	RM3100 32IN 8-BLADE ES (RR) DPA CU	ផ្នែកកាត់	S.I. 2008 លេខ 1597
03192	400000000 ចាប់ពី	ម៉ូដែលកាត់សម្រាប់ស៊េរី 27-អិញ 8-Blade EdgeSeries DPA ម៉ាស៊ីនកាត់សម្រាប់ Reelmaster 3105-D	RM3105 27IN, 8BLD RR ES NO FRT ROLLER CU	ផ្នែកកាត់	S.I. 2008 លេខ 1597

ឯកសារបច្ចេកទេសស្តីពីផលិតផលត្រូវបានចងក្រងតាមតម្រូវការកន្លែងកាលវិភាគ 10 នៃ S.I. 2008 លេខ 1597។

យើងនឹងទទួលព្រមបញ្ជូនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់អាជ្ញាធរជាតិនូវ ពត៌មានពាក់ព័ន្ធស្តីពីគ្រឿងចក្រដែលបានបញ្ចប់ដោយផ្នែកនេះ។ វិធីសាស្ត្រកន្លែងការបញ្ជូន គ្រប់ជ្រោការបញ្ជូនតាមអ៊ីនធឺណិត។

គ្រឿងចក្រនេះនឹងមិនត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ឡើយ រហូតដល់មានការបញ្ចូលទៅកន្លែងម៉ូដែលផលិតផល Toro ដែលបានអនុម័ត ដូចបានចង្អុលបង្ហាញនៅលើសេចក្តីប្រកាសស្តីពីអនុលោមភាពដែលទាក់ទង នឹងសរបតាមសេចក្តីណែនាំទាំងអស់ដែលវាអាចត្រូវបានប្រកាសដោយអនុលោមតាមរាល់បទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធ។

This declaration has been issued under the sole responsibility of the manufacturer.
The object of the declaration is in conformity with relevant UK legislation.

តំណាងពាណិជ្ជកម្ម៖

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro U.K. Limited
Spellbrook Lane West
Bishop's Stortford
CM23 4BU
United Kingdom

Tom Langworthy
នាយកវិស្វកម្ម
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
ខែកុម្ភៈ 18, 2022

ការធានារបស់ក្រុមហ៊ុន Toro

ការធានាមានកំណត់រយៈពេលពីរឆ្នាំ ឬ 1,500 ម៉ោង

លក្ខខណ្ឌ និងផលិតផលគ្របដណ្តប់

ក្រុមហ៊ុន Toro និងសាខារបស់ខ្លួនគឺ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង Toro អនុលោមតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងពួកគេ ដោយធានារ៉ាប់រងគ្រប់ផលិតផលពាណិជ្ជកម្ម Toro របស់អ្នក (“ផលិតផល”) មានឱ្យមានបញ្ហាខុសឆ្គងនៅក្នុងសម្ភារៈឬកំណែងរយៈពេល 2 ឆ្នាំ ឬ 1,500 ម៉ោងបញ្ជា * ណាមួយដែលកើតឡើងមុន។ ការធានានេះអាចអនុវត្តបានចំពោះផលិតផលទាំងអស់ លើកលែងតែឧបករណ៍បញ្ចូលខ្សែយឺត (សម្រាប់លក្ខខណ្ឌលើការធានាអំពីការធានាដាច់ដោយឡែកសម្រាប់ផលិតផលទាំងនេះ) ។ នៅពេលដែលមានលក្ខខណ្ឌដែលអាចធានាបាន យើងនឹងជួសជុលផលិតផលដោយមិនគិតថ្លៃពីអ្នកក្រុមការងារជំនាញ ពលកម្ម គ្រឿងគ្រឿង និងការដឹកជញ្ជូន។ ការធានានេះចាប់ផ្តើមចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទដែលផលិតផលត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ម្ចាស់ដើមដំបូង។
* ផលិតផលដែលបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ក្នុងទីធ្លាម៉ោង។

សេចក្តីណែនាំសម្រាប់ការទទួលបានសេវាកម្មធានា

អ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការជូនដំណឹងដល់អ្នកចែកចាយផលិតផលពាណិជ្ជកម្ម ឬពាណិជ្ជកររបស់ក្រុមហ៊ុនចែកចាយផលិតផលពាណិជ្ជកម្មដែលមានការអនុញ្ញាតពីអ្នកដែលអ្នកបានទិញផលិតផលភ្លាមៗនៅពេលដែលអ្នកជឿថាមានលក្ខខណ្ឌដែលអាចធានាបាន។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយក្នុងការស្វែងរកចំណុចអ្នកចែកចាយផលិតផលពាណិជ្ជកម្ម ឬពាណិជ្ជកររបស់ក្រុមហ៊ុនចែកចាយដែលមានការអនុញ្ញាត ឬប្រសិនអ្នកមានសំណួរទាក់ទងនឹងសិទ្ធិធានា ឬការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នក អ្នកអាចទាក់ទងមកយើងតាមរយៈ៖

ផ្នែកសេវាកម្មផលិតផលពាណិជ្ជកម្ម Toro
ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង Toro
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196

952–888–8801 ឬ 800–952–2740

អ៊ីមែល៖ commercial.warranty@toro.com

ការទទួលខុសត្រូវរបស់ចាស

ក្នុងនាមជាម្ចាស់ផលិតផល អ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការជួសជុលថែទាំតាមការណែនាំដែលមានចែងនៅក្នុង *សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់* របស់អ្នក។ ការជួសជុលសម្រាប់បញ្ហាផលិតផលដែលបណ្តាលមកពីការខកខានក្នុងការបំពេញការថែទាំ និងការណែនាំមិនត្រូវបានគ្របដណ្តប់ក្រោមការធានានេះទេ។

ធាតុ និងលក្ខខណ្ឌដែលមិនត្រូវបានគ្របដណ្តប់

មិនមែនរាល់ការបរាជ័យ ឬការមិនដំណើរការនៃផលិតផលដែលកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលធានាមានភាពខុវ៉ះចន្លោះនៅក្នុងសម្ភារៈ ឬទុកដាក់ឡើយ។ ការធានានេះមិនគ្របដណ្តប់ដូចខាងក្រោម៖

- ការគាំងផលិតផលដែលបណ្តាលមកពីការបរាជ័យគ្រឿងបន្លាស់ដែលមិនមែនរបស់ក្រុមហ៊ុន Toro ឬពីការបញ្ចូល ឬការដាក់ឧបករណ៍បរាជ័យគ្រឿងបន្ថែម ឬគ្រឿងបន្សំឧបករណ៍ផលិតផលដែលមិនបានបញ្ជាក់ថាមិនមែនមាក Toro ។
- ការគាំងផលិតផលដែលបណ្តាលមកពីការខកខានមិនបានដំណើរការការជួសជុលថែទាំ និង/ឬការណែនាំដែលមិនត្រឹមត្រូវ។
- ការគាំងផលិតផលដែលបណ្តាលមកពីការដំណើរការផលិតផលកន្លងសភាពទង្គិចបុកបោក ខូចខាត ឬមិនបរិសុទ្ធ។
- ផ្នែកដែលមិនខូចខាតតាមរយៈការបរាជ័យដែលមានវត្តមាន។ ឧទាហរណ៍នៃគ្រឿងបន្លាស់ដែលខូចខាត ឬតម្រូវឱ្យមានការដំណើរការផ្នែកតាមរយៈការជាប់គាំង ឬការប្រើប្រាស់ខុសប្រក្រតី ដូចជាការលិចទឹក ការប៉ះទង្គិច ការធ្លាក់ ការបង្កើនល្បឿនលើស ការកែប្រែ ឬការដាក់ឧបករណ៍ដែលមិនត្រូវបានអនុម័ត។
- ការគាំង ឬបញ្ហាដែលកើតឡើងដោយសារការបរាជ័យគ្រឿងបន្លាស់ដែលមិនមានដូចជា ការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈ (ឧ. ប្រេងម៉ាស៊ូត ឬប្រេងម៉ាស៊ូត) ដែលមិនត្រូវបានអនុម័តដោយសហគ្រាសរបស់ខ្លួន។
- ការសឹករលុបធម្មតា រួមបញ្ចូលទាំងការសឹករលុបលើផ្ទៃដែលត្រូវការការថែទាំដើម្បីរក្សាគុណភាព។ “ការសឹករលុបធម្មតា” ត្រូវបានកំណត់ដោយការខូចខាតដែលបង្កឡើងដោយការប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងផ្ទៃខាងក្រោមដែលមិនត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផលិតផលដែលបានណែនាំ ដូចជាការប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងថ្ម ឫសឈើ ឬរន្ធ។

គ្រឿងបន្លាស់

គ្រឿងបន្លាស់ដែលកំណត់ពេលសម្រាប់ការជួសជុលថែទាំតាមការជួសជុលថែទាំដែលចាំបាច់ត្រូវបានធានាសម្រាប់រយៈពេលរហូតដល់ពេលជួសជុលដែលបានកំណត់សម្រាប់គ្រឿងបន្លាស់នោះ។ គ្រឿងបន្លាស់ដែលបានជួសជុលការពារដោយការធានានេះត្រូវបានរ៉ាប់រងសម្រាប់រយៈពេលនៅសល់នៃការធានាផលិតផលដើម ហើយក៏លាយជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Toro ។ Toro និងផ្នែកការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនថាតើជួសជុលគ្រឿងបន្លាស់ដែលមានសារាប់ណាមួយ ឬដាក់ ឬបញ្ចូលឬដូរវាចេញ។ Toro អាចនឹងបង់ប្រាក់សងគ្រឿងបន្លាស់ដែលផលិតឡើងវិញសម្រាប់ការជួសជុលចំពោះការធានា។

ការធានាលើអាគុយ Deep Cycle និង Lithium-Ion

អាគុយ Deep Cycle និង Lithium-Ion មានចំនួនឆ្នាំតាមម៉ោងសរុបជាក់លាក់ដែលពីវាអាចបញ្ជូនអំឡុងអាយុកាលរបស់ពីវា។ បច្ចេកទេសនៃការដំណើរការ ការសាកឡើងវិញ និងការជួសជុលថែទាំអាចបន្ត ឬកាត់បន្ថយអាយុកាលសរុបរបស់អាគុយ។ នៅពេលដែលអាគុយនៅក្នុងផលិតផលនេះបរិច្ចាគដល់ខេច ចំនួនការងារដែលមានបរិយាប័ន្នរវាងចន្លោះសាកនីមួយៗរហូតទាល់តែអាគុយសុខេចទាំងស្រុង។ ការប្រើប្រាស់អាគុយដែលសុខេច ដោយសារការប្រើប្រាស់ធម្មតា គឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ម្ចាស់ផលិតផល។
ចំណាំ៖ (អាគុយ Lithium-Ion តែប៉ុណ្ណោះ)៖ ដែលមានលក្ខខណ្ឌបន្ទាប់បន្សំ៖ ពេល 2 ឆ្នាំ។ សូមអានការធានាលើអាគុយសម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម។

ការធានាលើដងរ៉ាវពន្លឺមុខអាយកាល (ម៉ូដែល ProStripe 02657 តែប៉ុណ្ណោះ)

ProStripeដែលត្រូវបានមុខងារអាប្រាយ៉ានិងអាប្រាយ៉ាហ្វរាងផ្លែកោបត ដងរ៉ាវរបស់ក្រុមហ៊ុន Toro សុទ្ធ (អាប្រាយ៉ាហ្វរាងផ្លែកោបត (BBC) ដែលរួមបញ្ចូលគ្នា + គ្រឿងបង្គុំនិងអាប្រាយ៉ា) ដែលបានដំឡើង និងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយអ្នកទិញដើមដោយស្របតាមវិធានការនៃការដំណើរការនិងការជួសជុលថែទាំដែលបានណែនាំ ត្រូវបានរ៉ាប់រងដោយការធានាពន្លឺមុខអាយកាលទ្រុងនិងការបាក់បែងរ៉ាវរបស់គ្រឿងចក្រ។
គ្រឿងចក្រដែលត្រូវបានមុខងារអាប្រាយ៉ា ផ្នែកអាប្រាយ៉ាហ្វរាងផ្លែកោបត (BBC) និងឧបករណ៍បំបែនេះដែរទៀតមិនត្រូវបានរ៉ាប់រងដោយការធានាលើដងរ៉ាវពន្លឺមុខអាយកាលឡើយ។

ការជួសជុលថែទាំគឺជាការចំណាយរបស់ចាស

ការថែទាំយ៉ាងសមស្រប ការដាក់បង្រៀនអំពី
ការសម្អាតនិងការដុសខាត់ ការបង្រួមរង្វង់ ទុកសម្រាប់ និងការបញ្ជូនការជួសជុលថែទាំដែលមិនគឺជាការសង្កេតមុខងារមិនធម្មតាមួយចំនួនដែលផលិតផល Toro ត្រូវការដែលជាការចំណាយរបស់ចាស។

សថានភាពទទៅ

ការជួសជុលដោយអ្នកចែកចាយឬអ្នកលក់ផលិតផល Toro ដែលមានការអនុញ្ញាតគឺជាដំណោះស្រាយតែមួយគត់របស់អ្នកក្នុងការធានានេះ។

ទាំងក្រុមហ៊ុន Toro និងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងក្រុមហ៊ុន Toro មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតមិនផ្ទាល់ដោយមិនបានគ្រប់ទក ឬការខូចខាតបន្ទាប់បន្សំដែលទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ផលិតផល Toro ដែលរាប់បញ្ចូលដោយការធានានេះ រួមទាំងថ្លៃចំណាយណាមួយ ឬការចំណាយនៃផែដលជនឧបករណ៍ជនស ឬការជួសជុលអំឡុងរយៈពេលសម្ភារៈនៃការមិនដំណើរការ ឬការបញ្ជូនការផ្តល់ការបានបរិច្ចាគនៃការជួសជុលករុណាការធានានេះ។ លើកលែងតែចំពោះការធានាលើការបញ្ចូលខ្សែមិនសង្កេតដែលមានចែងក្នុងការធានានេះ។ រាល់ការធានាដែលមិនបានបញ្ជាក់ទុកគ្រប់ភាពរបស់ឈ្មួញ និងភាពសមរម្យសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ត្រូវបានកម្រិតទៅរយៈពេលនៃការធានាលឿននេះ។

រដ្ឋមួយចំនួនមិនអនុញ្ញាតឱ្យការមិនរួមបញ្ចូលនៃការខូចខាតបន្ទាប់បន្សំ ឬដែលមិនបានគ្រប់ទក ឬកំណត់លើរយៈពេលនៃការធានានៃដែលបានបញ្ជាក់ថាតើរដ្ឋមួយចំនួនមិនអនុញ្ញាតឱ្យការមិនរួមបញ្ចូលខាងលើនិងកំណត់អាចនឹងមិនអនុវត្តចំពោះអ្នកឡើយ។ ការធានានេះផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសិទ្ធិជាក់លាក់ ហើយអ្នកក៏អាចមានសិទ្ធិផ្សេងទៀតដែលខុសគ្នាពីរដ្ឋមួយទៅរដ្ឋមួយ។

មន្ទីរពិសោធន៍ការធានាលើការបញ្ចូលខ្សែ

បទពិសោធន៍របស់អ្នកក្នុងការបញ្ចូលខ្សែមិនត្រូវបានកំណត់ដោយលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវតាមការធានាដាច់ដោយឡែកដែលត្រូវបានបង្កើតដោយទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (EPA) និង/ឬក្រុមប្រឹក្សាធានខ្ពស់អាកាសចរដ្ឋ កាលីហ្វ័រញ៉ាCalifornia (CARB) ។ កំណត់ចំនួនម៉ោងដែលបានដាក់ចេញខាងលើមិនអនុវត្តចំពោះការធានាលើបទពិសោធន៍របស់អ្នកក្នុងការបញ្ចូលខ្សែមិនឡើយ។

សមអានសចេកដថលងៃការអពការគរបគរងការបញ្ចូចញេឧសមនរបសមាសនដលែបានផដលឲយ
ជាមយនងផលតផលរបសអនក ឬបានផទកកនងឯកសាររបសអនកផលតមាសន។

បរទសេករៅពសហរដឋអាមរេក ឬកាណាដា

អតថជនដលែបានទញផលតផល Toro ដលែបាននាចញេពសហរដឋអាមរេកឬកាណាដា គរតទៅកទងអនកចកែចាយ (អនកលក) ផលតផល Toro របសពកគេ
ដើមបទទលគេលនយេបាយអពការធានាសមរាបបរទសេ ខតេត ឬរដឋរបសអនក។ បើអនកមនសបាយចតតនងសវេកមមនអែនកចកែចាយរបសអនកដេយសារមលហតេណាមយ
ឬមានបញ្ហាលហាកកនងការទទលពតមានអពការធានា សមទាកទងផនកែសវេកមមនកែរមហន Toro ដលែទទលបានសទធតរមតរវរបសអនក។