



Kit de empuñaduras calefaccionadas Lanzanieves Power Max® para servicio pesado


Nº de modelo 164-4824

Instrucciones de instalación

Instalación

Preparación de la máquina

1. Traslade la máquina a una superficie nivelada, apague el motor, retire la llave, espere a que se detenga todo movimiento y deje que la máquina se enfríe.
2. Retire el tapón del interruptor del panel de control.




G604615

Instalación de las empuñaduras calefaccionadas y el interruptor


1. Aplique el adhesivo en la parte interna de las empuñaduras calefaccionadas.
2. Instale las empuñaduras en las manijas, alineando los orificios de las empuñaduras con los orificios de las manijas. Sujete las empuñaduras a las manijas con los remaches.






G604060

3. En el panel de control, coloque el interruptor en la muesca.



G604061


4. Debajo del panel de control, conecte el nuevo arnés de cableado al arnés de cableado principal.
5. Conecte el nuevo arnés de cableado a las empuñaduras y el interruptor.



G604062

Operación de los calentamanos

Utilice los calentamanos como se muestra en la siguiente figura.



G603934

① Posición de ENCENDIDO

② Posición de APAGADO

