
FORM NO. 3316–218 Rev. C

TORO®

MODEL NO. 07321 – 40001 & UP

PARTS CATALOG

2/3 AREA FLATBED KIT
For Workman 3000 Series



T–1552A

2/3 AREA FLATBED ASSEMBLY

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
1	3296–2	Nut – Lock	4
2	92–1233	Pin – Clevis	4
3	92–1298	Pin – Lynch	8
4	32148–6	Insert – Threaded	4
5		Bed	1
6	323–42	Screw – Cap Hex. Hd.	4
7	92–1278	Plate – Flatbed	4
†8	92–1279	Plate – Bed Pivot	4
†9	92–1208	Spacer – Pivot Plate	2
10	3296–44	Nut – Lock	4

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
11	92–1312	Decal – Warning (English)	2
*	93–9899	Decal – Warning (CE)	2
*	92–6436	Decal – Warning (Japanese)	2
†12	92–5950	Block – Spacer	2
†13	3250–30	Screw – Pan Hd.	4
14	32122–28	Screw – Truss Hd.	4
15	92–1321	Block – Spacer	2
16	32148–7	Insert – Threaded	4
†17	3253–4	Washer – Lock	4

*Not Illustrated

†Parts shipped with Workman 3100, 3300D, 4200 & 4300D.

© The TORO Company – 1994, Rev. 1995
All Rights Reserved

TPS

Litho in U.S.A.
GG–95365