Form No. 3369-853 Rev A

Vaimenninsarja

Leikkuuyksiköt Groundsmaster 4500-D- ja 4700-D-ajoyksiköihin

Mallinro: 119-2048

Mallinro: 119-2049

Asennusohjeet

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Ohjeet	Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
1	Mitään osia ei tarvita	–	Poraa reiät kannatinrunkoihin vaimentimien kannattimia varten.
2	Mitään osia ei tarvita	–	Numeroi koneen leikkuupöydät.
3	Vaimennin	3	Asenna vaimentimet parittoman numeron leikkuupöytiin.
	Vaimentimen takakannatin (119-2046-03)	3	
	Vaimentimen etukannatin (119-2044-03)	3	
	Välikappale	6	
	Lukkopultti (3/8 × 2-3/4 tuumaa)	6	
	Kuusiokantapultti (5/16 × 1-5/8 tuumaa)	6	
	Kuusiolaippapultti (5/16 × 2-1/2 tuumaa)	6	
	Laippamutteri (3/8 tuumaa)	6	
	Laippamutteri (5/16 tuumaa)	6	
4	Vaimennin	2	Asenna vaimentimet parillisen numeron leikkuupöytiin.
	Vaimentimen etukannatin (119-2045-03)	2	
	Vaimentimen takakannatin (119-2046-03)	2	
	Välikappale	4	
	Lukkopultti (3/8 × 2-3/4 tuumaa)	4	
	Kuusiolaippapultti (3/8 × 2-1/2 tuumaa)	4	
	Kuusiokantapultti (5/16 × 1-5/8 tuumaa)	4	
	Laippamutteri (3/8 tuumaa)	4	
	Laippamutteri (5/16 tuumaa)	4	

© 2011—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.Toro.com.

Käännös alkuperäisestä tekstistä (FI)
Painettu Yhdysvalloissa
Kaikki oikeudet pidätetään


1

Reikien poraus kannatinrunkoihin vaimentimien kannattimia varten

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

Poraa neljä reikää kannatinrunkoihin kuvan mukaisiin kohtiin (Kuva 1).



Kuva 1

1. 9,8 cm
2. 2,2 cm
3. Poraa reiät (halkaisija 1,0 cm) tähän.
4. 10,2 cm


2

Koneen leikkuupöytien tunnistus

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

Määritä parittoman ja parillisen numeron leikkuupöydät kuvan avulla (Kuva 2) seuraavia toimenpiteitä varten.



Kuva 2

Leikkuupöytien numerointi

Huomaa: Vain Groundsmaster 4700-D -ajoyksikössä on leikkuupöydät 6 ja 7.

3

Vaimentimien asennus parittoman numeron leikkuupöytiin

Vaiheeseen tarvittavat osat:


3	Vaimennin
3	Vaimentimen takakannatin (119-2046-03)
3	Vaimentimen etukannatin (119-2044-03)
6	Välikappale
6	Lukkopultti (3/8 × 2-3/4 tuumaa)
6	Kuusiokantapultti (5/16 × 1-5/8 tuumaa)
6	Kuusiolaippapultti (5/16 × 2-1/2 tuumaa)
6	Laippamutteri (3/8 tuumaa)
6	Laippamutteri (5/16 tuumaa)

Ohjeet

Huomaa: Huomaa: Asenna vaimennin leikkuupöytien 1, 3 ja 5 (ja Groundsmaster 4700-D -malleissa leikkuupöydän 7) oikealle puolelle.

Tee seuraavat toimenpiteet kaikille näille leikkuupöydille:

1. Kiinnitä vaimentimen taka-asennuslevy leikkuupöydän runkoon kahdella lukkopultilla (3/8 × 2-3/4 tuumaa) ja kahdella vanhalla pultilla kuvan mukaisesti (Kuva 3).



Kuva 3

Parittoman numeron leikkuupöydän oikea puoli

1. Lukkopultit (3/8 × 2-3/4 tuumaa)
2. Puskuri (leikkuupöydän rungossa)
3. Laippamutterit (3/8 tuumaa)
4. Kannatinrunko
5. Vanha mutteri
6. Laippamutteri (5/16 tuumaa)
7. Vaimentimen etukannatin
8. Kuusiolaippapultit (3/8 × 2-1/2 tuumaa)
9. Välikappaleet
10. Vaimennin
11. Kuusiokantapultit (5/16 × 1-5/8 tuumaa)
12. Vaimentimen takakannatin
13. Suunta eteenpäin

Huomaa: Leikkuupöydässä 1 on puskuri. Asenna vaimentimen kannatin puskurin päälle (Kuva 3).

2. Kiinnitä vaimentimen etukannatin kannatinrunkoon kahdella kuusiolaippapultilla (3/8 × 2-1/2 tuumaa) ja kahdella laippamutterilla (3/8 tuumaa) (Kuva 3).
3. Asenna vaimennin etu- ja takakannattimiin kahdella välikappaleella, kahdella kuusiokantapultilla (5/16 × 1-5/8 tuumaa) ja kahdella laippamutterilla (5/16 tuumaa) (Kuva 3).

4

Vaimentimien asennus parillisen numeron leikkuupöytiin

Vaiheeseen tarvittavat osat:


2	Vaimennin
2	Vaimentimen etukannatin (119-2045-03)
2	Vaimentimen takakannatin (119-2046-03)
4	Välikappale
4	Lukkopultti (3/8 × 2-3/4 tuumaa)
4	Kuusiolaippapultti (3/8 × 2-1/2 tuumaa)
4	Kuusiokantapultti (5/16 × 1-5/8 tuumaa)
4	Laippamutteri (3/8 tuumaa)
4	Laippamutteri (5/16 tuumaa)

Ohjeet

Huomaa: Asenna vaimennin leikkuupöytien 2 ja 4 (ja Groundsmaster 4700-D -malleissa leikkuupöydän 6) vasemmalle puolelle.

Tee seuraavat toimenpiteet kaikille näille leikkuupöydille:

1. Kiinnitä vaimentimen taka-asennuslevy leikkuupöydän runkoon kahdella lukkopultilla (3/8 × 2-3/4 tuumaa) ja kahdella vanhalla pultilla kuvan mukaisesti (Kuva 4).



Kuva 4

Parillisen numeron leikkuupöydän vasen puoli

1. Laippamutterit (3/8 tuumaa)
2. Laippamutteri (5/16 tuumaa)
3. Kuusiolaippapultti (3/8 × 2-1/2 tuumaa)
4. Vaimentimen etukannatin
5. Kannatinrunko
6. Leikkuupöydän runko
7. Lukkopultit (3/8 × 2-3/4 tuumaa)
8. Vanhat mutterit
9. Laippamutteri (5/16 tuumaa)
10. Vaimentimen takakannatin
11. Välikappaleet
12. Vaimennin
13. Kuusiokantapultit (3/8 × 2-1/2 tuumaa)
14. Suunta eteenpäin

Huomaa: Leikkuupöydässä 1 on puskuri. Asenna vaimentimen kannatin puskurin päälle (Kuva 4).

2. Kiinnitä vaimentimen etukannatin kannatinrunkoon kahdella kuusiolaippapultilla (3/8 × 2-1/2 tuumaa) ja kahdella laippamutterilla (3/8 tuumaa) (Kuva 4).
3. Asenna vaimennin etu- ja takakannattimiin kahdella välikappaleella, kahdella kuusiokantapultilla (5/16 × 1-5/8 tuumaa) ja kahdella laippamutterilla (5/16 tuumaa) (Kuva 4).

Huomautuksia:



Count on it.