
FORM NO. 3316–908 Rev B

TORO®

MODEL NO. 93–3903

PARTS CATALOG

KIT – WORKLIGHTS
WORKMAN



T–1951–1

ASSEMBLY – WORKLIGHTS

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
1	93–3934	Decal–Fuse, Worklight	1
2	218–588	Screw	2
3	3253–19	Washer–Lock	2
4	75–1010	Switch (Incl. Ref. #2, 3, 6 & 7)	2
5	218–581	Fuse–15 A	1
6	218–498	Nut	2
7	218–589	Washer–Lock	1
8	93–3935	Decal–Worklight	1
9	3290–475	Washer–Belleville	12
10	32152–1	Nut	3
11	93–3918	Tab–Stop	3

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
12	93–3914	Worklight (Incl. Ref. #10, 13, 15 & 20)	3
13	92–2893	Replacement Lens	3
14	3296–29	Nut–Lock	7
15	87–6320	Replacement Bulb	3
16	3256–23	Washer–Flat	2
17	322–3	Screw–HH	4
18	93–3917	Bracket–Worklight	1
19	87–6620	Screw–Pan Hd.	3
20	3230–2	Bolt–Carriage	3
21	322–11	Screw–HH	3

© The TORO Company – 1994, Rev. 1998
All Rights Reserved

TPS

SCHEMATIC − LIGHTING KIT

