



Messlijpset

LT-F3000 Triple Turf klepelmaaier voor zware toepassingen

Modelnr.: 111-9684

Installatie-instructies


⚠ WAARSCHUWING

CALIFORNIE Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Opmerking: Om de messen te slijpen moet de middelste maai-eenheid worden verwijderd, tenzij een hijswerktuig voorhanden is.

1. Parkeer de machine op een horizontaal vlak en stel de parkeerrem in werking.
2. Til de maai-eenheid op en bevestig ze met de transportvergrendelingen.
3. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.
4. Verwijder de middelste maai-eenheid indien nodig.
5. Verwijder het gietijzeren gewicht van de maai-eenheid.
6. Zet de rotor vast op zijn plaats door de rotorvergrendeling met de aanwezige bevestigingen vast te maken (Figuur 1).




Figuur 1

1. Rotorvergrendeling
2. Bevestigingsbeugel van het mes

7. Maak de bevestigingsbeugel van het mes vast aan de bovenkant van de lip en het mes (Figuur 1).
8. Klem de beugel vast met een griptang (Figuur 2).

Opmerking: De snijrand moet naar u gericht te zijn.





Figuur 2


9. Slijp het mes met een hoekslijpmachine.

⚠ WAARSCHUWING

Een slijpmachine gebruiken op een onveilige manier kan ernstig lichamelijk letsel en materiële schade veroorzaken.

Zorg ervoor dat de persoon die de messen slijpt de nodige instructies heeft gekregen om een draagbare slijpmachine veilig te gebruiken.

Slijp voorzichtig de schuine rand op de achterkant van het klepelmes met een kleine hoekslijpmachine. Hou de snijrand volledig horizontaal en het schuine vlak recht naar de grond terwijl u het mes slijpt (Figuur 3). De voorkant van het klepelmes niet slijpen. Gebruik de slijpmachine voorzichtig zodat het klepelmes niet heet wordt, anders zal het staal zijn hardheid verliezen. Gebruik een nieuw mes ter referentie bij het slijpen van messen. **Slijp de messen nooit voorbij de slijtagemarkering die door de 5 puntjes wordt aangegeven (Figuur 3).** Zorg ervoor dat alle klepelmessen in gelijke mate zijn geslepen om het evenwicht van de rotors te behouden.



Figuur 3

1. Slijpoppervlak 2. Slijtage-indicatoren

10. Herhaal deze procedure met de andere messen.