



Opbevaringskassesæt
Arbejdskøretøjer i Workman® GTX-serien
Modelnr. 07156

Form No. 3402-382 Rev B

Monteringsvejledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader.

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen.
2	Opbevaringskasse Seks kantsskrue (1/4 x 3/4 tomme) Afstandsbøsning Flangemøtrik (1/4 tomme) Seks kantsskrue (5/16 x 1 tomme)	1 2 2 2 1	Montering af opbevaringskassen.
3	Kræver ingen dele	–	Tilslutning af batteriet.

Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.



1

Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Til benzindrevne GTX-køretøjer

1. Parker maskinen på en plan overflade, aktiver parkeringsbremsen, sluk motoren, og fjern nøglen.
2. Frakobl det negative batterikabel. Se *betjeningsvejledningen*.
3. Åbn motorhjelmen. Se *betjeningsvejledningen*.

For eldrevne GTX-køretøjer

1. Parker maskinen på en plan overflade, aktiver parkeringsbremsen, sluk motoren, og fjern nøglen.
2. Frakobl det negative hovedbatterikabel (sort), som forbinder batterigruppen til maskinens chassispunkt. Se *betjeningsvejledningen*.
3. Åbn motorhjelmen. Se *betjeningsvejledningen*.

2


Montering af opbevaringskassen

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Opbevaringskasse
2	Sekskantsskrue (1/4 x 3/4 tomme)
2	Afstandsbøsning
2	Flangemøtrik (1/4 tomme)
1	Sekskantsskrue (5/16 x 1 tomme)

Fremgangsmåde

1. Fjern den eksisterende bolt fra højre side af støtteplade ([Figur 1](#)).
2. Ret de 2 afstandsbøsninger ind efter hullerne på støttepladen ([Figur 1](#)).
3. Sænk forsigtigt opbevaringskassen ned på afstandsbøsningerne og støttepladen ([Figur 1](#)).
4. Monter sekskantsskruen (5/16 x 1 tomme) gennem opbevaringskassen, støttepladen og højre forreste stødmonteringsbeslag ([Figur 1](#)).
5. Monter en sekskantsskrue (1/4 x 3/4 tomme) og en flangemøtrik (1/4 tomme) gennem opbevaringskassen og støttepladen ([Figur 1](#)).
6. Monter en sekskantsskrue (1/4 x 3/4 tomme) og en flangemøtrik (1/4 tomme) gennem opbevaringskassen og stødstøttebeslaget ([Figur 1](#)).



Figur 1

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Sekskantskrue (5/16 x 1 tomme) | 5. Støtteplade |
| 2. Sekskantsskrue (1/4 x 3/4 tomme) | 6. Højre forreste stødmonteringsbeslag |
| 3. Opbevaringskasse | 7. Stødstøttebeslag |
| 4. Afstandsbøsning | 8. Flangemøtrik (1/4 tomme) |

3

Tilslutning af batteriet

Kræver ingen dele

For benzindrevne GTX-køretøjer

Tilslut batteriets minuskabel. Se *betjeningsvejledningen*.

For eldrevne GTX-køretøjer

Frakobl det negative hovedbatterikabel (sort), som forbinder batterigruppen til maskinens chassispunkt. Se *betjeningsvejledningen*.