



# Perforadora direccional 4045 con cabina

## Versiones de software A-L

Nº de modelo 23823/A/C/TE/W—Nº de serie 31500001 y superiores

Nº de modelo 23825/A/C/TE/W—Nº de serie 31500001 y superiores

## Software Guide

Lea este manual detenidamente para aprender a utilizar y mantener correctamente su producto, y para evitar lesiones y daños al producto. Usted es responsable de utilizar el producto de forma correcta y segura.

Cuando necesite asistencia técnica, piezas genuinas Toro o información adicional, póngase en contacto con un Servicio Técnico Autorizado o con Asistencia al Cliente Toro, y tenga a mano los números de modelo y serie de su producto.

Usted puede ponerse en contacto directamente con Toro en [www.Toro.com](http://www.Toro.com) para obtener materiales de formación sobre operación y seguridad de productos, información sobre accesorios, o si necesita localizar a un distribuidor o registrar su producto.

## Pantalla principal

Para acceder a esta pantalla, pulse el botón 4 o la flecha hacia abajo en la [Pantalla de información sobre la máquina \(página 5\)](#).

La pantalla principal muestra el indicador de velocidad (rpm) del motor, el indicador de combustible, el indicador de temperatura del motor, el selector de la fila de tubos, el control de empuje y el control de potencia (Figura 1).

El indicador de bajo nivel de combustible se enciende en la pantalla principal cuando queda poco combustible (Figura 1).


Pulse el botón 3 para seleccionar el control de empuje (Figura 1).

Pulse el botón 4 para seleccionar el control de potencia (Figura 1).

Pulse el botón 7 para hacer sonar el claxon (Figura 1).

Pulse el botón 8 para el selector de la fila de tubos (Figura 1).

**Nota:** La opción de claxon (botón 7) es solamente para versiones de software K y superiores.



**Figura 1**  
Pantalla principal

- |                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| 1. Indicador de combustible           | 5. Control de claxon   |
| 2. Indicador de velocidad del motor   | 6. Control de empuje   |
| 3. Indicador de temperatura del motor | 7. Control de potencia |
| 4. Selector de la fila de tubos       |                        |



# Funciones principales de perforación mostradas en la pantalla de Presión

Para acceder a esta pantalla, pulse la flecha hacia abajo en la [Pantalla principal](#) (página 1).

Esta pantalla proporciona medidas de presión rotativa en psi, presión del fluido de perforación en psi, presión del carro en psi, y caudal de fluido de perforación en gpm ([Figura 2](#)).

También hay 4 indicadores que indican lo siguiente (de arriba a abajo en el centro de la pantalla):

- Advertencia de código de falla de perforación y/o motor ([Figura 2](#))
- Indicador de bajo nivel de combustible ([Figura 2](#))
- Fluido de perforación en la posición de ACTIVADO ([Figura 2](#))
- Perforación automática en la posición de ACTIVADO ([Figura 2](#))

**Nota:** La opción de claxon (botón 7) es solamente para versiones de software K y superiores.




Figura 2

Funciones principales de perforación mostradas en la pantalla de Presión

1. Indicador de bajo nivel de combustible
2. Indicador de perforación automática
3. Presión rotativa (psi)
4. Indicador de error de perforación
5. Presión del fluido de perforación (psi)
6. Indicador de fluido de perforación
7. Caudal del fluido de perforación (gpm)
8. Indicador de presión del carro (psi)

# Funciones principales mostradas en la pantalla de Torsión

Para acceder a esta pantalla, pulse la flecha hacia abajo en la [Funciones principales de perforación mostradas en la pantalla de Presión](#) (página 2).

Esta pantalla proporciona medidas de presión rotativa en pies-libra, presión del fluido de perforación en psi, presión del carro en libras, y caudal de fluido de perforación en gpm ([Figura 3](#)).

También hay 4 indicadores que indican lo siguiente (de arriba a abajo en el centro de la pantalla):

- Advertencia de código de falla de perforación y/o motor ([Figura 3](#))
- Indicador de bajo nivel de combustible ([Figura 3](#))
- Fluido de perforación en la posición de ACTIVADO ([Figura 3](#))
- Perforación automática en la posición de ACTIVADO ([Figura 3](#))

**Nota:** La opción de claxon (botón 7) es solamente para versiones de software K y superiores.




Figura 3

Funciones principales mostradas en la pantalla de Torsión

1. Indicador de bajo nivel de combustible
2. Indicador de perforación automática
3. Torsión rotativa (pies-libra)
4. Indicador de error de perforación
5. Presión del fluido de perforación (psi)
6. Indicador de fluido de perforación
7. Caudal del fluido de perforación (gpm)
8. Fuerza de empuje del carro (lbs)

**Nota:** Pulse las flechas hacia la izquierda y hacia la derecha junto con el botón 8 simultáneamente para cambiar las unidades a unidades métricas.

## Pantalla de velocidad de rotación de la perforadora


Para acceder a esta pantalla, mantenga pulsado el botón OK en la [Pantalla principal \(página 1\)](#).

Esta pantalla permite al usuario aumentar o reducir la velocidad de rotación de la perforadora.

Para cambiar la velocidad de rotación de la perforadora:

1. Mantenga pulsado el botón OK para acceder a la ventana de velocidad de rotación de la perforadora.
2. Pulse la flecha hacia la izquierda para reducir la velocidad máxima, o pulse la flecha hacia la derecha para aumentar la velocidad máxima ([Figura 4](#)).
3. Suelte el botón OK para fijar la velocidad de rotación de la perforadora ([Figura 4](#)).

**Nota:** La opción de claxon (botón 7) es solamente para versiones de software K y superiores.



Pantalla de velocidad de rotación de la perforadora

- |  |   |
|--|---|
| 1. Indicador de la velocidad de rotación de la perforadora | 3. Botón OK (fija la velocidad de rotación de la perforadora) |
| 2. Flecha derecha (aumentar velocidad)                     | 4. Flecha izquierda (reducir velocidad)                       |


## Pantalla de control de empuje

Esta pantalla permite al usuario aumentar o reducir la potencia de empuje de la máquina.

Para acceder a esta pantalla, pulse el botón 3 de la [Pantalla principal \(página 1\)](#) o de la [Funciones principales de perforación mostradas en la pantalla de Presión \(página 2\)](#).

Para cambiar la potencia de empuje la máquina:

1. Pulse el botón 1 para aumentar la potencia de empuje, o el botón 3 para reducir la potencia de empuje de la máquina ([Figura 5](#)).



**Figura 5**

Pantalla de control de empuje

- |                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Aumentar la potencia de empuje | 3. Reducir la potencia de empuje |
| 2. Medidor de potencia de empuje  | 4. Volver a la pantalla anterior |
- 
2. Despues de ajustar la potencia de empuje, pulse el botón 4 ([Figura 5](#)), y vuelva a la [Pantalla principal \(página 1\)](#) o a la [Funciones principales de perforación mostradas en la pantalla de Presión \(página 2\)](#).

**Nota:** La opción de claxon (botón 7) es solamente para versiones de software K y superiores.

## Pantalla de control de potencia

Para acceder a esta pantalla, pulse el botón 4 de la [Pantalla principal \(página 1\)](#).

El control de potencia fija la carga máxima del motor para evitar que se detenga con cargas pesadas independientemente de las RPM del motor.

El control de potencia le permite al usuario cambiar la velocidad a la que el motor puede bajar antes de que pueda activarse el sistema de control de potencia.

**Nota:** Por ejemplo, con el ajuste del 60% de la velocidad (rpm) del motor, el motor puede calarse con cargas pesadas.

Después de pulsar el botón 4 para acceder al control de potencia (Figura 1), seleccione una de las opciones siguientes:

- Pulse el botón 1 para activar la velocidad de motor (rpm) del 60 %, según se muestra en Figura 6.
- Pulse el botón 2 para activar la velocidad de motor (rpm) del 75 %, según se muestra en Figura 6.
- Pulse el botón 3 para activar la velocidad de motor (rpm) del 90 %, según se muestra en Figura 6.
- Pulse el botón 4 para volver a la pantalla principal (Figura 6).

**Nota:** La opción de claxon (botón 7) es solamente para versiones de software K y superiores.




Figura 6

Pantalla de control de potencia

- |                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Velocidad de motor (rpm) del 60 % | 3. Velocidad de motor (rpm) del 90 % |
| 2. Velocidad de motor (rpm) del 75 % | 4. Volver a la pantalla anterior     |

## Pantalla de selector de la fila de tubos

Esta pantalla permite seleccionar la fila de tubos que se desea usar.

Para acceder a esta pantalla, pulse el botón 8 de la [Pantalla principal \(página 1\)](#).

Para seleccionar la fila de tubos:

1. Pulse la flecha hacia la derecha o hacia la izquierda para seleccionar el número de la fila a la que desea acceder (Figura 7).




Figura 7

Pantalla del selector de la fila de tubos

- |                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1. Indicador del selector de fila | 4. Flecha derecha   |
| 2. Número de fila                 | 5. Flecha izquierda |
| 3. Ocultar la ventana lateral     |                     |
2. Despues de colocar la flecha debajo del número de la fila a la que desea acceder, pulse el botón 8 (Figura 7) para ocultar la ventana lateral.


## Pantalla de selección principal

Para acceder a esta pantalla, pulse la flecha hacia abajo en la [Funciones principales mostradas en la pantalla de Torsión \(página 2\)](#).

Esta pantalla permite al usuario seleccionar entre las opciones siguientes:

- Botón 1 – [Pantalla de información sobre la máquina \(página 5\)](#) según se muestra en Figura 10

- Botón 2 – Cuadro de lubricación y mantenimiento ([Figura 11](#))
- Botón 3 – Leer códigos de error ([Figura 16](#))
- Botón 4 – Volver a la pantalla anterior.
- Botón 5 – Diagnóstico y Ajuste de parámetros ([Figura 8](#))
- Botón 6 – Ajustar la calibración del cargador ([Figura 8](#))
- Botón 7 – Borrar un recordatorio de mantenimiento ([Figura 8](#))
- Botón 8 – Control del martillo neumático ([Figura 8](#))
- Botón OK – Volver a la [Pantalla de selección de controles](#) ([página 5](#)), según se muestra en [Figura 8](#)




**Figura 8**

Pantalla de selección principal

- |  |   |
|--|---|
| 1. Información sobre la máquina          | 6. Borrar recordatorio de mantenimiento |
| 2. Cuadro de lubricación y mantenimiento | 7. Selección de control/joystick        |
| 3. Calibración del cargador              | 8. Códigos de error                     |
| 4. Diagnóstico y Ajuste de parámetros    | 9. Volver a la pantalla principal       |
| 5. Control del martillo neumático        |   |

- Modo I – coloca las funciones de perforación en el joystick derecho, mientras que el joystick izquierdo dirige el cargador de tubos y las mordazas ([Figura 9](#)). Pulse el botón 4 para seleccionar este modo ([Figura 9](#)).
- Modo II – divide las funciones de perforación, mordaza y cargador de tubos entre los joysticks derecho e izquierdo ([Figura 9](#)). Los controles de empuje estarán en el joystick DERECHO, y los controles de rotación estarán en el joystick IZQUIERDO. Pulse el botón 8 para seleccionar este modo ([Figura 9](#)).



**Figura 9**

Pantalla de selección de controles

1. Modo I

2. Modo II

## Pantalla de información sobre la máquina

Esta pantalla contiene la información siguiente:

- El modelo y número de serie de la máquina ([Figura 10](#)).
- El número de horas de uso del motor ([Figura 10](#)).
- El total de galones de fluido de perforación usados, y el total reinicio de galones de fluido de perforación (lodo) usados ([Figura 10](#)).

**Nota:** Pulse el botón 3 para reiniciar el contador de galones de fluido de perforación (lodo) usados desde el último reinicio ([Figura 10](#)).

## Pantalla de selección de controles

Para acceder a esta pantalla, pulse el botón OK desde la [Pantalla de selección principal](#) ([página 4](#)).

Usted puede elegir entre 2 configuraciones para los controles:




Figura 10

Pantalla de información sobre la máquina

1. Modelo y número de serie de la máquina
2. Número de horas de uso del motor
3. Cantidad total de galones de fluido de perforación (lodo) usados, y el total reinducible de galones de fluido de perforación (lodo) usados
4. Reiniciar contador de galones de fluido de perforación (lodo)
5. Pantalla anterior




Figura 11

Pantalla de mantenimiento principal




Figura 12

Pantalla de mantenimiento de 50 horas




Figura 13

Pantalla de mantenimiento de 250 horas

## Pantallas de lubricación y mantenimiento

Para acceder a esta pantalla, pulse el botón 2 de la [Pantalla de selección principal](#) (página 4).

Estas pantallas le proporcionan al usuario los programas de mantenimiento diario y los incrementos que se muestran a continuación.

**Nota:** Pulse el botón ESC para salir de esta pantalla.

Pulse el botón OK e introduzca el PIN 13236573 para reiniciar los programas de mantenimiento.

Pulse los botones siguientes para obtener los programas de mantenimiento correspondientes:

- Botón 1 – 50 horas ([Figura 12](#))
- Botón 2 – 250 horas ([Figura 13](#))
- Botón 3 – 500 horas ([Figura 14](#))
- Botón 4 – 1,000 horas ([Figura 15](#))




Figura 14

Pantalla de mantenimiento de 500 horas




Figura 15

Pantalla de mantenimiento de 1,000 horas

## Pantalla de códigos de error

Para acceder a esta pantalla, pulse el botón 3 de la [Pantalla de selección principal](#) (página 4).

Esta pantalla muestra el número de errores de perforación y errores de motor que se han producido.

Si la pantalla muestra más de un error de perforación o de motor, pulse el botón 5 para ver el error de perforación siguiente, el botón 7 para ver el error de motor siguiente, o el botón 8 para ver el error de motor anterior ([Figura 16](#)).

**Nota:** Si no hay errores de perforación o de motor, pulse el botón OK para salir de esta pantalla ([Figura 16](#)).




Figura 16

Pantalla de códigos de error

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1. Número total de errores de perforación | 4. Error de motor anterior          |
| 2. Error de motor siguiente               | 5. Número total de errores de motor |
| 3. Error de perforación siguiente         |                                     |

## Pantalla de Diagnóstico y Ajuste de parámetros

Para acceder a esta pantalla, pulse el botón 5 de la [Pantalla principal](#) (página 1).

Póngase en contacto con su **Servicio Técnico Autorizado** de para diagnosticar y ajustar los parámetros.

**Nota:** Para acceder a la pantalla de Diagnóstico y Ajuste de parámetros, introduzca el PIN 73236531.

## Pantalla de calibración del cargador

Para acceder a esta pantalla, pulse el botón 6 de la [Pantalla de selección principal](#) (página 4).

Esta pantalla permite calibrar la leva del cargador o calibrar el brazo de carga.

Esta pantalla también le permite ajustar las posiciones de tope de la leva, para asegurarse de que la leva está alineada con la fila de tubos.

Pulse los botones siguientes para calibrar la leva del cargador o el brazo de carga:

- Pulse el botón 1 para calibrar la leva del cargador (Figura 17)
- Pulse el botón 2 para calibrar el brazo de carga (Figura 17)




Figura 17

Pantalla de calibración del cargador

1. Calibrar leva del cargador
2. Calibrar brazo de carga
3. Volver a la pantalla de selección principal




Figura 18

Pantalla de calibración de la leva del cargador

1. Fijar la posición 1
2. Marca de fila seleccionada
3. Número de fila
4. Leva del cargador no fijada (círculo con X)
5. Fijar posición de carga y descarga

La pantalla mostrará Calibración completada, si los números de calibración son aceptables.

La pantalla mostrará Falla de calibración, si los números de calibración no son aceptables.

## Pantalla de calibración del brazo de carga

Para acceder a esta pantalla, pulse el botón 2 de la [Pantalla de calibración del cargador](#) (página 7).

Esta pantalla permite al usuario fijar las posiciones de las filas del portatubos.

Pulse los botones siguientes para fijar la posición deseada:

- Botón 1 – Fijar la posición 1 (Figura 18)
- Botón 2 – Fijar la posición 2 (Figura 18)
- Botón 3 – Fijar la posición 3 (Figura 18)
- Botón 4 – Fijar la posición 4 (Figura 18)

Para fijar la posición de carga o descarga, pulse el botón 5 (Figura 18).

El punto de sujeción/liberación se fija donde los manipuladores sujetan y liberan los tubos desde la leva.

Pulse los botones siguientes para fijar el brazo de carga en la posición de Dentro, Inicio o Sujeción/Liberación:

- Botón 1 – Fijar el brazo en la posición de Dentro (Figura 19)
- Botón 2 – Fijar el brazo en la posición de Inicio (Figura 19)
- **(Versiones de software K y superiores únicamente)** Botón 3 – Sujeción/Liberación (Figura 19)




Figura 19

Pantalla de calibración del brazo de carga

- |                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1. Fijar brazo en Dentro | 3. Sujeción/Liberación           |
| 2. Fijar brazo en Inicio | 4. Volver a la pantalla anterior |

## Pantalla de indicador del limpiador de aire

Este ícono aparece cuando el filtro del limpiador de aire necesita mantenimiento. Consulte el *Manual de operador de la máquina* para el mantenimiento de los filtros del limpiador de aire.

**Nota:** La opción de claxon (botón 7) es solamente para versiones de software K y superiores.




Figura 21

1. Indicador de obstrucción del aire

## Pantalla de borrar recordatorio de mantenimiento

Para acceder a esta pantalla, pulse el botón 7 de la [Pantalla de selección principal](#) (página 4).

Para borrar un recordatorio de mantenimiento, introduzca el PIN de 8 dígitos (13236573) en esta pantalla ([Figura 20](#)):

Después de haber ingresado el PIN de 8 dígitos, el recordatorio de mantenimiento se habrá borrado.




Figura 20

Pantalla de introducción del PIN

## Pantallas de información

Pulse los botones 1 y 5 simultáneamente para acceder a estas pantallas.

Pulse las flechas hacia arriba y hacia abajo para desplazarse por estas pantallas.

Pulse el botón ESC para regresar a la [Pantalla principal](#) (página 1).

## Pantalla de diagnóstico de rotación y carro

La pantalla de servicio de rotación y carro ([Figura 22](#)) proporciona la información siguiente:

- Salida de los joysticks de rotación y carro
- Porcentaje y salida de apriete
- Porcentaje y salida de desapriete
- Porcentaje y salida de empuje
- Porcentaje y salida de tiro
- Indicadores de Activado/Desactivado: 2 velocidades, interruptor del asiento, rotación de la leva, carro atrás y brazos fuera




Figura 22

- Indicadores de Activado/Desactivado : interruptor del asiento y configuración
- Porcentaje y salida de fluido de perforación




Figura 24

## Pantalla de activaciones auxiliares

La pantalla de activaciones auxiliares (Figura 23) proporciona la información siguiente:

- Indicadores de Activado/Desactivado: mordazas, desenrosque (para la mordaza superior), aplicador de lubricante de roscas, configuración, rotación del tubo, brazos del manipulador de tubos, manipulador de tubos y elevador de tubos
- Porcentaje y salida multifunción




Figura 23

## Pantalla de información del fluido de perforación

La pantalla de información del fluido de perforación (Figura 24) proporciona la información siguiente:

- Indicadores de Activado/Desactivado: fluido de perforación, aumentar caudal, reducir caudal, y lodo máx

## Pantalla de información de oruga

La pantalla de información de oruga (Figura 27) proporciona la información siguiente:

- Salida de los movimientos izquierda–adelante, izquierda–atrás, derecha–adelante y derecha–atrás de las orugas
- Salidas de los joysticks: adelante – punto muerto – marcha atrás (FNR) y dirección
- Indicadores de Activado/Desactivado : configuración e interruptor del asiento




Figura 25

## Pantalla de información de calibración de la leva

La pantalla de información de calibración de la leva (Figura 27) proporciona la información siguiente:

- Salida: fila de leva, valores de fila 1-4, valor de sensor de leva y valor de sensor de brazo.
- Indicadores de Activado/Desactivado: leva en fila, leva en posición de Inicio, leva rotada, brazo en posición de Inicio y brazo fuera.




Figura 26




Figura 27

g223525

## Pantalla de información sobre la máquina

La pantalla de información sobre la máquina (Figura 27) proporciona la información de salida siguiente:

- Caudal de combustible
- Presión del aceite
- Voltaje
- Velocidad del motor
- Consumo de combustible
- Temperatura del motor
- Temperatura del aceite hidráulico
- Módulo de expansión del ventilador

## Iconos de información y advertencia

Versiones de software K y superiores únicamente

### Pantalla de indicador de condición de colisión

El carro se detiene y el ícono aparece cuando hay una condición de colisión entre la cabeza de perforación y el cargador de tubos/brazos (Figura 28).





Figura 28

g029983

## Icono de advertencia de puerta para peatones

Este ícono (Figura 29) aparecerá si la puerta para peatones no está en la posición baja.




g223940

Figura 29

---

### Icono de advertencia del compartimiento de la estaca inferior (modelos CE únicamente)

Este ícono (Figura 30) aparecerá si la puerta del compartimiento de la estaca inferior no está cerrada.



g223941

Figura 30