

TORO®

サイドミラーキット  
Workman® HD/HDX/HDX-D 汎用作業車  
モデル番号115-7849

## 取り付け要領

## ⚠ 警告

カリフォルニア州  
第65号決議による警告

米国カリフォルニア州では、この製品に、ガンや先天性異常などの原因となる  
化学物質が含まれているとされております。


## 付属部品

すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

内容	数量	用途
必要なパーツはありません。	—	マシンの準備を行います。
上側ミラーブラケット	1	
下側ミラーブラケット	1	
ミラーマウント	1	
ボルト5/16" x 3/4"	2	
フランジナット5/16"	2	サイドミラーキットを取り付けるキャノピなしの車両
ミラー	1	
平頭ねじ 1/4" x 1"	4	
ナットインサート	4	
ミラーマウント	1	
ボルト5/16" x 1 1/2"	2	サイドミラーキットを取り付けるキャノピありの車両
フランジナット5/16"	2	

## マシンの準備を行う

1. 平らな場所に駐車する。
2. 駐車ブレーキを掛ける。
3. エンジンを止め、キーを抜き取る。



G038494

図 1



# サイドミラーキットを取り付ける

## キャノピなしの車両の場合

- 車両の左側運転席側への取り付けダッシュパネルのエッジから 44.5 mm 外側の位置に、演じに平行に線を引く図 2。

4 柱式の ROPS を搭載している車両では、 44.5 mm ではなく、 51 mm 外側にする。

車両の右側助手席側への取り付けダッシュパネルのエッジから 55.6 mm 外側の位置に、エッジに平行に線を引く図 2。




図 2

- 44.5 mm 4 柱 ROPS 搭載
- 車では 51 mm

- 上下のミラーブラケットに、ミラーマウントを組み付けるボルト $5/16" \times 3/4"$ 2本、フランジナット $5/16"$ を使用して 図 3 のように取り付ける。




図 3

- 上側ミラーブラケット
- フランジナット $5/16"$
- 下側ミラーブラケット
- ミラーマウント
- ボルト $5/16" \times 3/4"$

- ダッシュボードに引いた線の上に、上側ブラケットを位置決めする図 4。

下側ブラケットが車両の側面に接触するように位置決めする。




図 4

- 上側ブラケットを型紙として、ダッシュボードの 2ヶ所に穴あけ直径 12.7 mmを行なう図 5。




図 5

- 各ドリル穴に、ナットインサートをセットする図 6。




図 6

- 上側ミラーブラケット
- 平頭ねじ $1/4" \times 1"$
- ナットインサート

- 上側ミラーブラケットをナットインサートに固定する平頭ねじ $1/4" \times 1"$ 2本で図 6 のように固定する。
- 下側ブラケットを型紙として、車両側面の 2ヶ所に穴あけ直径 12.7 mmを行なう図 7。




図 7

8. 上側ミラーブラケットをダッシュボードに固定していたねじを外してマウントを取り外す。
9. 各ドリル穴に、ナットインサートをセットする図 8。




図 8

1. 上側ミラーブラケット
2. 平頭ねじ  $\frac{1}{4}'' \times 1''$
3. ナットインサート

10. 上下のミラーブラケットをナットインサートに固定する平頭ねじ  $\frac{1}{4}'' \times 1''$  4本で図 8 のように固定する。

11. キット付属のねじとワッシャでマウントにミラーを固定する図 9。




図 9

1. ミラー
2. ワッシャ
3. ねじ

12. ミラーの位置を調整する。

## サイドミラーキットを取り付ける

### キャノピ装着車両の場合

1. 前キャノピ支持チューブについている風防取り付け穴を探し出す図 10。





図 10

1. 風防取り付け穴
2. 直径 8.3 mm の穴両方の壁を貫通させる
3. 25.4 mm
2. ミラーを取り付ける側のチューブで、ウインドshield取り付け穴から 25.4 mm 下の位置、チューブの中心線上にマークをつける図 10。
3. 印をつけた場所にドリルで穴直径 8.3 mmを、チューブを貫通するように開ける図 10。

4. チューブ上にミラーマウントを位置決めする上側の穴を新たにチューブに開けた穴に合わせる図 11。




図 11

1. ミラーマウント

5. ミラーマウントを型紙として、チューブに貫通穴 直径 8.3 mmを開ける図 11。

6. ミラーマウントをチューブに固定するボルト5/16" x 1 1/2" 2 本とフランジナット5/16"で図 12のよう取り付ける。




図 12

1. ミラーマウント

2. ボルト5/16" x 1 1/2"

3. フランジナット5/16"

7. キット付属のねじとワッシャでマウントにミラーを 固定する図 13。




図 13

1. ミラー

2. ワッシャ

3. ねじ

8. ミラーの位置を調整する。