



Führungsschienen (5 cm oder 15,2 cm)

Nutzfahrzeug der Serie Workman® GTX

Modellnr. 07158

Modellnr. 07159

Installationsanweisungen

Installation

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Beschreibung	Menge	Verwendung
Keine Teile werden benötigt	–	Vorbereiten der Maschine.
Führungsschienenhalterung (15,2 cm) Ring Schraube (Feingewinde) Schraube (Grobgewinde)	4 4 8 8	Montieren Sie eine 15,2 cm große Führungsschienenhalterung.
Führungsschienenhalterung (5 cm) Ring Schraube (Grobgewinde)	4 4 8	Montieren Sie eine 5 cm Führungsschiene (für eine Kunststoff-Ladefläche).
Führungsschienenhalterung (5 cm) Ring Schraube (Feingewinde) Sicherungsmutter (1/4")	4 4 8 8	Montieren Sie eine 5 cm Führungsschiene (für eine flache Ladepritsche mit 1,8 m Länge und Rohrseiten-Kit).

Vorbereiten der Maschine

- Parken Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche.
- Aktivieren Sie die Feststellbremse.
- Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Schlüssel ab.





Bild 1

g038447

Montieren einer 15,2 cm großen Führungsschienenhalterung

1. Befestigen Sie die Halterung mit zwei Schrauben an den in **Bild 2** abgebildeten Stellen (**Bild 3**).



1. Mögliche Halterungsstellen
2. Vorderseite der Ladepritsche




Bild 3

1. Grobgewindeschrauben: 2,03 bis 2,50 Nm
2. Halterung
3. Oberseite der Ladepritsche
4. Ladepritschenseite
5. Feingewindeschrauben: 4,52 bis 5,10 Nm

2. Befestigen und verwenden Sie die Ringe, wie in **Bild 4** abgebildet.




Bild 4

Bild zeigt Führungsschienenshalterung (15,2 cm)

1. Richtige Position
2. Falsche Position

Montieren einer 5 cm großen Führungsschienenshalterung

Für eine Ladefläche aus Kunststoff

1. Befestigen Sie die Halterung mit zwei Schrauben an den in **Bild 5** abgebildeten Stellen (**Bild 6**).




Bild 5

1. Mögliche Halterungsstellen





Bild 6

g034357


g034357



g268405

Bild 7

1. Mögliche Halterungsstellen



g268406

Bild 8

1. Feingewindeschrauben: 3. Sicherungsmutter ($\frac{1}{4}$ ")
5,2 bis 6,8 Nm
2. Halterung
2. Montieren und verwenden Sie die Ringbaugruppe mit zwei Feingewindeschrauben und Sicherungsmuttern ($\frac{1}{4}$ "), wie in [Bild 4](#) dargestellt.

Montieren einer 5 cm großen Führungsschienenhalterung

Für eine flache Ladepritsche mit 1,8 m Länge und Rohrseiten-Kit

1. Befestigen Sie die Halterung mit zwei Schrauben an den in [Bild 7](#) abgebildeten Stellen ([Bild 8](#)).



Count on it.