


**CE-set****Groundsmaster® tractie-eenheid uit de 5900-serie uit 2016 en later**

Modelnr.: 132-1340

Installatie-instructies

Veiligheid

Veiligheids- en instructiestickers

**132-1322**

decal132-1322

Opmerking: Deze machine voldoet aan de tests die de statische breedte- en lengtestabiliteit meten en die standaard zijn in de sector. De maximale aanbevolen hellingshoek wordt vermeld op de sticker. Raadpleeg de instructies voor gebruik van de machine op hellingen in de *Gebruikershandleiding* en de omstandigheden waarin u de machine zou gebruiken om na te gaan of u de machine op een bepaalde dag en op het terrein in kwestie kunt gebruiken. Veranderingen in het terrein kunnen tot gevolg hebben dat de machine anders reageert op hellingen.

1. Waarschuwing – Lees de *Gebruikershandleiding*.
2. Waarschuwing – Alle gebruikers dienen geïnstrueerd te worden voordat zij de machine gebruiken.
3. Waarschuwing – Draag de veiligheidsgordel.
4. Waarschuwing – Draag gehoorbescherming.
5. Gevaar op weggeslingerde objecten – Houd omstanders op een afstand.
6. Gevaar: handen en voeten kunnen worden gesneden/geamputeerd – Blijf uit de buurt van bewegende delen; houd alle beschermende delen op hun plaats.
7. Kantelgevaar – Laat de maai-eenheid neer als u een helling afrijdt; gebruik de machine niet op hellingen van meer dan 19°.
8. Waarschuwing – Stel de parkeerrem in werking, zet de motor af en verwijder het sleuteltje voordat u de machine verlaat.



Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Geen onderdelen vereist	—	De machine gebruiksklaar maken.
Vergrendeling	1	De motorkapvergrendeling monteren.
Vergrendelsleutel	1	
Grendelbeugel	1	
Slotbout (5/16" x 3/4")	1	
Flensmoer (5/16")	1	
Schroef (5/16" x 3/4")	4	Het bevestigingsmateriaal van het zijpaneel monteren.
Drukmoer (5/16")	4	
Zeskantige moer (5/16")	1	
Drukkring	11	Het bevestigingsmateriaal van de riemkap monteren.
Drukmoer (5/16")	11	
Geen onderdelen vereist	—	De machinesoftware instellen.
CE-waarschuwingsssticker (onderdeelnummer 132-1322)	1	De stickers aanbrengen.
Sticker CE-markering	1	

De machine gebruiksklaar maken

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Breng de maai-eenheden omlaag.
3. Stel de parkeerrem in werking.
4. Zet de motor af en verwijder het sleuteltje.


De motorkapvergrendeling monteren

Gebruik de sleutel om te vergrendelen en te ontgrendelen.

1. Ontgrendel en open de motorkap.
2. Verwijder de aanwezige rubberen pakkingring van de linkerkant van de motorkap.
3. Verwijder de borgmoer uit de motorkapsluiting ([Figuur 1](#)).
4. Monteer de vergrendeling door de opening in de linkerkant van de motorkap ([Figuur 1](#)).

Opmerking: Zorg ervoor dat de grendel zich binnenin de motorkap bevindt en naar beneden wijst.

5. Monteer de borgmoer op de vergrendeling om ze aan de motorkap te bevestigen.




Figuur 1

- | | |
|--|------------------|
| 1. Bestaande moer van de vergrendeling | 3. Vergrendeling |
| 2. Opening in de motorkap | 4. Sleutel |

6. Monteer de grendelbeugel op het frame; gebruik een slotbout (5/16" x 3/4") en een flensmoer (5/16") ([Figuur 2](#)).
7. Sluit langzaam de motorkap om te zien of de grendel pakt.

8. Als dat niet het geval is, dient u de schroeven waarmee de beugel van de vergrendeling bevestigd is los te zetten en de beugel aan te passen zoals vereist.
9. Draai de bout vast en ga na of de grendel pakt.
10. Draai de moer en bout vast met een torsie van 40,7 tot 49,7 N·m.




Figuur 2

- | | |
|-------------|----------------------|
| 1. Slotbout | 3. Flensmoer |
| 2. Beugel | 4. Beugel gemonteerd |

Het bevestigingsmateriaal van het zijpaneel monteren

1. Verwijder het bestaande bevestigingsmateriaal waarmee het zijpaneel is bevestigd aan de machine en verwijder het zijpaneel.
2. Monteer de 2 schroeven (5/16" x 3/4") op het zijpaneel en draai het om zodat u de 2 drukmoeren (5/16") kunt aanbrengen op de schroef (Figuur 3).




Figuur 3

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Schroef (5/16" x 3/4") | 3. Zeskantige moer (5/16") |
| 2. Drukmoer (5/16") | |

3. Monteer de zeskantige moer (5/16") op de schroef om de drukmoer vast te zetten tegen het zijpaneel (Figuur 3).
4. Verwijder de zeskantige moer en zet de andere drukmoer tegen het zijpaneel vast.
5. Monteer het zijpaneel op de machine; gebruik hierbij de borgschroef (Figuur 4).

Opmerking: Draai de schroeven niet vaster dan 14 N·m.

6. Herhaal deze procedure aan de andere kant.
7. Verwijder de zeskantige moer en gooi deze weg wanneer u klaar bent.




Figuur 4

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Frame van de machine | 2. Zijpaneel |
|-------------------------|--------------|


Het bevestigingsmateriaal van de riemkap monteren

1. Draai de bout waarmee de riemkap aan het maaidek is bevestigd los, en verwijder de riemkappen.
2. Monteer de bestaande bout in de daarvoor bedoelde opening in de riemkap.
3. Monteer de drukring en drukmoer langs onderen op de bestaande bout om deze op de riemkap te bevestigen; zie Figuur 5.
4. Monteer de riemkap op het maaidek. Gebruik de borgbout om de kap op het maaidek te bevestigen.
5. Herhaal dit met al het bevestigingsmateriaal voor de riemkappen.



Figuur 5

- | | |
|--------------|---|
| 1. Bout | 3. Drukmoer (5/16") |
| 2. Drukkring | 4. Monteer een bout op alle aangeduide locaties |



Figuur 6

g243540

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Sticker CE-markering | 3. CE-waarschuingssticker |
| 2. Sticker productiejaar | 4. Linkerkant van de machine |

1. Breng de CE-waarschuingssticker (onderdeelnummer 132-1322) aan over de aanwezige waarschuingssticker (onderdeelnummer 117-2754) op het deksel van het opslagcompartiment.

Opmerking: Het opslagcompartiment bevindt zich links van de stoel.

2. Breng de CE-markeringsticker aan naast de sticker met het productiejaar.

De machinesoftware instellen

Neem contact op met uw erkende Toro dealer om de machinesoftware in te stellen op de CE-modus.

De stickers aanbrengen

Raadpleeg [Figuur 6](#) voor deze procedure.