



Valseskrapesett

Groundsmaster® 1200-serien med slept gressklipper med roterende kniver

Modellnr. 140-0034

Installasjonsveiledning

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Mal	1	Bor hullene.
2	Ledning Hylse Låseskive Skive Mutter	12 6 6 6 6	Monter valeskrapene.

1

Bore hullene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Mal
---	-----


Prosedyre

Merk: Denne prosedyren er kun for maskiner som ikke har hull allerede.

Merk: Sørg for at malen er i korrekt posisjon på begge sider av front- og bakvalsene.

1. Parker maskinen på en jevn overflate, slå av motoren, blokker hjulene eller sett på parkeringsbremsen hvis festet til en trekkenhet, og ta nøkkelen ut av tenningsbryteren.
2. Juster malen som vist i [Figur 1](#) og merk hullene.

Viktig: Sørg for at du har malen tett mot lagerhuset.




Figur 1

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Fremre lagerhus – venstre side | 3. Juster denne kanten til det fremre lagerhuset. |
| 2. Mal | 4. Juster denne kanten til det bakre lagerhuset. |



3. Merk posisjonen og bor 13/32 tommes hull på hver side ved enden av valsene ([Figur 2](#)).



Figur 2

g294297

1. Bor 13/32 tommes hull på hver side av valsene.
-
4. Gjenta denne fremgangsmåten på venstre og høyre side av hvert klippeenhet.

2

Montere valeskrapene


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

12	Ledning
6	Hylse
6	Låseskive
6	Skive
6	Mutter

Prosedyre

Merk: Installer en wire for hver valse.

1. Monter wiren inn i en foring som vist i [Figur 3](#).



Figur 3


g294492

1. Ledning
2. Dobbelt endemutter

3. Hylse

2. Monter wiren gjennom hullene på siden av klippeenheten.
3. Fest ledningen til klippeenhetens side med en mutter, låseskive, skive og foring ([Figur 4](#)).
4. Juster wirespenningen med mutteren.

Merk: Påse at wiren er stram og uten slakk.



g294298

Figur 4

- | | |
|--------------|-----------------------|
| 1. Mutter | 4. Hylse |
| 2. Låseskive | 5. Ledning |
| 3. Skive | 6. Dobbelt endemutter |

5. Gjenta denne prosedyren for hver klippeenhet.