



Komplet za zamenjavo vodila jeklene vrvi

Puhalnik za sneg Power Clear®

Model št.: 140-3660

Navodila za instalacijo

Prosti deli

V spodnji karti potrdite vse dele kateri so bili poslani.

Opis	Količina	Uporaba
Ni zahtevanih delov	–	Odstranite obstoječe vodilo jeklene vrvi.
Vodilo jeklene vrvi	1	Namestite nadomestno vodilo jeklene vrvi.
Pokrov vodila jeklene vrvi	1	
Vijak	1	
Matica	1	

Opomba: Ugotovite, katera stran je leva in katera desna, gledano s položaja za upravljanje stroja.



Odstranjevanje obstoječega vodila jeklene vrvi

1. Odstranite pokrov jermena na levi strani stroja tako, da odvijete vijake, s katerimi je pritrjen. Pokrov jermena in vijake shranite za kasnejšo ponovno namestitvev.
2. Jekleno vrv sklopke odpnite z napenjalnega vzvoda.
3. Odstranite vodilo jeklene vrvi s stroja tako, da odvijete vijak in matico, s katerima je pritrjeno. Zavržite vodilo jeklene vrvi in njegove pritrdilne elemente.




Diagram 1

Prikazan je model Power Clear® 38752. Videz stroja je lahko drugačen.

1. Vijak vodila jeklene vrvi



Diagram 2

1. Vodilo jeklene vrvi
2. Jeklena vrv sklopke

Namestitev nadomestnega vodila jeklene vrvi

1. Odstranite pokrov z nadomestnega vodila jeklene vrvi, jekleno vrv sklopke napeljite skozi vodilo, kot je prikazano na [Diagram 3](#), in zaprite vodilo.



Diagram 3

g300275

1. Pokrov vodila jeklene vrvi 2. Vodilo jeklene vrvi

2. Sklop vodila jeklene vrvi pritrdite na stroj s priloženima vijakom in matico ([Diagram 4](#)).

Opomba: Izbočeni del sklopa vodila jeklene vrvi mora biti vstavljen v odprtino za izbočeni del na stroju ([Diagram 5](#)).




Diagram 4

g300276

1. Izbočeni del




Diagram 5

1. Odprtina za izbočeni del 2. Odprtina za vijak

-
3. Jekleno vrv sklopke pripnite na napenjalni vzvod.
 4. Znova namestite predhodno odstranjeni pokrov jermena s stroja z ustreznimi vijaki.