



Hornsæt
Workman® GTX-arbejdskøretøj
Modelnr. 133-3016
Modelnr. 133-3017

Form No. 3435-976 Rev A

Monteringsvejledning

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen.
2	12 V horn (til benzindrevne GTX-køretøjer) 48 V horn (til eldrevne GTX-køretøjer) Seks-kantskrue (5/16 x 3/4 tomme) Flangemøtrik (5/16")	1 1 1 1	Monter hornet.
3	Hornkontakt Gummiknap	1 1	Monter hornkontakten.
4	Sikring (30 A)	1	Monter sikringen i sikringsblokken.
5	Kræver ingen dele	–	Tilslutning af batteriet.
6	Kræver ingen dele	–	Test af hornfunktionen.

Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.



1

Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Til benzindrevne GTX-køretøjer

1. Parker maskinen på en plan overflade, aktiver parkeringsbremsen, sluk motoren, og fjern nøglen.
2. Frakobl det negative batterikabel. Se *betjeningsvejledningen*.

Til eldrevne GTX-køretøjer

1. Parker maskinen på en plan overflade, aktiver parkeringsbremsen, sluk motoren, og tag nøglen ud.
2. Frakobl det negative hovedbatterikabel (sort), som forbinder batterigruppen til maskinens chassispunkt. Se *betjeningsvejledningen*.

2


Montering og tilslutning af hornet

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	12 V horn (til benzindrevne GTX-køretøjer)
1	48 V horn (til eldrevne GTX-køretøjer)
1	Sekskantskrue (5/16 x 3/4 tomme)
1	Flangemøtrik (5/16")

Til benzindrevne GTX-køretøjer


1. Løsn gummistropperne på begge sider af motorhjælmen, og løft motorhjælmen.
2. Monter 12 V hornet i det eksisterende hul i instrumentbrættets beslag med sekskantskruen (5/16 x 3/4 tomme) og flangemøtrikken (5/16 tomme) som vist i [Figur 1](#).



Figur 1

1. Instrumentbrættets beslag
2. Sekskantskrue (5/16 x 3/4 tomme)
3. Flangemøtrik (5/16 tomme)
4. 12 V horn

3. Sæt de 2 hunstik fra hovedledningsnettet i de 2 hanstik på 12 V hornet ([Figur 2](#)).




Figur 2

1. Hunstik
2. Hanstik

Til eldrevne GTX-køretøjer

1. Løsn gummistropperne på begge sider af motorhjælmen, og løft motorhjælmen.
2. Monter 48 V hornet i det eksisterende hul i instrumentbrættets beslag med sekskantskruen (5/16 x 3/4 tomme) og flangemøtrikken (5/16 tomme) som vist i [Figur 3](#).


Bemærk: Beslaget på hornet og flangemøtrikken (5/16 tomme) er placeret på indersiden af instrumentbrættets beslag ([Figur 3](#)).



Figur 3

1. Flangemøtrik (5/16 tomme)
2. Sekskantskrue (5/16 x 3/4 tomme)
3. 48 V horn

3. Sæt de 2 hunstik fra hovedledningsnettet i de 2 hanstik på 48 V hornet ([Figur 4](#)).



Figur 4

1. Hanstik
2. Hunstik

3


Montering og tilslutning af hornkontakten

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Hornkontakt
1	Gummiknap

Til benzindrevne GTX-køretøjer


1. Ræk ind under instrumentbrættets beslag, og skub den eksisterende plastprop ud.
2. Ræk ind under instrumentbrættets beslag, og monter hornkontakten i åbningen ([Figur 5](#)).



Figur 5

1. Hornkontakt
2. Instrumentbrættets beslag


3. Monter gummiknappen på hornkontakten ([Figur 6](#)).



Figur 6


1. Gummiknap
2. Hornkontakt

4. Tilslut hunstikket fra hovedledningsnettet til hanstikket på hornkontakten ([Figur 7](#)).



Figur 7

1. Hunstik (hovedlednings-net)
2. Hanstik (hornkontakt)



Figur 8

1. Sikringsblok
2. Sikring (30 A)

Til eldrevne GTX-køretøjer

1. Ræk ind under instrumentbrættets beslag, og skub den eksisterende plastprop ud.
2. Ræk ind under instrumentbrættets beslag, og monter hornkontakten i åbningen (Figur 5).
3. Monter gummiknappen på hornkontakten (Figur 6).
4. Tilslut hunstikket fra hovedledningsnettet til hanstikket på hornkontakten (Figur 7).

4

Montering af sikringen

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Sikring (30 A)
---	----------------


Til benzindrevne GTX-køretøjer

For maskiner med serienummer 403999999 og tidligere:

Sæt sikringen (30 A) i åbningen i sikringsblokken (Figur 8).

For maskiner med serienummer 404000000 og senere:

Sæt sikringen (30 A) i åbningen i sikringsblokken (Figur 9).




Figur 9

1. Sikring (30 A)

Til eldrevne GTX-køretøjer

For maskiner med serienummer 403999999 og tidligere:

Sæt sikringen (30 A) i åbningen i sikringsblokken (Figur 10).




Figur 10

1. Sikring (30 A)

2. Sikringsblok

For maskiner med serienummer 404000000 og senere:

Sæt sikringen (30 A) i åbningen i sikringsblokken (Figur 11).



Figur 11

1. Sikring (30 A)

Til eldrevne GTX-køretøjer

Tilslut det negative hovedbatterikabel (sort), som forbinder batterigruppen til maskinens chassispunkt. Se *betjeningsvejledningen*.

6

Test af hornfunktionen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

Bekræft, at hornet lyder, når du trykker på hornknappen, og stopper, når du slipper den.

Bemærk: Hvis hornet ikke lyder, skal du kontrollere, at ledningsnetstikkene er sat godt i.

5

Tilslutning af batteriet

Kræver ingen dele

Til benzindrevne GTX-køretøjer

Tilslut det negative batterikabel. Se *betjeningsvejledningen*.

Bemærkninger:

Bemærkninger:



Count on it.