



Adapterset voor blazer met aluminium as

Grandstand® of Z Master® maaier

Modelnr.: 140-4961

Installatie-instructies

Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Geen onderdelen vereist	—	De machine voorbereiden.
Poelie-eenheid	1	De poelie-eenheid en de riem monteren
Bevestiging voor de poelieplaat	1	
Flensmoer ($\frac{3}{8}$ "	3	

Opmerking: Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.

De machine voorbereiden

Voer de onderstaande procedure uit om de machine voor te bereiden voor het bevestigen van de blazer en egalisatieset.


1. Schakel de aftakas uit, zet de rijhendels in de VERGRENDELDE NEUTRAALSTAND en stel de parkeerrem in werking.
2. Zet de motor af, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat.
3. Herstel alle gebogen of beschadigde delen van het maaidek en vervang eventuele ontbrekende onderdelen.
4. Verwijder eventueel vuil van het maaidek of de achterzijde van de machine om de montage te vergemakkelijken.



De poelie-eenheid en de riem monteren

1. Verwijder de bovenste moer, ring en schijf van de as ([Figuur 1](#)).


Opmerking: Let op de oriëntatie van de schijf wanneer u deze verwijderd van de as om veilig te stellen dat u deze later in de procedure juist monteert.



Figuur 1

- | | |
|------------------|-----------|
| 1. Bovenste moer | 3. Schijf |
| 2. Ring | 4. As |

2. Plaats de bouten van de bevestiging voor de poelieplaat in de openingen in de schijf ([Figuur 2](#)).




Figuur 2

- | | |
|-----------|--|
| 1. Schijf | 2. Bouten van de bevestiging voor de poelieplaat |
|-----------|--|

3. Monteer losjes 3 moeren aan de bouten ([Figuur 3](#)).


Laat een ruimte van 5 mm tussen de moer en de schijf.



Figuur 3

- | | |
|---------|---------|
| 1. Moer | 2. Bout |
|---------|---------|

4. Monteer de schijf met de ring en de bovenste moer aan de as ([Figuur 4](#)).



Figuur 4


g302413

- | | |
|------------------|-----------|
| 1. Bovenste moer | 3. Schijf |
| 2. Ring | 4. As |

5. Draai de bovenste moer vast met een torsie van 176 tot 217 N·m.

Opmerking: Zorg ervoor dat de schijf vrij kan draaien.

6. Lijn de nieuwe poelie-eenheid uit zodat de openingen passen over de moeren (Figuur 5).




Figuur 5

g302411

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1. Poelie-eenheid | 2. Moeren |
|-------------------|-----------|

7. Draai de poelie om deze te borgen (Figuur 6).

Opmerking: Als de poelie niet draait, moet u de moeren losser draaien om de moeren omhoog te brengen. Laat de poelie vervolgens op haar plaats komen.



g302414

Figuur 6

1. Poelie-eenheid

8. Nadat de nieuwe poelie-eenheid op haar plaats zit, draait u de moeren vast om de poelie-eenheid te bevestigen.

Draai de 3 moeren vast met een torsie van 28 tot 34 N·m.

9. Plaats de aandrijfriem.



Count on it.