



Komplet aluminijastega adapterja za puhalnik z vretenom

Kosilnica Grandstand® ali Z Master®

Model št.: 140-4961

Navodila za instalacijo

Instalacija

Prosti deli

V spodnji karti potrdite vse dele kateri so bili poslani.

Opis	Količina	Uporaba
Ni zahtevanih delov	—	Pripravite stroj.
Sestav jermenice	1	Namestite sestav jermenice in jermen.
Montažni nastavek plošče jermenice	1	
Matica s prirobnico (3/8 palca)	3	

Opomba: Ugotovite, katera stran je leva in katera desna, gledano s položaja za upravljanje stroja.

Priprava stroja

Po spodnjem postopku pripravite stroj za pritrditev puhalnika in zaključnega kompleta.

1. Odklopite priključno gred, premaknite ročici za nadzor vožnje v NEVTRALNI ZAKLENJENI položaj in aktivirajte parkirno zavoro.
2. Ugasnite motor, odstranite ključ in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo, preden zapustite upravljalni položaj.
3. Popravite vse poškodovane dele okrova kosilnice in zamenjajte vse manjkajoče dele.
4. Z okrova in zadnjega dela kosilnice očistite vse smeti, da boste lažje izvedli namestitev.



Namestitev sestava jermenice in jermena

1. Odstranite vrhnjo matico, podložko in kolut z vretena ([Diagram 1](#)).

Opomba: Zapomnite si, kako je kolut obrnjen, ko ga odstranjujete z vretena, da ga boste lahko kasneje pravilno namestili nazaj.




Diagram 1

- | | |
|-----------------|-----------|
| 1. Vrhna matica | 3. Kolut |
| 2. Podložka | 4. Vretno |

2. Stebelne vijake za pritrditev plošče jermenice vstavite v luknje na kolutu ([Diagram 2](#)).




Diagram 2

- | | |
|----------|--|
| 1. Kolut | 2. Montažni stebelni vijaki koluta jermenice |
|----------|--|

3. Z roko privijte 3 matice na stebelne vijake ([Diagram 3](#)).
Med maticami in kolutom pustite razmik 5 mm.




Diagram 3

- | | |
|-----------|-------------------|
| 1. Matica | 2. Stebelni vijak |
|-----------|-------------------|

4. Sestav koluta namestite na vreteno in ga pritrdite s podložko in vrhno matico ([Diagram 4](#)).




Diagram 4


g302413

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. Vrhna matica | 3. Sestav koluta |
| 2. Podložka | 4. Vreteno |

5. Zategnite vrhno matico z zateznim momentom od 176 do 217 Nm.

Opomba: Preverite, ali se kolut neovirano vrti.

6. Nov sestav jermenice namestite tako, da se odprtine prilegajo maticam ([Diagram 5](#)).




g302411

Diagram 5

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. Sestav jermenice | 2. Matice |
|---------------------|-----------|

7. Zavrtite jermenico, da se zaskoči v ležišče ([Diagram 6](#)).

Opomba: Če se jermenica ne zavrti, malo odvijte matice, da bodo višje, in znova poskusite namestiti jermenico tako, da se zaskoči.



g302414

Diagram 6

- | |
|---------------------|
| 1. Sestav jermenice |
|---------------------|

8. Ko je nov sestav jermenice nameščen, privijte matice, da ga pritrdite.

3 matice privijte z zateznim momentom od 28 do 34 Nm.

9. Namestite jermen okrova.



Count on it.