



Versnipperstang

Modelnr.: 134-4194—Serienr.: 400000000 en hoger

Form No. 3438-792 Rev A

Installatie-instructies

Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	—	De machine voorbereiden.
2	Geen onderdelen vereist	—	Het maaidek voorbereiden.
3	Versnipperstang Slotbout (10 x 25 mm) Flensborgmoer (10 mm)	1 8 8	De set monteren.

1

De machine voorbereiden

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Stel de parkeerrem in werking.
3. Breng de maaidekken omhoog.
4. Schakel de machine uit en verwijder het contactsleuteltje.
5. Ondersteun de maai-eenheid met assteunen.


2

Het maaidek voorbereiden

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Reinig de bovenzijde van het maaidek zoals afgebeeld in [Figuur 1](#).




g317984


Figuur 1

2. Reinig de onderzijde van het maaidek zoals afgebeeld in [Figuur 2](#).






g317987



g317982

Figuur 2

3. Zoek de 8 pluggen bovenop het maaidek ([Figuur 3](#)).



g318546

Figuur 3

1. Pluggen

4. Gebruik een pons en hamer om de 8 pluggen van de bovenkant van het maaidek te verwijderen ([Figuur 3](#)).
5. Gebruik een vijl om braam weg te nemen waar u de pluggen van de flens hebt verwijderd.

3


De set monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Versnipperstang
8	Slotbout (10 x 25 mm)
8	Flensborgmoer (10 mm)

Procedure

1. Lijn aan de onderzijde van het maaidek de gaten in de versnipperstang uit met de gaten in het maaidek ([Figuur 4](#)).




g318182

Figuur 4

1. Slotbout
2. Rib (versnipperstang)
3. Opening (onderkant van maaidek)

2. Monteer de versnipperstang losjes op het maaidek ([Figuur 4](#) en [Figuur 5](#)); gebruik hierbij een slotbout (10 x 25 mm) en een flensborgmoer (10 mm).



g318183

Figuur 5

1. Slotbouten en flensborgmoeren
 2. Flensborgmoer
 3. Slotbout
-
3. Monteer de overige slotbouten (10 x 25 mm) en flensborgmoeren (10 mm) in de openingen in het tussenschot voor fijne maaierwerking en het maaidek.
 4. Draai de flensborgmoeren vast met een torsie van 47 tot 57 N·m.



Count on it.