



Trekksett for finishing

Spikertrekk for Sand Pro® 2040Z-trekkenhet

Modellnr. 08718

Brukerhåndbok

Innledning

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for informasjon om produkter og tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres, eller du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt.

Denne brukerhåndboken identifiserer mulige farer og identifiserer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingsymboler (Figur 1) som varsler om en fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis man ikke tar de anbefalte forhåndsreglene.



Figur 1

g000502

1. Sikkerhetsvarselssymbol

I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. **Viktig** gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og **Obs** henviser til generell informasjon som er verdt å huske.

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIA Proposition 65-advarsel

Bruk av dette produktet kan forårsake eksponering for kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller annen forplantningsskade.

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.


Beskrivelse	Ant.	Bruk
Kjede	2	Sett på kjettingene.
Kjedehylse	2	
Bolt (3/8 x 1-1/4 tomme)	4	
Skive	8	
Låsemutter	4	
Bolt (3/8 x 1-1/4 tomme)	4	Monter trekkmaten.
Skive	8	
Låsemutter	4	
Bærer	2	Monter bærerene.
Bolt (3/8 x 3/4 tomme)	4	
Låsemutter	4	



Merk: Fjern topplatene, spikerplaten og spikrene hvis de er montert på spikertrekket, se spikertrekets *brugerhåndbok*.

Sette på kjettingene

1. Skyv en kjettinghylse over hver kjetting ([Figur 2](#)).




Figur 2

- | | |
|------------------|-----------------------------|
| 1. Trekkmatte | 4. Skiver |
| 2. Kjettinghylse | 5. Bolt (3/8 x 1-1/4 tomme) |
| 3. Låsemutter | 6. Kjede |

2. Still enden av kjettingen på linje med 1 av de 2 ytre hullene i trekkmatte.
3. Fest hver monteringskobling til bærerammen med en bolt (3/8 x 1-1/4 tomme), to skiver og en låsemutter, som vist på [Figur 2](#).
4. Gjenta trinn 2 og 3 for den andre siden.

Montere trekkmatte

1. Still enden av kjettingen på linje med hullet i braketten på den samme siden som spikertrekket. ([Figur 3](#)).




Figur 3

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. Bolt (3/8 x 1-1/4 tomme) | 4. Brakett |
| 2. Skiver | 5. Kjede |
| 3. Låsemutter | |

2. Fest hver kjetting til braketten med en bolt (3/8 x 1-1/4 tomme), to skiver og en låsemutter, som vist på [Figur 3](#).
3. Gjenta trinn 1 og 2 for den andre siden.

Montere bærerne

1. Hvis topplatene, spikerplaten og spikrene er montert på spikertrekket, må du fjerne disse. Se spikertrekets *brugerhåndbok*.
2. Still bolthullene i lastebrettet på linje med hullene nederst på spikertrekket ([Figur 4](#)).




Figur 4

- | | |
|-------------------|------------------------------|
| 1. Bærer | 3. Bunnplate |
| 2. Låsemutter (2) | 4. Bolt (3/8 x 3/4 tomme), 2 |

3. Monter to bolter (3/8 x 3/4 tomme) gjennom bolthullene i lastebrettet og bunnplaten, og fest dem med to låsemutter.
4. Gjenta trinn 2 og 3 for den andre siden.

Oversikt over produktet



Figur 5

1. Frontvekt (2 medfølger)
2. Bærer (2)
3. Kjetting med hylse (2)
4. Trekkmatte

Bruk

Montere og fjerne vektene


Påse alltid at maskinen har passende antall vekter.

Se følgende tabell for hvor mange vekter som kreves foran på maskinen.

Tilbehør	Antall påkrevde vekter
Flex-tannrake	4
Spikertrekk	6
Spikertrekk med trekkmatte	8

1. Fjern de to boltene og mutterne som fester de eksisterende vektene foran på maskinen (Figur 6).

Merk: Hvis maskinen er utstyrt med lyssettet, fjern mutteren og boltene som fester frontlyset på maskinen. Behold alle delene. Se *Monteringsinstruksjoner for lyssett*.



Figur 6

2. Legg til eller fjern vekter som nødvendig.
3. Fest vektene med de to boltene og mutterne.

Trekkmatten inkluderer to lengre bolter for tilleggsvektene den krever.

Merk: Hvis maskinen er utstyrt med lyssettet, monter frontlyset ved å sette inn boltene gjennom vektene og feste den med mutteren. Se *Monteringsinstruksjoner for lyssett*.

Oppbevare trekkmatten

Oppbevar trekkmatten på bærerene når du ikke bruker den.

Rull sammen trekkmatten og legg den på bærerene for å oppbevare den.

Bruke trekkmatten

Vær forsiktig når du bruker maskinen med trekkmatten montert. Hold drifthastigheten ved et akseptabelt minimum. For maksimal mattelevetid bør du unngå områder og objekter som kan hekte matten eller avbryte kjøringen av den.

1. Når trekkmatten er plassert på bærerene, kjører du maskinen fram til et område der trimming er nødvendig.
2. Fjern trekkmatten fra bærerene og legg den på bakken.
3. Dra trekkmatten over overflaten der trimming er nødvendig.
4. Når du er ferdig eller vil trimme et annet område, oppbevarer du trekkmatten på bærerene.

Rengjøre trekkmatten

Hold trekkmatten ren. Oppbygging av mye jord gjør tilbehøret tungt, og kan virke inn på håndteringen av maskinen.

Notat:

Notat:

Sammenstillingserklæring

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA erklærer at følgende enhet(er) er i samsvar med følgende direktiver, når de er montert i henhold til de medfølgende instruksjonene for bestemte Toro-modeller som indikert i den relevante samsvarserklæringen.

Modellnr.	Serienr.	Produktbeskrivelse	Fakturabeskrivelse	Generell beskrivelse	Direktiv
08718	og oppover	Sett for finishingtrekk	SP2040Z FINISH DRAG MAT KIT	Trekksett	2006/42/EF

Relevant teknisk dokumentasjon er utarbeidet i henhold til kravene i del B av vedlegg VII til direktiv 2006/42/EF.

Vi påtar oss å overføre, som svar på henvendelser fra nasjonale myndigheter, relevant informasjon om dette delvis fullførte maskineriet. Informasjonen vil bli overført elektronisk.

Maskineriet skal ikke tas i bruk før det er integrert i godkjente Toro-modeller som indikert på tilknyttede samsvarserklæringer og i samsvar med alle instruksjoner. Når dette er tilfelle, kan det erklæres i samsvar med alle relevante direktiver.

Godkjent:



Tom Langworthy
Teknisk sjef
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
September 23, 2022

Autorisert representant:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

UK Declaration of Incorporation

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA erklærer at følgende enheter er i samsvar med følgende direktiver, når de er montert i henhold til de medfølgende instruksjonene for bestemte Toro-modeller som indikert i den relevante samsvarserklæringen.

Modellnr.	Serienr.	Produktbeskrivelse	Fakturabeskrivelse	Generell beskrivelse	Direktiv
08718	og oppover	Sett for finishingtrekk	SP2040Z FINISH DRAG MAT KIT	Trekksett	S.I. 2008 nr. 1597

Relevant teknisk dokumentasjon er utarbeidet i henhold til Plan 10 av S.I. 2008 nr. 1597.

Vi påtar oss å overføre, som svar på henvendelser fra nasjonale myndigheter, relevant informasjon om dette delvis fullførte maskineriet. Informasjonen vil bli overført elektronisk.

Maskineriet skal ikke tas i bruk før det er integrert i godkjente Toro-modeller som indikert på tilknyttede samsvarserklæringer og i samsvar med alle instruksjoner. Når dette er tilfelle, kan det erklæres i samsvar med alle relevante direktiver.

This declaration has been issued under the sole responsibility of the manufacturer.
The object of the declaration is in conformity with relevant UK legislation.



Tom Langworthy
Teknisk sjef
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
September 23, 2022

Autorisert representant:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro U.K. Limited
Spellbrook Lane West
Bishop's Stortford
CM23 4BU
United Kingdom