



Saml træksæt

Trækrive til Sand Pro® 2040Z-traktionsenheden

Modelnr. 08718

Betjeningsvejledning

Indledning

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for at få oplysninger om produkter og tilbehør, hjælp til at finde en forhandler og for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets modelnummer parat.

Denne manual advarer dig om mulige farer og giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af advarselssymbolet (Figur 1), der angiver en fare, som kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.



Figur 1

g000502

1. Advarselssymbol

Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhæve oplysninger. **Vigtigt** henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og **Bemærk** angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Brug af dette produkt kan medføre eksponering over for kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller andre forplantningsskader.

Opsætning

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.


Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Kæde	2	Monter kæderne.
Kædemuffe	2	
Bolt (3/8 x 1-1/4 tomme)	4	
Spændeskive	8	
Låsemøtrik	4	
Bolt (3/8 x 1-1/4 tomme)	4	Monter trækmåtten.
Spændeskive	8	
Låsemøtrik	4	
Bærer	2	Monter bærerne.
Bolt (3/8 x 3/4 tomme)	4	
Låsemøtrik	4	



Bemærk: Du skal fjerne toppladerne, sømpladen og sømmene, hvis de er monteret på trækriven. Se trækrivens *betjeningsvejledning*

Montering af kæderne

1. Skub en kædemuffe over hver kæde ([Figur 2](#)).




Figur 2

- | | |
|---------------|-----------------------------|
| 1. Trækmåtte | 4. Spændeskiver |
| 2. Kædemuffe | 5. Bolt (3/8 x 1-1/4 tomme) |
| 3. Låsemøtrik | 6. Kæde |

2. Ret enden af kæden ind efter 1 af de 2 yderste huller på trækmåtten.
3. Fastgør kæden på trækmåtten med en bolt (3/8 x 1-1/4 tomme), 2 spændeskiver og en låsemøtrik som vist i [Figur 2](#).
4. Gentag trin [2](#) og [3](#) for den anden side.

Montering af trækmåtten

1. Ret enden af kæden ind efter hullet i beslaget på den samme side af trækriven ([Figur 3](#)).




Figur 3

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| 1. Bolt (3/8 x 1-1/4 tomme) | 4. Beslag |
| 2. Spændeskiver | 5. Kæde |
| 3. Låsemøtrik | |

2. Fastgør kæden til beslaget med en bolt (3/8 x 1-1/4 tomme), 2 spændeskiver og en låsemøtrik som vist i [Figur 3](#).
3. Gentag trin [1](#) og [2](#) for den anden side.

Montering af bærerne

1. Du skal fjerne toppladerne, sømpladen og sømmene, hvis de er monteret på trækriven. Se trækrivens *betjeningsvejning*
2. Ret bærerens bolthuller ind efter hullerne på forsiden af trækrivens bundplade ([Figur 4](#)).




Figur 4

- | | |
|-------------------|------------------------------|
| 1. Bærer | 3. Bundplade |
| 2. Låsemøtrik (2) | 4. Bolt (3/8 x 3/4 tomme), 2 |

3. Monter 2 bolte (3/8 x 3/4 tomme) gennem bæreren og bundpladens bolthuller og fastgør dem med 2 låsemøtrikker.
4. Gentag trin [2](#) og [3](#) for den anden side.

Produktoversigt



Figur 5

1. Frontvægte (2 inkluderet)
2. Bærer (2)
3. Kæde med muffer (2)
4. Trækmåtte

Betjening

Montering og afmontering af vægtlodderne


Sørg altid for, at maskinen har det korrekte antal vægtlodder.

Se i tabellen nedenfor, hvor mange vægtlodder der kræves foran på maskinen:

Redskab	Påkrævet antal vægtlodder
Flex-rive	4
Trækrive	6
Trækrive med finish-trækmåtte	8

1. Fjern de to bolte og de to møtrikker, der fastgør de eksisterende vægtlodder foran på maskinen (Figur 6).

Bemærk: Hvis maskinen er udstyret med lygtesættet, skal du fjerne møtrikken og bolten, der fastgør forlygten til maskinen. Gem alle delene. Se monteringsvejledningen for lygtesættet.



Figur 6

2. Tilføj eller fjern det nødvendige antal vægtlodder.
3. Fastgør vægtlodderne med de to bolte og to møtrikker.

Finish-trækmåtten har to længere bolte til montering af de yderligere påkrævede vægtlodder.

Bemærk: Hvis maskinen er udstyret med lygtesættet, skal du montere forlygten ved at indsætte bolten gennem vægtlodderne og fastgøre den med møtrikken. Se monteringsvejledningen for lygtesættet.

Stuvning af trækmåtten

Når du ikke bruger trækmåtten, skal du stuve den i bærerne.

For at stuve trækmåtten skal du blot rulle den sammen og anbringe den i bærerne.

Brug af trækmåtten

Udvis forsigtighed under betjening af maskinen, når trækmåtten er monteret. Hold driftshastigheden på et acceptabelt minimumniveau. For at maksimere måttens levetid skal du undgå områder og genstande, der kan forhindre eller afbryde måttens vandring.

1. Kør maskinen, med trækmåtten stuvet i bærerne, hen til et område, der skal trimmes.
2. Fjern trækmåtten fra bærerne og anbring den på jorden.
3. Træk trækmåtten hen over den overflade, der skal trimmes.
4. Når du er færdig, eller er klar til at trimme et andet område, skal du stuve måtten i bærerne.

Rengøring af trækmåtten

Hold trækmåtten ren. Ved overdreven ophobning af jord øges redskabets vægt, hvilket kan påvirke håndteringen af maskinen.

Bemærkninger:

Bemærkninger:

Inkorporeringserklæring

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA erklærer, at de følgende enhed(er) overholder de anførte direktiver, når de(n) installeres iht. den medfølgende vejledning på visse Toro-modeller, som angivet i den relevante overensstemmelseserklæring.

Modelnr.	Serienr.	Produktbeskrivelse	Fakturabeskrivelse	Generel beskrivelse	Direktiv
08718	og derover	Saml træksæt	SP2040Z FINISH DRAG MAT KIT	Træksæt	2006/42/EF

Relevant teknisk dokumentation er blevet udarbejdet som krævet iht. del B i bilag VII til direktiv 2006/42/EF.

Vi vil som svar på anmodninger fra nationale myndigheder fremsende relevant information om dette delvist komplette maskineri. Informationerne bliver fremsendt elektronisk.

Dette maskineri må ikke idriftsættes, før det er inkorporeret i godkendte Toro-modeller som angivet i den tilknyttede overensstemmelseserklæring og iht. alle vejledninger, hvorved det kan erklæres at overholde alle relevante direktiver.

Certificeret:



Tom Langworthy
Teknisk direktør
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
September 23, 2022

Bemyndiget repræsentant:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

UK Declaration of Incorporation

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA, erklærer, at de(n) følgende enhed(er) overholder de anførte direktiver, når de(n) monteres i henhold til den medfølgende vejledning på visse Toro-modeller, som angivet i de relevante overensstemmelseserklæringer.

Modelnr.	Serienr.	Produktbeskrivelse	Fakturabeskrivelse	Generel beskrivelse	Direktiv
08718	og derover	Saml træksæt	SP2040Z FINISH DRAG MAT KIT	Træksæt	S.I. 2008 nr. 1597

Relevant teknisk dokumentation er blevet udarbejdet som krævet i henhold til Skema 10 i S.I. 2008 nr. 1597.

Vi vil som svar på anmodninger fra nationale myndigheder fremsende relevant information om dette delvist komplette maskineri. Informationerne bliver fremsendt elektronisk.

Dette maskineri må ikke idriftsættes, før det er inkorporeret i godkendte Toro-modeller som angivet i den tilknyttede overensstemmelseserklæring og iht. alle vejledninger, hvorved det kan erklæres at overholde alle relevante direktiver.

This declaration has been issued under the sole responsibility of the manufacturer.
The object of the declaration is in conformity with relevant UK legislation.



Tom Langworthy
Teknisk direktør
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
September 23, 2022

Bemyndiget repræsentant:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro U.K. Limited
Spellbrook Lane West
Bishop's Stortford
CM23 4BU
United Kingdom