



ขดลวดทำความสะอาด

เครื่องฉีดพ่นสารเคมีในสนาม Multi Pro® 1750

หมายเลขรุ่น 41208—หมายเลขซีเรียล 315000001 และขึ้นไป

ค่มือของอุปกรณ์

ความปลอดภัย

นอกจากนี้ โปรดอ่านคำแนะนำด้านความปลอดภัยและการใช้งานใน ค่มือผู้ใช้

ความปลอดภัยของสารเคมี

⚠ คำเตือน

สารเคมีที่ใช้ในระบบพ่นสเปรย์อาจเป็นอันตรายและเป็นพิษต่อตัวคุณ คนรอบตัว สัตว์ พืช ดิน หรือทรัพยากรอื่นๆ

- อ่านและปฏิบัติตามฉลากคำเตือนของสารเคมีและเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS) ของสารเคมีทั้งหมด และปกป้องตัวคุณเองตามคำแนะนำของฉลากสารเคมี ตัวอย่างเช่น ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสม รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา ถังมือ หรืออุปกรณ์อื่นๆ เพื่อป้องกันการสัมผัสกับสารเคมี
- โปรดคำนึงถึงเสมอว่าสารเคมีที่ใช้อาจมีมากกว่าหนึ่งชนิดและควรประเมินข้อมูลของสารเคมีแต่ละชนิด
- **ไม่ควรใช้งานหรือทำงานกับเครื่องฉีดพ่นสารเคมี หากไม่ขอมลเหล่านี้!**
- ก่อนทำงานกับระบบพ่นสเปรย์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบพ่นสารเคมีกลางมาแล้วสามารถรอบและทำให้เป็นกลางตามคำแนะนำของฉลากสารเคมี และเวลาทั้งหมดพ่นสารเคมีกลางแล้วสามครั้ง
- ตรวจสอบความแห้งจนน้ำสะอาดอย่างเพียงพอและผสมอย่างถี่ๆ และล้างสารเคมีออกทันทีเมื่อคุณผสมสารเคมี
- เขารับการฝึกอบรมที่เหมาะสมก่อนใช้หรือจัดการสารเคมี
- ใช้สารเคมีที่ถูกต้องกับงาน
- ปฏิบัติตามคำแนะนำของฉลากสารเคมีเพื่อให้ใช้งานสารเคมีอย่างถูกต้อง
- จัดการสารเคมีในบริเวณที่อากาศถ่ายเทสะดวก
- สวมใส่แว่นตานิรภัยและอุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ ตามที่ฉลากสารเคมีแนะนำ เปิดพวหนงในน้อยกสดขณะใช้งานสารเคมี
- เตรียมน้ำสะอาดไว้ให้พร้อมโดยเฉพาะเมื่อเติมถังพ่นสเปรย์
- ห้ามกิน ดม หรือสูดดมขณะทำงานกับสารเคมี
- ล้างมือและบริเวณอื่นๆ ที่สัมผัสสารเคมีทันทีหลังจากงานเสร็จ
- ทิ้งสารเคมีที่ไม่ได้ใช้และภาชนะใส่สารเคมีให้ถูกต้องตามกพผลตและกฎหมายท้องถิ่นแนะนำ
- สารเคมีและละอองในถังเป็นอันตราย ห้ามเข้าไปในถังหรือย่นศีรษะเข้าไปด้านในหรือเหนือปากถัง
- ปฏิบัติตามข้อกำหนดของท้องถิ่น/รัฐ/รัฐบาลกลางเกี่ยวกับการฉีดพ่นสารเคมี



การตรวจคา

ชนสวนหลวม

ใชแผนภมตานกลางเพอยนยนวาจดสงชนสวนทงหมดแลว

ชนตอน	คำอธิบาย	จำนวน	ใช
1	ไมตองใชชนสวน	–	เตรยมอปกรณ
2	ครงยดถงกลาง แหวนวงใหญ่ นอตมบา สลกเกลยวหวกกลม	2 2 2 2	ตดตงถงกลาง
3	ชดหวดดกลาง ขอตอหวดดกลาง นอตมบาพลาสตก	2 2 2	ตดตงหวดดกลาง
4	ครงยดปมกลาง ปมกลาง สลกเกลยวหวกกลม นอตมบา แหวนวงเลก สลกเกลยว ขอตอกอปม	1 1 2 2 4 4 2	ตดตงปม
5	ชดทอกลาง-กรอง ขอตอตวท ทอออน 124.5 ซม. (49 นว) ทอออน 48 ซม. (19 นว) ขอรดทอออน ฟ้าครอบปมกลาง ปนตวอาร์	1 1 1 2 8 1 2	ตดตงทอออนและตวกรอง
6	สวตชแดช	1	ตดตงสวตชแดช

หมายเหตุ: ดตานชายและขวาชองรทจากตำแหน่งปทในการควบคมรท

1

การเตรียมอุปกรณ์

ไม่ต้องใช้ชิ้นส่วน

ขั้นตอน

1. เลื่อนเครื่องวัดพินสารเคมีไปบนพื้นราบ เช้าเบรคจอด หยอดปม ดบเครื่องยนต์ และดงกยูแจสตาร์ทออก
2. ระบายสารเคมีในถังเพื่อกำจัดสารเคมีใดๆ ในทอ โปรดดขอมลเพิ่มเติมใน *คมอพีไซ*

หมายเหตุ: ระหว่างติดตั้งชุดอุปกรณ์ ให้ใช้ความระมัดระวังขณะถอดทอ และเตรียมถังไว้ให้พร้อมเพื่อใช้รองสารเคมีที่หล่นเหลืออยู่ในทอ

3. ถอดแผงออกจากรูฐานเบาะที่นั่งเพื่อเปิดโครงยึดกพกกลาง

⚠ ขอบควรระวัง

สารเคมีเป็นอันตรายและอาจทำให้บาดเจ็บ

- อ่านคำแนะนำบนฉลากสารเคมีก่อนจัดการสารเคมี และปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อควรระวังของผลิตภัณฑ์
- อย่าให้สารเคมีสัมผัสผิวหนังของคุณ หากสัมผัสโดนสารเคมี ให้ล้างบริเวณที่สัมผัสสารเคมีให้สะอาดด้วยสบและน้ำสะอาด
- สวมแว่นนรภัยและอุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ ตามที่ผลิตภัณฑ์สารเคมีแนะนำ

2


การติดตั้งกลาง

ชิ้นส่วนที่ต้องใช้สำหรับขั้นตอน:

2	โครงยึดกลาง
2	แหวนวงใหญ่
2	นอตมบา
2	สลักเกลียวหัวกลม

การติดตั้งฮาร์ดแวร์สำหรับแถบรัดกลาง

1. ถอดตัวยึดสายรัดกลางด้านหน้าทอออกจากบนของถง แลวเคบไว้ จากนั้นถอดสลักเกลียวหัวกลมสนและนอตที่ทำหน้าทกดยดขอรตตว R ทงไป
2. ใส่สลักเกลียวหัวกลม 2 ตัวลงในรูด้านในส่วนบน ซงอยบนแถบรัดถงด้านหน้า ([su 1](#))



สพ 1

g022210

1. สลักเกลียวหัวกลม


3. ตัดยางตัวดัดแถบยางทากดออกมาจนพ้น เพื่อยึดแถบยางกลับลง

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแถบยางดัดลงแนบหนา อย่าชนแนบเกินไป

ติดตั้งกลาง

1. ถอดแผงกบถอยด้านหลังเบาะที่นั่งออกมาจากอุปกรณ์ ซึ่งเพนจกจะติดตั้งกลาง
2. ติดตั้งกลางดังแสดงใน [สพ 2](#)

หมายเหตุ: คุณอาจต้องขยบลงน้ำสะอาดเพื่อให้อัดติดตั้งได้



สพ 2

g022211

1. ขอรตว R
2. กลาง
3. โครงยึดกลาง
4. แหวนวงใหญ่และนอตมบ

3. ใช้แหวนวงใหญ่และนอตมบ 2 ชุดในการติดตั้งโครงยึดกลางและขอรตว R เขากบสลักเกลียวหัวกลมทากดตงไว้จนหนาน ([สพ 2](#))

หมายเหตุ: เมื่อแตมน้ำลงในกลางครงแรก ควรตรวจสอบแถบยางกลางและชนไหแนบถำจำเปบ เนื่องจากน้ำหนกของน้ำอาจทำไหงหยอนไปตตเขากบครงมกชน

3


การติดตั้งหลอดกลาง

ชิ้นส่วนที่ต้องใช้สำหรับขั้นตอน:

2	ชุดหลอดกลาง
2	ขอต่หลอดกลาง
2	นอตมมาพลาสติก

การเจาะถลอก

1. เปิดฝาทองและถอดโครงยึดตะแกรงออก
2. มองหาเครื่องหมายเจาะสองจุดบนถลอก (สพ 3)



G022212

สพ 3

g022212

1. เครื่องหมายเจาะ


3. ใช้สว่านเจาะขนาด 4 มม. (1/8 นิ้ว) เพื่อเจาะตรงเครื่องหมายเจาะแต่ละจุด

หมายเหตุ: วางภาชนะรองรับไว้ในถังใต้บริเวณที่เจาะ เพื่อรองเศษวัสดุที่เกิดขึ้นระหว่างการเจาะ

สำคัญ: เศษวัสดุที่ตกค้างอยู่ในถังอาจทำให้เกิดการอุดตันและทำให้ระบบพ่นสเปรย์เสียหายได้ระหว่างการใช้งาน


การติดตั้งหลอดกลาง

1. ประกอบหลอดกลาง 2 ชุดตามทแสดงใน สพ 4




- | | |
|--------------------|--------------|
| 1. ขอตอจ่ายของเหลว | 4. ใบพัดกลาง |
| 2. หวดกลาง | 5. สลักเดือย |
| 3. บชชง | |

2. ติดตั้งชุดหวดโดยสอดขบนพานรทเจาะไว้ (su 5)



- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. ขอตอจ่ายของเหลว | 3. ชุดหวดกลาง |
| 2. นอตมบพลาสตค | |

3. ติดตั้งนอตมบพลาสตคเหนือเกลียวทไฟลออกมาของขอตอจ่ายของเหลวตามบนทง (su 5) และชลจะตองวางไว้อย่างถกตองระหวางขอตอจ่ายของเหลวกับดานล่างของทง
4. ติดตั้งขอตอหวดกลาง 2 ทวลงในช่องเกลียวของสวนกนหวดกลาง (su 6)



รูป 6

1. ขอตอ 90°

2. ชดหวนกลาง

5. ดึงขอตอออกไปตรงกลางของอุปกรณ์ด้านขวา

4


การติดตั้ง

ขั้นตอนที่ต้องใช้สำหรับขั้นตอน:

1	โครงยึดปลาน้ำ
1	ปลาน้ำ
2	สลักเกลียวหัวกลม
2	นอตมบ
4	แหวนวงเล็ก
4	สลักเกลียว
2	ขอตอท่อ

ขั้นตอน

- ถอดสายรัดด้านหลังของถังออก แล้วเก็บชิ้นส่วนทั้งหมดไว้
- ใส่สลักเกลียวหัวกลม 2 ตัวลงในรูด้านในของถัง ขอบบนด้านขวาของถัง (รูป 7)




G022213

g022213

สพ 7

1. สลักเกลียวหัวกลม

3. ตัดยางตัวดัดแถบยางที่ถอดออกมาก่อนหน้านี้ เพื่อยืดแถบยางเข้าที่กลับลง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแถบยางดัดลงแนบหนา **อย่าขยับแนบเกินไป**
4. ตัดโครงยึดปมยางเข้าที่กับสลักเกลียวหัวกลมที่ตัดยางไว้ก่อนหน้านี้โดยใช้ไขควง 2 ตัว (สพ 8)




G022214

g022214

สพ 8

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. สลักเกลียวหัวกลม | 4. ปมยาง |
| 2. โครงยึดปมยาง | 5. แหวนวงเล็ก |
| 3. นอตมบ | 6. สลักเกลียว |

5. ตัดยางข้อต่อตามทแสดงใน [สพ 9](#)



รูป 9

g022215

1. ขอตอก

6. ยึดปั๊มเข้ากับโครงไหมแนบโดยใช้สลักเกลียว 4 ตัวและแหวนวงเลข 4 วง (รูป 8)

7. เชื่อมต่อชุดสายไฟไปยังชุดเดินสายไฟหลักที่อยู่ใกล้กับด้านหลังของอุปกรณ์

5

การติดตั้งท่ออ่อนและตัวกรอง


ชิ้นส่วนที่ต้องใช้สำหรับขั้นตอน:

1	ชุดท่อกลาง-กรอง
1	ขอตอก
1	ท่ออ่อน 124.5 ซม. (49 นิ้ว)
2	ท่ออ่อน 48 ซม. (19 นิ้ว)
8	ขอร์ดท่ออ่อน
1	ฝาครอบปลั๊ก
2	ปลั๊กตัว

ติดตั้งท่ออ่อนหัวกลางและขอตอก

หมายเหตุ: หยอดน้ำมันหล่อลื่นที่โซปโตรเลียม เช่น น้ำมันพืช ปริมาณเล็กน้อยลงบนปลายของขอตอกอ่อนฝักจะติดเพื่อให้ง่าย

1. ตอกท่ออ่อนขนาด 48 ซม. (19 นิ้ว) เข้ากับขอตอกหัวกลางที่ติดตั้งไว้แล้วก่อนหน้านี้โดยใช้ขอร์ดท่ออ่อน 2 ตัว (รูป 10)



สJ 10

g022216

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. ท่ออ่อน 48 ซม. (19 นิ้ว) | 4. ตัวกรองปนกลาง |
| 2. ข้อต่อตัว | 5. ท่ออ่อน 53 ซม. (21 นิ้ว) |
| 3. ท่ออ่อน 15 ซม. (6 นิ้ว) | |


-
2. ต่อกว้างออกด้านหนึ่งของท่ออ่อนเข้ากับข้อต่อตัวโดยใช้ข้อต่อ 2 ตัว (สJ 10)

ติดตั้งตัวกรองกลาง

1. ต่อกว้างด้านยาวของท่ออ่อนกลาง-กรองเข้ากับข้อต่อตัวโดยใช้ข้อต่อ (สJ 10)
2. ต่อกว้างออกด้านหนึ่งของท่ออ่อนกลาง-กรองเข้ากับข้อต่อท่อนบนท่อนบนปนกลางโดยใช้ข้อต่อ (สJ 10)

ติดตั้งท่ออ่อนกลาง


1. เดินสายท่ออ่อนของท่อนล่างให้ยกระหว่างแถบรัดด้านหน้าและด้านข้างของท่อน (สJ 11)



สJ 11

g022217

1. ท่ออ่อน 124.5 ซม. (49 นิ้ว)
-
2. ติดตั้งข้อต่อของท่อนล่างเข้ากับข้อต่อท้ายของเหลวและยึดด้วยหมุดยึด (สJ 12) หมุนข้อต่อให้หันไปทางหลัง



g022144

1. หมอยด
2. ขอตอจ่ายของเหลว
3. ขอตอทอกลงกลาง

3. ตอปลายของทอออนเขากบขอตอทอกลงกลางทอยบนปมกลางโดยใชขอรตทอ (SU 11)
4. ปดฝาคออบปม และยดไฟแนนดวยปนตวอร 2 ทว

6


การติดตั้งสวตชแดช

ขั้นตอนที่ต้องใช้สำหรับขั้นตอน:

1	สวตชแดช
---	---------

ติดตั้งสวตชแดช

1. มองหาปลอกสำหรับสวตชกลงกลางทอยบนคอนโซลเครื่องจดพจนสารเคมดานขาง และถอดปลอกออก (SU 13)



g022218

1. ใสสวตชแดช
2. สวตชแดช

2. ถอดสลกเกลยวทยดแพงเขากบคอนโซล แลวเกบไว
3. มองหาขวตอทดตปายวกลงกลางในชดสายไฟหลก และเดนสายไปยงชองบนแขนคอนโซลดานขาง
4. ติดตงสวตชเขากบขวตอผานคอนโซล (SU 13)

หมายเหตุ: สวตชจะต้องติดตงอยางเหมาะสม โดยตองยงทำางนอยเมอกดชนและปดการทำางนเมอกดลงมา

5. ดนสวตชเขาไปในแดชเพอยดไว
6. ยดแพงเขากบคองโซลโดยใชสลกเกลยวทกอดออกมาคองหนาน

การปฏิบัติงาน

การใช้ชดลางทำความสะอาดถงจะทําใหเกดรณเซตหรือสารละลายเจองจกเกดจากสารเคมตคาง ในหลายๆ กรณรณเซตสามารถนํามาใชในบริเวณกวดพนสารได แตกอนจะทําแบบน ควตตรวจสอบกบผลตสารเคมเพใหแนใจวาการใชงานสารละลายเจองจกบบริเวณกวดพนสารเคมไปแลวจะไมสงผลเสยตอประสกรภาพของผลตภณท

สําคญ: ชดลางทำความสะอาดถงไมโดมไวเพอเสาะพงเปยกกทอบกนเปนกอน หรือสารเคม “ละลายไดในนํ” กเกดขนเมอใสสารเคมลงในถงหลกไมถกตอ

การควบคุม

ชดลางทำความสะอาดถงควบคุมดวยสวตช 3 ตําแหนง

- **ขน:** เปดปมลาง สวตชจะลอกในตําแหนงขน และทวจบเวลาหนวจะทํางาน
- **ปท:** ปดปมลาง และสวตชอยในตําแหนงตรงกลาง
- **ล:** เปดปมลาง สวตชตองกคางในตําแหนงล ทวจบเวลาหนวจะไมทํางาน

ดนสวตชขนเพอเริ่มการลางแบบจบเวลา ปมจะทํางาน 60 วนาท และปมนํํประมาณ 1/3 ของถงลางไปยงถงหลก ในระหวางเวลา น สวตชจะอยในตําแหนงขน หลงจาก 60 วนาท ปมจะหยุดทํางาน สวตชจะอยในตําแหนงขนจนกวาคณจะดนลงมาตรงกลางหรือตําแหนงปท

เมอสวตชอยในตําแหนง **ปท** จะไมมการจายไฟไปกปมและชดลางจะปด

กคสวตชลงเพอเริ่มการลางแบบชวคร จะมการจายไฟไปกปมตามระยะเวลากคสวตชลง ยกนวขนและสวตชจะกลบไปยงตําแหนงปท และจะไมมการจายไฟไปกปม ขณะกคสวตชคางในตําแหนงล ปมจะทํางาน

การเติมนําลงในถง

เลอนเครองจวดพนสารเคมไปไวบนพนราบ ดงเบรคมอ หยุดปม ดบเครองยนต์ และดงกญแจสตาทออก

เปดฝาลงลางและเติมนํํสะอาดลงในถงประมาณ 66 ลตร (17.5 แกลลอน) ปดฝา

สําคญ: ถงลาง 66 ลตร (17.5 แกลลอน) ตองเติมนํํสะอาดเทานน หากใสสารอนๆ ลงในถงลางอาจทําใหเกดอนตรายและ/หรือทําใหอปกรณเสยหายได

การใช้รอบการลาง (Rinse Cycle)

การใช้รอบการลางทําใหอปกรณเคลอนทไ้ในระหวางขนตอนการลาง

1. เปดปมลาง:
 - ใชตําแหนง “ขน” สํหรับการลางแบบจบเวลา
 - หรือกคสวตช “ล” คางไวตามระยะเวลากตองการ
2. เมอปมดดนํ 22 ลตร (5.8 แกลลอน) ลงในถงแลว ฝไซสามารถใช้สวตชจายนํํเพอจายนํํเปนรอบๆ ได
3. ปมรณเซตออกตามขอกําหนดของกฎระเบียบสวนกลาง ฐ หรือทองถน โดยเลอกดําเนนการตามวรวโดวรหนงดงน:
 - พนรณเซตผานเขนบมจะกวาถงหลกวางเปลา
 - หรือระบายนํํในถงหลกลงในภาชนะกเหมาะสม และทงสารละลายเจองจกตามขอกําหนดในกฎระเบียบสวนกลาง ฐ หรือทองถน

หมายเหตุ: ใชรอบการลางซ้ำอกครงตามทจําเปนหรือลางแบบกําหนดเวลา 2 รอบ

การบำรุงรักษา

การตรวจสอบตัวกรองปมลาง

ระยะเวลาซ่อมบำรุง: หลังจาก 5 ชั่วโมงแรก

ทุก 50 ชั่วโมง

ตรวจสอบตัวกรองความสามารถสกหรือหรือชำระหรือไม่ หากพบความชำรุดเสียหาย ให้เปลี่ยน

การตรวจสอบระบบรางเพื่หาคการรวไหลหรือการชำระ

ระยะเวลาซ่อมบำรุง: ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน—ตรวจสอบทอออนความจหรือหรือไม่

หลังจาก 5 ชั่วโมงแรก—ตรวจสอบทอออนความเสียหายหรือไม่

ทุก 100 ชั่วโมง—ตรวจสอบทอออนและโองความเสียหายหรือไม่

หลังจากใช้งาน 5 ชั่วโมงแรก ให้ตรวจสอบทอออนและขอตองทั้งหมดเพื่หาคการรวไหลหรือรองรอยความเสียหาย ตรวจสอบขอตองทอออนและหมดยความเสียหายหรือไม่ ตรวจสอบวขอตองทั้งหมดแนขนาดหรือไม่ เปลี่ยนชนสวนทชำระ ทำซ้ำการตรวจสอบนก่อนใช้งานระบบรางแต่ละครั้ง

หลังจากใช้งานไปแล้ว 100 ชั่วโมง ให้ตรวจสอบทอออนและโองตองทั้งหมด เปลี่ยนชนสวนทชำระ

ตตตอแทนจำหนายทโอบอนญาตของ Toro เพื่หอะไลทดแทน

การตรวจสอบแถบรตกลาง

ระยะเวลาซ่อมบำรุง: หลังจากชั่วโมงแรก—ตรวจสอบแถบรตกลาง

เมอองหลกมน้ำเต็มแล้ว ให้ตรวจสอบตวาแถบรตหลวมหรือไม่ หากแถบรตหลวม ให้ชนตวยดกดานบนของแถบรตจนควาแถบรตจะราบไปกบถ **อย่าชนแนบเกนไป**

สำคญ: การชนตวยดแถบรตถแนบเกนไปอาจทำให้แถบรตผดปรหรือเสียหายได้

การจดเกบ

ระบายทอนำเขาชองปม ทอนำออก และทอตัวกรองทอนจดเกบ หากตองจดเกบนานกวา 30 วนชนไป

การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องจักรประกอบสมรรถนะบางส่วน

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA

ขอรับรองว่าอุปกรณ์ต่อไปนี้เป็นไปตามมาตรฐานตามคำสงทแสดงไว้ เมื่อตัดตรงตามคำแนะนำให้มากับผลิตภัณฑ์ Toro สนับสนุน
ดงกระบไว้ในเอกสารรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

หมายเลขรุ่น	หมายเลขรายการ	คำอธิบายผลิตภัณฑ์	คำอธิบายใบกำกับสินค้า	คำอธิบายทั่วไป	คำสง
41208	315000001 และขึ้นไป	ชุดล้างทำความสะอาด, เครื่องฉีดพ่นสารเคมีในสนาม Multi Pro 1750	TANK CLEANSE RINSE KIT - MP1750	อุปกรณ์เสริมเครื่องฉีดพ่น สารเคมี	2006/42/EC, 2004/108/EC (มผลบังคับใช้ จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2016), 2014/30/EU (มผลบังคับใช้ หลังจากวันที่ 20 เมษายน 2016)

เอกสารทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องจัดทำตามข้อกำหนดในภาคผนวก VII ส่วน B ของคำสง 2006/42/EC

เราจะส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องจักรสมรรถนะเพียงบางส่วนตามคำขอจากหน่วยกำกับดูแลของประเทศ
การสงเอกสารจะดำเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องจักรที่ไม่มีการนำไปใช้งานจนกว่าจะประกอบรวมกับอุปกรณ์ Toro
รับรองตามกระบไว้ในเอกสารรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและตามคำแนะนำทั้งหมด
ดงนงจรับรองได้ว่าเครื่องจักรใดมาตรฐานตามคำสงทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

ผานการรับรอง:



Tom Langworthy
ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
พฤศจิกายน 3, 2022

ตัวแทนไดรบนุญาต:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

UK Declaration of Incorporation

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA

ขอรับรองว่าอุปกรณ์ต่อไปนี้เป็นไปตามมาตรฐานตามคำสังเกตแสดงไว้ เมื่อติดตั้งตามคำแนะนำให้มาทบทวนผลผลิต Toro สนับสนุน
ดงกระบไว้ในเอกสารรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

หมายเลขรุ่น	หมายเลขซีเรียล	คำอธิบายผลิตภัณฑ์	คำอธิบายใบกำกับสินค้า	คำอธิบายทั่วไป	คำสง
41208	315000001 และขึ้นไป	ชุดล้างทำความสะอาด, เครื่องฉีดพ่นสารเคมีในสนาม Multi Pro 1750	TANK CLEANSE RINSE KIT - MP1750	อุปกรณ์เสริมเครื่องฉีดพ นสารเคมี	S.I. 2008 เลข 1597, S.I. 2016 เลข 1091

เอกสารทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องของโครงการระเบียบเรียงตามขอบของ S.I. 2008 เลข 1597

เราจะส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องจักรที่สมบรณ์เพียงบางส่วนตามคำขอจากหน่วยกำกับดูแลของประเทศ
การส่งเอกสารจะดำเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องจักรที่ไม่มีการนำไปใช้งานจนกว่าจะประกอบรวมกับอุปกรณ์ Toro
รับรองตามกระบวนในเอกสารรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและตามคำแนะนำทั้งหมด
ดงนของรับรองได้ว่าเครื่องจักรได้มาตรฐานตามกฎระเบียบทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

This declaration has been issued under the sole responsibility of the manufacturer.
The object of the declaration is in conformity with relevant UK legislation.



Tom Langworthy
ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
พฤศจิกายน 3, 2022

ตัวแทนไดรบนุญาต:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro U.K. Limited
Spellbrook Lane West
Bishop's Stortford
CM23 4BU
United Kingdom