



Montering

Klargøring af maskinen

1. Parker maskinen på en plan flade.
2. Flyt gearstangen til positionen P (Parkér).
3. Sluk motoren, og tag nøglen ud.
4. Vent på, at al bevægelse standser.

Montering af spejlet


Til modeller Workman® UTX

1. Brug 2 bolte til at fastgøre spejlbeslaget til den forreste krydsforbindelse.

Tilspænd boltene med et moment på 3 Nm (30 in-lb).

2. Brug en låsemøtrik til at fastgøre spejlet til spejlbeslaget. Hold spejlets kontramøtrik fast med en skruenøgle, mens du tilspænder låsemøtrikken for at fastholde spejlets korrekte drejespænding.

Tilspænd låsemøtrikken med et moment på 26 N·m.



g364412

Figur 1

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Spejlbeslag | 3. Låsemøtrik |
| 2. Bolt | 4. Spejl |



Montering af spejlet


Til modeller Vista™

1. Brug 2 bolte til at fastgøre spejlbeslaget til den forreste krydsforbindelse.

Tilspænd boltene med et moment på 3 Nm (30 in-lb).

2. Brug en låsemøtrik til at fastgøre spejlet til spejlbeslaget. Hold spejlets kontramøtrik fast med en skruenøgle, mens du tilspænder låsemøtrikken for at fastholde spejlets korrekte drejespænding.

Tilspænd låsemøtrikken med et moment på 26 N·m.



g428937

Figur 2
Kalechen er skjult

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Spejlbeslag | 3. Låsemøtrik |
| 2. Skrue | 4. Spejl |