



Súprava nadstavcov riadidla

Kosačka eHoverPro™ 450 alebo 550 60 V

Číslo modelu 02630

Form No. 3462-970 Rev A

Návod na inštaláciu


Inštalácia

Médiá a doplnky

Popis	Množstvo	Použitie
Nadstavec riadidla	1	Namontujte súpravu nadstavcov riadidla.
Ovládacie lanko vyžadujúce prítomnosť operátora	1	
Gombíky ručného kolieska	2	
Strmeňová skrutka	2	
Predlžovací kábel elektrického štartéra	1	
Zväzovací remienok na káble	3	

Poznámka: Ak nie je uvedené inak, všetky demontované diely si odložte na neskoršiu montáž.


1. Vypnite stroj, demontujte tlačidlo elektrického štartéra, počkajte, kým sa nezastaví pohyb všetkých pohyblivých častí, a nechajte stroj vychladnúť.
2. Demontujte z riadidla ovládacie lanko vyžadujúce prítomnosť operátora (**Obrázok 1**).



Obrázok 1

1. Skrutka (M6 x 1 1/8")
2. Vrchná časť riadidla
3. Úchytka na riadidle
4. Podložka
5. Poistná matica (1/4")

3. Odpojte demontovaný kábel z konzoly na ovládacej rukoväti operátora tak, že uvoľníte koncovku lanka (**Obrázok 2**).



Obrázok 2


1. Konzola na ovládacej rukoväti operátora
2. Koncovka lanka

4. Demontujte druhý koniec demontovaného kábla z motora.

Dôležité: Poznačte si, ako je kábel pripojený k motoru. Nový kábel sa montuje rovnako.

5. Demontujte 2 gombíky ručného kolieska, podložky a strmeňové skrutky, ktoré zaisťujú vrchnú časť riadidla na spodnej časti (**Obrázok 3**).






g435610

Obrázok 3

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Spodná časť riadidla | 4. Vrchná časť riadidla |
| 2. Gombík ručného kolieska | 5. Strmeňová skrutka |
| 3. Podložka | |

6. Pomocou 2 dodaných ručných koliesok a 2 strmeňových skrutiek zaistíte nadstavec riadidla na spodnej časti riadidla (**Obrázok 4**).




g435603

Obrázok 4

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Ovládacie lanko vyžadujúce prítomnosť operátora | 3. Strmeňová skrutka |
| 2. Ručné koliesko | 4. Nadstavec riadidla |

7. Pomocou 2 ručných koliesok a 2 strmeňových skrutiek demontovaných v kroku 5 zaistíte vrchnú časť riadidla na nadstavec riadidla (**Obrázok 3**).
8. Pomocou montážnych úchytiak demontovaných v kroku 2 zaistíte dodané dlhšie ovládacie lanko vyžadujúce prítomnosť operátora na vrchnú časť riadidla (**Obrázok 1**).
9. Pripojte nové namontované lanko na konzolu na ovládacej rukoväti operátora, ako je znázornené na **Obrázok 2**.
10. Voľnú koncovku lanka zaháknite na nové lanko do páky na ovládanie čepelí, potom natiahnite kábel ovládania čepelí a zasuňte ho do konzoly, ako je znázornené na **Obrázok 5**.




g435627

Obrázok 5

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. Konzola | 3. Voľná koncovka lanka |
| 2. Páka na ovládanie čepelí | 4. Kábel ovládania čepelí |

11. Odpojte konektor elektrického štartéra z prednej časti stroja.




g435825

Obrázok 6

1. Konektor elektrického štartéra

12. Pripojte predlžovací kábel elektrického štartéra ku konektoru elektrického štartéra (Obrázok 7) a zapojte ho do prednej časti stroja, ako je znázornené na Obrázok 6.



g435829

Obrázok 7

1. Predlžovací kábel 2. Konektor elektrického štartéra

13. Pomocou dodaných zväzovacích remienkov na káble zaistíte káble na vrchnej a spodnej časti riadidla.
14. Naštartujte stroj a uistite sa, že ovládacia rukoväť operátora po uvoľnení vypína stroj. Pozrite si *používateľskú príručku* ku kosačke eHoverPro.

Dôležité: Po uvoľnení ovládacej rukoväti operátora by sa mali motor aj rezací kotúč kosačky do 3 sekúnd zastaviť. Ak sa nezastavia správne, prestaňte stroj okamžite používať a obráťte sa na autorizovaného servisného predajcu alebo autorizovaného distribútora spoločnosti Toro.

Poznámka: Pri manévrovaní so strojom postupujte opatrne. Dlhšia rukoväť môže manévrovanie sťažiť.



Count on it.