



Tutma Çubuğu Uzatma Seti

eHoverPro™ 450 veya 550 60 V Çim Biçme Makinesi

Model Numarası 02630

Montaj Talimatları


Montaj

Ortam ve Ek Parçalar

Açıklama	Adet	Kullanım
Tutma çubuğu uzatması	1	Tutma çubuğu uzatma setini takın.
Operatör varlığı kontrol kablosu	1	
Çark düğmeleri	2	
U-cıvata	2	
Elektrikli marş teli uzatıcı	1	
Kablo kelepçesi	3	


Not: Aksi belirtilmemişse, çıkardığınız tüm parçaları daha sonra tekrar takmak üzere saklayın.

1. Makineyi kapatın, elektrikli marş düğmesini çıkarın, tüm hareketin durmasını ve makinenin soğumasını bekleyin.
2. Operatör varlığı kontrol kablosunu tutma çubuğundan çıkarın (Şekil 1).



Şekil 1

1. Cıvata (M6 x 1 1/8 inç)
2. Üst tutma çubuğu
3. Tutma çubuğu bağlantı parçası
4. Rondela
5. Kilit somunu (1/4 inç)



Şekil 2

1. Operatör varlığı manivela
2. Kablo bağlantı parçası braket


4. Çıkardığınız kablounun diğer ucunu da motordan çıkarın.

Önemli: Yeni kabloyu aynı şekilde takmanız gerekeceğinden, kablounun motora nasıl bağlandığını not edin.

5. 2 çark düğmesini, rondelaları ve üst tutma çubuğunu alt tutma çubuğuna sabitleyen U cıvataları çıkarın (Şekil 3).

3. Çıkarılan kabloyu, kablo bağlantı parçası serbest kalacak biçimde bükerek operatör varlığı manivela braketinden ayırın (Şekil 2).






g435610

Şekil 3

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Alt tutma çubuğu | 4. Üst tutma çubuğu |
| 2. Çark düğmesi | 5. U-civata |
| 3. Rondela | |

6. Ürünle birlikte verilen 2 çarkı ve 2 U-civatayı kullanarak tutma çubuğu uzatmasını alt tutma çubuğuna sabitleyin (Şekil 4).




g435603

Şekil 4

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. Operatör varlığı kontrol kablosu | 3. U-civata |
| 2. Çark | 4. Tutma çubuğu uzatması |

5. adımda çıkardığınız 2 çarkı ve 2 U-civatayı kullanarak üst tutma çubuğunu tutma çubuğu uzatmasına sabitleyin (Şekil 3).
2. adımda söktüğünüz montaj bağlantı parçalarını kullanarak ürünle birlikte verilen uzun operatör varlığı kontrol kablosunu üst tutma çubuğuna sabitleyin (Şekil 1).
- Yeni taktığınız kabloyu, Şekil 2 ile gösterildiği gibi operatör varlığı manivela braketine bağlayın.
- Yeni kablodaki gevşek kablo bağlantı parçasını bıçak kontrol koluna sabitleyin, ardından da bıçak kontrol kablosunu gerili halde çekerek Şekil 5 ile gösterildiği gibi braketin içine doğru kaydırın.




g435627

Şekil 5

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1. Destek parçası | 3. Gevşek kablo bağlantı parçası |
| 2. Bıçak kontrol kolu | 4. Bıçak kontrol kablosu |

11. Makinenin ön tarafından elektrikli marş konnektörü bağlantısını kesin.




g435825

Şekil 6

1. Elektrikli marş konnektörü

12. Elektrikli marş teli uzatıcıyı elektrikli marş konnektörüne (Şekil 7) yerleştirin ve Şekil 6'da gösterildiği şekilde makinenin ön tarafına takın.



g435829

Şekil 7

1. Tel uzatıcı 2. Elektrikli marş konnektörü

13. Ürünle birlikte verilen kablo bağlarını kullanarak kabloyu tutma çubuğunun üst ve alt kısımlarına sabitleyin.
14. Makineyi başlatın ve operatör varlığı manivelası bırakıldığında makinenin motorunu kapattığını teyit edin; bkz. eHoverPro Kullanma Kılavuzu.

Önemli: Operatör varlığı manivelasını bıraktığınız zaman, hem motor hem de kesme diski 3 saniye içinde durmalıdır. Düzgün şekilde durmuyorlarsa, makinenizi kullanmayı derhal bırakın ve yetkili servisle veya yetkili Toro distribütörüyle irtibata geçin.

Not: Makineyle manevra yaparken dikkatli olun; uzun kol manevra yapmayı zorlaştırabilir.

Kilitleme mekanizmasının kırılmasını önlemek için üniteyi taşıırken veya depolarken dikkatli olun.



Count on it.