



# Megemelőkészlet

HoverPro® és eHoverPro™ 450 Gép

Modellsz. 02619

## Üzembeállítási utasítások

# Üzembeállítás

## Mellékelt alkatrészek

Használja az alábbi táblázatot, hogy megállapítsa, valamennyi alkatrész leszállításra került-e.

| Megnevezés                  | Mennyiség | Alkalmazás                |
|-----------------------------|-----------|---------------------------|
| Nincs szükség alkatrésze    | –         | A gép előkészítése.       |
| Vágásmagasság-növelő ütköző | 1         | Szerelje fel a készletet. |
| Hézagoló                    | 10        |                           |
| Nylon csavar                | 10        |                           |
| Gumi alátét                 | 10        |                           |
| Nylon anya                  | 10        |                           |

**Megjegyzés:** Kérjük, a készlet beszerelése és használata előtt tekintse meg a *Kezelői kézikönyvet* a biztonsági és használati utasításokért.

Ez a termék 35 mm-rel növeli a vágásmagasságot.

## A gép előkészítése

### HoverPro 450

- Állítsa le a motort, és várja meg, amíg leállnak a mozgó alkatrészek.
- Vegye le a gyújtógyertyáról a gyertyapipát.
- Ürítsen le minden üzemanyagot és olajat a motorból; lásd a *kezelői kézikönyvet*.
- Fordítsa az üzemanyagcsapot zárt helyzetbe.

### eHoverPro 450

- Állítsa le a motort, és várja meg, míg leállnak a mozgó alkatrészek.
- Távolítsa el az elektromos indítógombot.
- Távolítsa el az akkumulátort.

## A készlet felszerelése

- Fordítsa fel a nyíróasztalt, és helyezzen el alatta a felbillenés ellen fadarabokat vagy hasonló támasztékot.

### ▲ FIGYELMEZTETÉS

A kés éles; ha hozzáér, súlyosan megsérülhet.

Ügyeljen rá, hogy a HoverPro nyíróasztal felfordításakor ne érjen a késhez.


- Szerelje fel a vágásmagasság-növelő ütközőt a nyíróasztalra, lásd: [Ábra 1](#).
- A vágásmagasság-növelő ütközőt sablonként használva jelölje be az ütközőben kialakított 10 furat helyét a vágóasztalra.
- Távolítsa el a vágóasztal-ütközőt, és készítse el a 10 (8,5 mm átmérőjű) furatot az ábrázolt módon, lásd: [Ábra 1](#).

**Megjegyzés:** Viseljen védőszemüveget a furatok készítésénél.

- Rögzítse a vágásmagasság-növelő ütközőt a nyíróasztalra a készletben található kötőelemekkel és távtartókkal, lásd: [Ábra 1](#).

**Megjegyzés:** A gumi alátétek használatával tartsa a nejlonszavárokat a megfelelő pozícióban a felszerelés megkönnyítése érdekében.





g461188

**Ábra 1**

- |                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Nejlonyanya (10)                    | 5. Gumi alátét (10)                   |
| 2. Nyíróasztal (1)                     | 6. Vágásmagasság-növelő<br>ütköző (1) |
| 3. Fúró, 8,5 mm átmérőjű<br>furat (10) | 7. Nejlonszavár (10)                  |
| 4. Hézagoló (10)                       |                                       |