



Kit de pistola de fumigación

Fumigador de césped Multi Pro® 1750, Multi Pro® WM o Multi Pro® 5800 de 2015 y posteriores

Nº de modelo 41118—Nº de serie 415300000 y superiores

Manual del operador

El Kit de pistola de fumigación es un apero para un vehículo de fumigación del césped, y está diseñado para ser usado por operadores profesionales contratados en aplicaciones comerciales. Está diseñado principalmente para fumigar césped bien mantenido en parques, campos de golf, campos deportivos y zonas verdes comerciales.

Puede ponerse en contacto directamente con Toro en www.Toro.com si desea materiales de formación y seguridad, información sobre accesorios, localizar a un distribuidor o registrar su producto.

Montaje

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Procedimiento	Descripción	Cant.	Uso
1	No se necesitan piezas	–	Prepare la máquina.
2	Gancho de la manguera Contratuerca con arandela prensada (3/8 pulgada) Contratuerca con arandela prensada (5/16") Perno de cuello cuadrado (3/8" x 3/4") Perno de cuello cuadrado (5/16" x 1") Abrazadera en R Soporte de la pistola de fumigación	1 4 4 4 4 2 1	Instale el gancho de la manguera y el soporte de la pistola de fumigación.
3	Conector hembra Válvula de cierre	1 1	Instale la válvula de cierre (Multi Pro 1750 y Multi Pro WM solamente).



Procedimiento	Descripción	Cant.	Uso
4	Válvula de la pistola de fumigación Manguera Abrazadera Abrazadera con bridas Junta Acoplamiento (90 grados) Abrazadera Bastidor de la válvula (Multi Pro 5800 – 2016 y posteriores) Acoplamiento en T (Multi Pro 5800 – 2016 y posteriores) Arandela plana (Multi Pro 5800 – 2016 y posteriores) Perno (6 x 12 mm) (Multi Pro 5800 – 2016 y posteriores) Perno con arandela prensada (6 x 16 mm) (Multi Pro 5800 – 2016 y posteriores) Tuerca con arandela prensada (6 mm) (Multi Pro 5800 – 2016 y posteriores)	1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4	Instale la válvula de control.
5	Conjunto de pistola de fumigación Acoplamiento dentado recto Abrazadera	1 1 1	Conexión de la manguera de fumigación.

1

Preparación de la máquina

No se necesitan piezas

Procedimiento

1. Asegúrese de que la máquina está vacía de fluidos. Si se han utilizado productos químicos en la máquina, enjuague el sistema a fondo con agua limpia y drene el agua; consulte las instrucciones del *Manual del operador* de su vehículo.
2. Desconecte el terminal del cable negativo del borne de la batería.

2

Instalación del gancho de la manguera y del soporte de la pistola de fumigación

Piezas necesarias en este paso:

1	Gancho de la manguera
4	Contratuerca con arandela prensada (3/8 pulgada)
4	Contratuerca con arandela prensada (5/16")
4	Perno de cuello cuadrado (3/8" x 3/4")
4	Perno de cuello cuadrado (5/16" x 1")
2	Abrazadera en R
1	Soporte de la pistola de fumigación




Figura 1

Multi Pro 1750 y Multi Pro 5800

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1. Contratuerca con
bridas (Multi Pro
1750—3/8 pulg.; Multi
Pro 5800—5/16 pulg.) | 5. Perno de cuello cuadrado
(5/16 x 3/4 pulgada) |
| 2. Gancho de la manguera | 6. Soporte de la pistola de
fumigación |
| 3. Perno de cuello cuadrado
(Multi Pro 1750 – 3/8 x
3/4"; Multi Pro 5800 – 5/16
x 1") | 7. Abrazadera en R |
| 4. Fleje delantero derecho
del depósito | 8. Contratuerca con arandela
prensada (5/16 pulgada) |

- En el Multi Pro WM, afloje el fleje trasero derecho ([Figura 2](#)).

Procedimiento

1. Afloje el fleje del depósito.
 - En el Multi Pro 1750 y el Multi Pro 5800, afloje el fleje delantero derecho ([Figura 1](#)).




Figura 2
Multi Pro WM

1. Contratuerca con arandela prensada (5/16 pulgada)
2. Gancho de la manguera
3. Perno de cuello cuadrado (3/8 x 3/4 pulgada)
4. Fleje trasero derecho del depósito
5. Perno de cuello cuadrado (5/16 x 3/4 pulgada)
6. Soporte de la pistola de fumigación
7. Abrazadera en R

2. Instale las abrazaderas en R, el soporte de la pistola de fumigación y el gancho de la manguera según se muestra en [Figura 1](#) o [Figura 2](#), con un perno de cuello cuadrado, una arandela plana y una tuerca con arandela prensada.

3

Instalación de la válvula de cierre (Multi Pro 1750 y Multi Pro WM solamente)

Piezas necesarias en este paso:

1	Conector hembra
1	Válvula de cierre

Procedimiento

1. Retire la horquilla de retención que sujeta el actuador a la válvula multivía (válvula de sección o válvula de agitación) ([Figura 3](#)).

Nota: Apriete las dos patas de la horquilla mientras la empuja hacia abajo.

Nota: Guarde el actuador y la horquilla de retención.




Figura 3

1. Actuador
2. Horquilla de retención
3. Orificio del vástago

2. Retire el actuador de la válvula multivía.
3. Retire las horquillas de retención que sujetan el conjunto de válvulas de desvío, el conector de extremo y la manguera, según se muestra en [Figura 4](#).

Nota: No se utilizará el conector del extremo, pero guarde la junta tórica del conector.




Figura 4




Figura 6

1. Conector hembra

2. Válvula de cierre

4. Gire el conjunto de válvulas de desvío 180 grados, según se muestra en [Figura 5](#).




Figura 5

1. Conjunto de válvulas de los brazos

5. Instale el conjunto de válvulas de desvío, el conector hembra, las juntas tóricas, la válvula de cierre, el acoplamiento y la manguera con las horquillas de retención que retiró anteriormente, tal y como se muestra en la [Figura 6](#).

4

Instalación de la válvula de control de la pistola de fumigación

Piezas necesarias en este paso:

1	Válvula de la pistola de fumigación
1	Manguera
1	Abrazadera
1	Abrazadera con bridas
1	Junta
1	Acoplamiento (90 grados)
1	Abrazadera
1	Bastidor de la válvula (Multi Pro 5800 – 2016 y posteriores)
1	Acoplamiento en T (Multi Pro 5800 – 2016 y posteriores)
4	Arandela plana (Multi Pro 5800 – 2016 y posteriores)
4	Perno (6 x 12 mm) (Multi Pro 5800 – 2016 y posteriores)
4	Perno con arandela prensada (6 x 16 mm) (Multi Pro 5800 – 2016 y posteriores)
4	Tuerca con arandela prensada (6 mm) (Multi Pro 5800 – 2016 y posteriores)




Figura 7

Multi Pro 1750 y Multi Pro WM

- | | |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. Junta | 4. Acoplamiento |
| 2. Acoplamiento de 90 grados | 5. Válvula de control |
| 3. Junta de cierre | 6. Manguera de suministro del carrete de la manguera |

Montaje de la válvula de control (Multi Pro 1750 – 2015 y posteriores, Multi Pro WM – 2015 y posteriores y Multi Pro 5800 – 2015)

1. Retire la abrazadera para bridas que sujeta el conector de extremo y el racor al conector del manómetro (Figura 7 o Figura 8).




Figura 8
Multi Pro 5800 – 2015 y anteriores

- | | |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. Junta | 4. Acoplamiento |
| 2. Acoplamiento de 90 grados | 5. Válvula de control |
| 3. Abrazadera con bridas | 6. Manguera de suministro del carrete de la manguera |

2. Retire el racor del conector de extremo ([Figura 7](#) y [Figura 8](#)).
3. Instale el conjunto de la válvula de control según se muestra en [Figura 7](#) o [Figura 8](#).
4. Instale el racor en el orificio abierto del acoplamiento de 90 grados ([Figura 7](#) o [Figura 8](#)).
- Nota:** En las Multi Pro 1750 y Multi Pro WM, el orificio en el lado del acoplamiento de 90 grados se encuentra en la parte delantera (no se muestra) del acoplamiento en [Figura 7](#)
5. Conecte la manguera de suministro del carrete de la manguera a la válvula de control con una abrazadera ([Figura 7](#) o [Figura 8](#)).

Retirada de la válvula de control de la máquina (Multi Pro 5800 – 2016 y posteriores)

1. Desconecte el conector hembra de 3 vías del transductor de presión ([Figura 9](#)).




Figura 9

1. Conector hembra de 3 vías
2. Transductor de presión
2. Retire la brida de fijación que sujeta el transductor de presión al acoplamiento de 90° [Figura 10](#) y retire el transductor, la junta y la brida de fijación () .




Figura 10

1. Transductor de presión
2. Acoplamiento de 90°
3. Acoplamiento de 90° (con un conector para el tubo del sensor)
4. Abrazadera para brida
5. Junta
3. Retire la brida de fijación que sujeta el acoplamiento de 90° al acoplamiento de 90° con conector para el tubo del sensor, y retire

el acoplamiento de 90°, la junta y la brida de fijación ([Figura 10](#))

Preparación de la válvula de control (Multi Pro 5800—2016 y posteriores)

- Monte el soporte de la válvula en la válvula de control, según se muestra en [Figura 11, A.](#)




Figura 11

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. Válvula de control
2. Bastidor de válvula | 3. Tornillo con arandela prensada (N.º 6) |
| 2. Sujete el soporte de la válvula a la válvula de control con el tornillo con arandela prensada (N.º 6), y apriete el tornillo a mano (Figura 11, B.).
3. Monte el soporte de la válvula en la escuadra de la válvula de control (Figura 12) usando los 4 pernos (6 x 12 mm) y 4 arandelas planas; apriete los pernos a 10–12 N·m. | |




Figura 12

- | | |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1. Bastidor la válvula
2. Soporte de la válvula de control | 3. Arandela plana
4. Perno (6 mm x 12 mm) |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

- Alinee la brida del acoplamiento en T con la brida de la válvula de control, según se muestra en [Figura 13.](#)




Figura 13

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. Junta
2. Abrazadera para brida | 3. Acoplamiento en T
4. Brida (válvula de control) |
| 5. Sujete provisionalmente el acoplamiento en T a la válvula de control con una junta y una brida de fijación (Figura 13.).
6. Alinee la brida del transductor de presión con la brida del acoplamiento en T, según se muestra en Figura 14. | |




Figura 14

- | | |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Brida (válvula de control)
2. Brida (transductor de presión) | 3. Abrazadera para brida
4. Junta |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|

- Monte el transductor de presión en el acoplamiento en T con una junta y una brida de fijación, y apriete la brida a mano ([Figura 14](#)).

Perforación del soporte del distribuidor (Multi Pro 5800 – 2016 y posteriores)

- Alinee la brida del acoplamiento de T con la brida del acoplamiento de 90° con conector para el tubo del sensor ([Figura 15](#)).




Figura 15

- | | |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. Brida (acoplamiento en T) | 5. Acoplamiento de 90° (desvío de válvula de sección) |
| 2. Abrazadera para brida | 6. Abrazadera |
| 3. Junta | 7. Manguera (desvío de válvula de sección) |
| 4. Acoplamiento de 90° (con un conector para el tubo del sensor) | |

- Ensamble provisionalmente el acoplamiento en T y el acoplamiento de 90° con una junta y una brida de fijación ([Figura 15](#)).

Nota: Gire la escuadra de la válvula de control según sea necesario hasta que esté enrasada con la superficie del soporte de la válvula.

- Usando la escuadra de la válvula de control como plantilla, marque la posición de los taladros de la escuadra en la superficie del soporte del distribuidor ([Figura 16](#)).




Figura 16

- Retire la abrazadera, la junta y el acoplamiento en T con brida, del codo de 90° con conector para el tubo del sensor ([Figura 15](#)).
- Señale con un punzón las posiciones que marcó en el soporte del distribuidor en el paso 3.
- Perfore 4 taladros de 6 mm en el soporte del distribuidor en las marcas que hizo en el paso 5.




Figura 17

- Taladradora y broca – 6 mm
- Bastidor del colector

Montaje de la válvula de control (Multi Pro 5800—2016 y posteriores)

- Alinee la brida del acoplamiento en T con la brida del acoplamiento de 90° con un conector para el tubo del sensor ([Figura 18](#)).




Figura 18

1. Bridas de fijación (con junta)
2. Acoplamiento de 90° (desvío de válvula de sección)
3. Perno con arandela prensada (6 x 16 mm)
4. Soporte de válvula de control
5. Bastidor del colector
6. Contratuercas con arandela prensada (6 mm)
7. Abrazadera
8. Manguera (desvío de válvula de sección)

2. Conecte sin apretar el acoplamiento en T y el acoplamiento de 90° con una junta y una abrazadera con bridas (Figura 18).
3. Monte el soporte de la válvula de control al bastidor del colector (Figura 19) con 4 pernos con arandela prensada (6 x 16 mm) y 4 contratuercas con arandela prensada (6 mm); apriete los pernos a entre 10 y 12 N·m.
4. Apriete a mano la abrazadera para bridas que fija la válvula de control y el acoplamiento en T (Figura 13) y la abrazadera para bridas que fija el acoplamiento en T al acoplamiento de 90° con un conector para el tubo del sensor (Figura 15 y Figura 18).
5. Conecte el conector hembra de 3 vías del transductor de presión (Figura 19).




Figura 19

1. Conector hembra de 3 vías
 2. Transductor de presión
-
6. Conecte la manguera de la lanza de fumigación en el acoplamiento dentado de la válvula de control, y sujetela la manguera al acoplamiento con una abrazadera (Figura 20).




Figura 20

1. Acoplamiento dentado (válvula de control)
 2. Abrazadera
 3. Manguera de la pistola de fumigación
-

5

Conexión de la manguera de fumigación

Piezas necesarias en este paso:

1	Conjunto de pistola de fumigación
1	Acoplamiento dentado recto
1	Abrazadera

Procedimiento

Nota: Utilice cinta PTFE para sellar los acoplamientos de rosca cónica.

1. Sujete el acoplamiento dentado recto al extremo abierto de la manguera de suministro del carrete de la manguera con una abrazadera.




Figura 21

- | | |
|---------------|-------------------------------|
| 1. Manguera | 3. Acoplamiento dentado recto |
| 2. Abrazadera | 4. Pistola de fumigación |

2. Enrolle la manguera sobrante alrededor del gancho del depósito, y coloque la pistola de fumigación en el soporte.
3. Conecte el cable negativo a la batería.
4. Calibre el conjunto de válvulas de desvío; consulte el *Manual del operador* de su máquina.

Operación

⚠ ADVERTENCIA

El fluido bajo presión puede penetrar en la piel y causar lesiones.

- Mantenga el cuerpo y las manos alejados de boquillas que liberan fluido a alta presión.
- No dirija el fumigador contra personas o animales.
- Asegúrese de que todas las mangueras y los tubos de fluidos están en buenas condiciones, y que todos los acoplamientos y conectores están apretados, antes de aplicar presión al sistema.
- Utilice un cartón o un papel para buscar fugas.
- Alivie de manera segura toda presión en el sistema antes de realizar trabajo alguno en el mismo.
- Busque atención médica inmediatamente si el fluido penetra en la piel.
- Los líquidos y productos químicos calientes también pueden causar quemaduras u otros daños.

Precauciones para el cuidado del césped durante la operación en modo estacionario

Importante: Bajo ciertas condiciones, el calor que proviene del motor, del radiador y del tubo de escape puede dañar el césped cuando se utiliza el fumigador en modo estacionario. Los modos estacionarios incluyen la agitación del depósito, la fumigación manual o el uso de un brazo manual.

Tome las siguientes precauciones:

- Evite la fumigación estacionaria en condiciones de mucho calor o de muy baja humedad, puesto que el césped puede sufrir más estrés durante estos períodos.
- Evite estacionar sobre el césped durante actividades de fumigación estacionaria. Estacione en un camino para vehículos siempre que sea posible.
- Minimice el tiempo durante el cual la máquina recorre una zona de césped determinada. Tanto

el tiempo como la temperatura afectan al grado de posible daño al césped.

- **Ponga la velocidad del motor en el ajuste más bajo posible** para obtener la presión y el caudal deseados. De esta forma se minimiza el calor generado y la velocidad del aire del ventilador de refrigeración.
- **Deje que el calor se escape** hacia arriba desde el compartimento del motor elevando los conjuntos del protector del motor/asiento durante la operación estacionaria, en lugar de obligarlo a salir por debajo del vehículo. Consulte en su *Manual del operador* la manera de elevar el conjunto del asiento.

Nota: Coloque una manta antitérmica debajo del vehículo durante la operación estacionaria si desea obtener protección adicional contra el calor. Póngase en contacto con su Distribuidor Autorizado Toro para adquirir un kit de manta antitérmica Toro para fumigadores de césped.

Cambio de fumigación con los brazos a fumigación manual

1. Pare la máquina, desactive los brazos y ponga el freno de estacionamiento.

⚠ ADVERTENCIA

Si conduce mientras utiliza el fumigador manual podría perder el control, con resultado de lesiones o muerte. No utilice el fumigador manual mientras conduce.

2. En la parte trasera de la máquina, asegúrese de que está puesto el seguro del gatillo de la pistola de fumigación.
3. Gire la palanca verde de la válvula de control 90 grados.
4. En el puesto del operador, encienda la bomba.
5. Ponga el brazo principal en posición de ACTIVADO.
6. Ajuste el motor a la velocidad deseada, luego active el bloqueo de la velocidad en punto muerto del motor.

Importante: No utilice una presión de más de 10,34 bar con el fumigador manual.

Cambio de fumigación manual a fumigación con los brazos

1. Gire la palanca verde de la válvula de control 90 grados.
2. Dirija la boquilla de la pistola de fumigación a una zona en la que la fumigación no suponga problemas, quite el seguro del gatillo y apriete el gatillo hasta vaciar la manguera de todo el fluido restante, luego ponga el seguro del gatillo.
3. Vuelva a colocar la pistola de fumigación en el soporte.
4. Vuelva a poner el motor en velocidad de ralentí.
5. Pare la bomba.

Importante: Asegúrese de limpiar la pistola de fumigación con agua limpia y fresca durante su rutinaria de limpieza diaria (consulte el *Manual del operador* del fumigador). Una falta de limpieza correcta de la pistola de fumigación puede degradar el rendimiento y la fiabilidad de la pistola de fumigación.

6. Utilice el interruptor de caudal para ajustar la presión de fumigación que desee.

Notas:

Notas:

UK Declaration of Incorporation

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, EE. UU., declara que el/los equipo(s) siguiente(s) cumple(n) las directivas citadas, si se instalan con arreglo a las instrucciones adjuntas en determinados modelos Toro según lo indicado en las Declaraciones de conformidad pertinentes.

Nº de modelo	Nº de serie	Descripción del producto	Descripción de la factura	Descripción general	Directiva
41118	315000001 y superiores	Kit de pistola de fumigación manual	HAND SPRAY WAND KIT	Accesorios de fumigación	2006/42/CE, 2000/14/CE y 2005/88/CE

Se ha compilado la documentación técnica pertinente exigida por la Parte B del Anexo VII de 2006/42/CE.

Nos comprometemos a transmitir, a petición de las autoridades nacionales, información pertinente sobre esta maquinaria parcialmente completa. El método de transmisión será electrónico.

Esta maquinaria no debe ponerse en servicio hasta que haya sido incorporada en los modelos Toro homologados, según lo indicado en la Declaración de conformidad correspondiente y de acuerdo con todas las instrucciones, para que pueda declararse conforme a todas las Directivas pertinentes.

This declaration has been issued under the sole responsibility of the manufacturer.

The object of the declaration is in conformity with relevant UK legislation.

Representante autorizado:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro U.K. Limited
Spellbrook Lane West
Bishop's Stortford
CM23 4BU
United Kingdom


Tom Langworthy
Director de Ingeniería
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Noviembre 3, 2022

UK Declaration of Incorporation

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, EE. UU., declara que el/los equipo(s) siguiente(s) cumple(n) las normativas citadas, si se instalan con arreglo a las instrucciones adjuntas en determinados modelos Toro según lo indicado en las Declaraciones de conformidad pertinentes.

Nº de modelo	Nº de serie	Descripción del producto	Descripción de la factura	Descripción general	Directiva
41118	315000001 y superiores	Kit de pistola de fumigación manual	HAND SPRAY WAND KIT	Accesorios de fumigación	S.I. 2001 N.º 1701, S.I. 2008 N.º 1597

La documentación técnica pertinente se ha recopilado tal y como establece el S.I. 2008 n.º 1597.

Nos comprometemos a transmitir, a petición de las autoridades nacionales, información pertinente sobre esta maquinaria parcialmente completa. El método de transmisión será electrónico.

Esta maquinaria no debe ponerse en servicio hasta que haya sido incorporada en modelos Toro homologados según lo indicado en la Declaración de conformidad correspondiente y de acuerdo con todas las instrucciones, para que pueda garantizarse su conformidad con toda la normativa pertinente.

This declaration has been issued under the sole responsibility of the manufacturer.

The object of the declaration is in conformity with relevant UK legislation.

Representante autorizado:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro U.K. Limited
Spellbrook Lane West
Bishop's Stortford
CM23 4BU
United Kingdom


Tom Langworthy
Director de Ingeniería
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Noviembre 3, 2022