



Omarbeidingssett for kobling

Z Master®-plentraktor i 4000-serien

Modellnr. 161-6795

Installasjonsveiledning

Oppbevar dette dokumentet sammen med *brukerhåndboken* for trekkenheten.

Merk: Det gjeldende koblingsmerket informerer ikke brukeren om at det må monteres et frontvektsett for å betjene maskinen ved bruk av koblingen. Dette er kanskje ikke beskrevet i gjeldende brukerhåndbok.


Hvis du har flere spørsmål, kan du kontakte en autorisert Toro-serviceforhandler eller autorisert Toro-distributør.

Sikkerhet

Sikkerhets- og instruksjonsmerker



Sikkerhetsmerker og instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.



161-6763

1. Monter en styrehjulvekt på 22 kg til hvert styrehjul foran på maskinen. ikke overskrid koblingsarmvekten på 22 kg. ikke overskrid en brutto tauvekt på 113 kg; se *brukerhåndboken*. Ikke tau uten at vektene foran er montert.

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Merke161-6763 Tillegg 3466-241	1 1	Sett på merket.



1


Sette på det nye merket

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Merke161-6763
1	Tillegg 3466-241

Prosedyre

1. Sett på merket 161-6763 over merket 147-7364.



Figur 1